



Fylkesmannen i Rogaland

Nortura SA
Postboks 360 Økern
0513 Oslo

Stavanger, 09.11.2018

Deres ref.:
Svein-Magne Skadberg

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/8337
Saksbehandler:
Kristin Espeset

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nortura SA avd Egersund

Kontrollnummer: 2018.060.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Svein-Magne Skadberg

Fra Fylkesmannen i Rogaland:

Kristin Espeset

Andre deltagere fra virksomheten:

Fra Miljødirektoratet:

Anne-Gry Jørgensen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nortura SA avd Egersund den 6. september 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

09.11.2017

Kristin Espeset

Marit Sundsvik Bendixen

dato

kontrollør

ass. fylkesmiljøvernssjef

Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Eigersund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Nortura SA AVD Egersund	
Organisasjonsnr.: 973155695	Eies av: 938752648
Bransjenr. (NACE-kode): 10.110 Bearbeiding og konservering av kjøtt	

Kontrollert enhet

Navn: Nortura SA AVD Egersund	Anleggsnr.: 1101.0009.01
Kommune: Eigersund	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri	
Tillatelse gitt: 20.12.2012	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført som en del av den nasjonale kontrollaksjonen knyttet til næringsmiddelindustri i 2018.

Inspeksjonstema var bla:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Substitusjonsplikt

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nortura SA avd. Egersund plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Nortura innen 15.12.2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet. Vi ønsker også tilbakemelding på hvordan bedriften har arbeidet med anmerkningene innen samme frist. Vi ber om at dere stiler svarbrevet til fmropost@fylkesmannen.no.

4. Vedtak om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi har ikke mottatt kommentar til varsel om gebyr. Vi vedtar dermed et gebyr på 17 200,- jf forurensningsforskriften §39-7.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten gjennomfører ikke substitusjonsplikt i praksis.

Avvik fra:

Produktkontrollloven §3a.

Kommentarer:

Virksomheten har et register over alle kjemikalier som blir brukt i programvaren Sensor. Et kjemikalieutvalg i Nortura-konsernet sørger for at alle registrerte kjemikalier blir risikovurdert. Nortura Egersund bruker ikke informasjonen som er samlet i Sensor knyttet til risiko for ytre miljø når en skal vurdere å innkjøp av nye kjemikalier. Det heller ikke gjort en gjennomgang på om det er noen kjemikalier med dårlige egenskaper (kommer i høy risikoklasse) som det kanskje ikke er behov for lenger. På tidspunktet for tilsynet kunne derfor ikke bedriften dokumentere at det gjennomføres substitusjonsvurderinger i praksis.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1

Virksomheten har manglete oppfølging av egne rutiner på håndtering av farlig avfall.

Kommentar:

Virksomheten kan forbedre sin oppfølging av egne rutiner for håndtering av farlig avfall. I 2017 ble ikke kravet til årlig levering av farlig avfall fulgt opp. Det må utpekes ansvarlig(e) som har som oppgave å følge med på lageret av farlig avfall og levere når det er nødvendig, og minst en gang i året. Alt beholdere med farlig avfall som er lagret skal være merket med hva innholdet er.

Anmerking 2:

Nortura Egersund kan forbedre sine rutiner knyttet til rensing av prosessvann.

Kommentar:

Etter at nytt renseanlegg ble tatt i bruk har renseprosessen blitt vesentlig mer effektiv og utslippene har gått ned. Allikevel har det vært utfordringer knyttet til å holde utslippene på et jevnt nivå og under utslippskravene. Fylkesmannen mener at bedriften systematisk burde gå gjennom alle forhold som har med rensing av avløpsvannet å gjøre.

Viktige faktorer er for eksempel:

- Hvor enkelt er det å styre og endre parametere/innstillinger for renseanlegget? Skjermen som operatøren skal bruke er svært liten. Skal det mange trykk til før en kommer fram til vinduet der en kan endre innstillinger? Hvor lett er det å se hva som står på skjermen når den er så liten? Gir skjermen den nødvendige oversikt over alle renseprosessene?
- Bedriften har gjort seg erfaringer med at når produksjonsmengden øker må mengden avløpsvann inn til renseanlegg nedjusteres fordi vannet er mer konsentrert. I tillegg må en gjerne endre innstillingen for polymeren. Disse erfaringene er ikke skrevet ned noe sted. Dette ville være en fordel for å sikre en jevnt god drift av renseanlegget. Det er også mindre sårbart dersom nøkkelpersoner er på ferie, eller er syke.
- Utendørs blir det oppbevart organisk avfall i tette containere. Området dreneres til renseanlegget i tilfelle det skulle skje uhell her. Vi har fått opplyst at området der containere står er på ca 200 m², mens et område på ca 1000 m² drenerer til renseanlegget (inkludert der containerne står). Der altså et relativt stort område som det er unødvendig at er knyttet til renseanlegget. Ved store nedbørsmengder vil vannmengden på dette arealet utgjøre en vesentlig andel av avløpsmengden i løpet av et døgn. Nedbørsmengden blir da en tilleggsfaktor utenom produksjonsmengden som innvirker på hvordan en skal stille inn renseanlegget. For å gjøre det enklere å operere renseanlegget bør en minimere denne faktoren.

Eksempel:

50 mm nedbør på et døgn:

$0,05 \text{ m} \times 1000 \text{ m}^2 = 50 \text{ m}^3$.

Avløpsmengden til renseanlegget på Nortura Egersund er typisk på 200-300 m³.

Det trengs altså en vurdering på kostnadene knyttet til å endre hvor overvannet renner, med den hensikt at bare overvannet fra det området der containere blir lagret har avrenning til renseanlegget.

- Bedriften bør selv vurdere om det er andre faktorer som har vesentlig betydning for å sikre en jevn god drift av renseanlegget.

8. Andre forhold

Rutiner for oppbevaring av avløpsprøver

Ved Nortura Egersund tas prøver ut som ukeblandprøver. Prøvene kan i henhold til Norsk Standard ikke oppbevares i kjøleskap i mer enn ett døgn. Etter dette må prøven fryses/konserveres. Fylkesmannen ser at det er villedende at det står i tillatelsen i pkt 11.3 at prøven skal oppbevares i kjøleskap. Denne teksten gjaldt døgnblandprøver, som var opprinnelig planlagt prøvetakingsmetode. Nortura Egersund må snarest endre rutinene sine for oppbevaring av avløpsprøver slik at de blir i tråd med Norsk Standard.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen