



Fylkesmannen i Aust-Agder
Miljøvernavdelingen

Arendals bryggeri AS
Postboks 1474 Stoa
4856 ARENDAL

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2014/1620 / FMAAINO

Dato
26.05.2014

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tilbakemelding på egenrapport for 2013 - Felles tilsynsaksjon 2014

Fylkesmannen avdekket 2 anmerkninger under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker.

Fylkesmannen tar virksomhetens egenrapport for 2013 til etterretning. Rapporteringsskjema for 2014 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2015.

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte Arendals bryggeri AS den 9.5.2014 i et felles tilsyn med Arbeidstilsynet. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven. Inspeksjonen var en del av en landsomfattende felles tilsynsaksjon med hovedtema avvikshåndtering.

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var utslippskontroll og virksomhetens internkontrollsystem med tilhørende avvikshåndtering.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 2 anmerkninger under inspeksjonen:

- Virksomhetens avvikshåndtering bør forbedres
- Virksomhetens måleprogram bør oppdateres

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolliden.

Rapporten er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

26. mai 2014
dato

Ildikó Nordensvan
kontrollør

Fylkesmannen i Aust-Agder

Lillian Raudsandmoen
rådgiver

Saksbehandler: Ildiko Nordensvan, telefon: 37017551

Inspeksjonsrapport

Rapportnummer: 2014.001.I.FMAA

1 Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 955	Eies av (org.nr): 894 160 152
Besøksadresse: Bryggeriveien 9, 4848 Arendal	Telefon: 37 05 23 00
Bransjenr. (NACE-kode): 11.050	E-post: torstein.paulsen@arendalsbryggeri.no

Kontrollert anlegg

Navn: Arendals bryggeri	Anleggsnr: 0906.0023.01
Kommune: Arendal	Anleggsaktivitet: Bryggeri

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Torstein Paulsen
Sonja Lystvet
Ivar Råna

Fra Fylkesmannen: Lillian Raudsandmoen
Ildikó Nordensvan

2 Bakgrunn for inspeksjonen

Dette tilsynet var en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som finner sted annethvert år.

Fellesaksjonen 2014 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Statens Strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og respektive underliggende tilsynsmyndigheter. Tema for årets aksjon var avvikshåndtering og hvordan virksomheten systematisk arbeider for å håndtere avvik som inntreffer innenfor helse-, miljø og sikkerhetsområdet.

Tilsynet ved Arendals bryggeri ble gjennomført i samarbeid med Arbeidstilsynet. I tillegg til virksomhetens avviksbehandling ble utslippskontroll med tilhørende måleprogram og egenrapport tatt opp som hovedtemaer.

3 Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse, datert 5.11.2011

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

4 Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

5 Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

6 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Arendals bryggeri AS er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 000 kr i gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

7 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentligloven).

Kopi sendes til:

Arendal kommune	Postboks 780 Stoa	4809	Arendal
Arbeidstilsynet	Postboks 4720 Sluppen	7468	Trondheim

8 Anmerkning

Det ble ikke funnet avvik under Fylkesmannens kontroll, men det er påpekt følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø bør forbedres, jf.** Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 1-8
- a) Kriterier for når avvik registreres bør tydeligere komme frem
- b) Virksomheten bør ha bedre system for opplæring av nyansatte, innenfor avviksbehandling

Kommentarer:

Rutiner for registrering av avvik

Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheten har et levende og dokumentert system for avviksbehandling, også innenfor ytre miljø. Arendals bryggeri har et internkontrollsystem som gjelder for både kvalitetssikring og HMS-området. Internkontrollsystemet omfatter også rutiner for å håndtere avvik. Det er likevel ønskelig at det enda tydeligere kommer frem når og hva en medarbeider skal registrere hendelse som avvik. Slik vi forstod, er avvikshåndtering tema på møter i ulike nivåer, og at virksomheten har fokus på dette området. Det kom likevel frem under tilsynet at det ikke er så vanlig at mindre alvorlige avvik registreres skriftlig. Vi har forståelse for at virksomheten må ha en bestemt terskel for innmeldinger av avvik skriftlig, men hvor denne terskelen går, bør komme tydelig frem gjennom egne kriterier i rutinebeskrivelsen. Det er viktig at virksomheten fanger opp hendelser av betydning, og avviksbehandling er et verktøy for dette.

Rutine for opplæring

Nyansatte får de første arbeidsdagene opplæring gjennom sjekklister om viktigste delene av internkontrollen. Virksomheten har også opplæringsplan og årlig gjennomgang av HMS-systemet for sine ansatte. Vår oppfatning er likevel at det er noe mangelfullt hvordan virksomheten informerer nyansatte om avvikssystemet. Selv om avvikshåndtering er tema på møter, mener vi at virksomheten bør ha en systematisk gjennomgang av hvordan avvikssystemet fungerer. Dette kan gjøres gjennom sjekklister, eller som en del av opplæringsplanen.

Vi ber om at virksomheten oppdaterer internkontrollsystemet innen ytre miljø i tråd med de ovennevnte kommentarene.

- Anmerkning 2: Virksomhetens måleprogram bør forbedres, jf.** Utslippstillatelse av 5.11.2011, pkt. 11.1. Utslippskontroll

Kommentar:

Arendals bryggeri gjennomfører regelmessige målinger av vannutslipp, og rapporterer utslippsdata årlig til både Fylkesmannen og Arendal kommune. Virksomhetens måleprogram beskriver metode for prøvetaking og målefrekvenser samt det er også gjennomført tredjeparts kontroll av NIVA. Vurdering av analyseresultater og rutine for rapporteringer omfattes imidlertid ikke av dette programmet. Vi viser til faktaarket TA-27488/2010 fra Miljødirektoratet om *forventninger til industriens utslippskontroll*, som ble delt ut på tilsynet. Vi viser også til

veileder til måleprogram, som kan lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmeside (under publikasjon). Her er det beskrevet hva et måleprogram skal omfatte.

Vi ber vi om at Arendals bryggeri oppdaterer sitt måleprogram og sender kopi av dette til oss innen 5.7.2014.

Tilbakemelding på egenkontrollrapport

Vi viser til bedriftens egenrapportering 12.3.2014 av utslippstall for 2013 i Altinn.

Vi tar egenkontrollrapporten for 2013 til etterretning. Egenkontrollrapporten viser at bedriften ikke har hatt avvik fra kravene i tillatelsen i rapporteringsåret.

Ved tilsynet var egenrapport og rutine for rapportering et tema. Vi har nå endret utslippsdata (årlig avløpsmengde) i vår fagdatabase i tråd med tilleggsinformasjon som vi fikk under tilsynet.

Rapporteringsskjema for 2014 vil være tilgjengelig for utfylling med innlogging på Altinn fra februar 2015. For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen, som er tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmeside. Veilederen blir jevnlig oppdatert.