



Spydeberg kommune

Stasjonsgt. 35
1820 SPYDEBERG

Miljøvernavdelingen

Deres ref.: 10/1498

Vår ref.: 2007/6057 461.2 KAV

Vår dato: 19.06.2014

Inspeksjonsrapport

Oppfølging etter kontroll - Spydeberg kommune - Avløpsnett i AHSA avløpsanlegg

Dato for inspeksjonen: 11.6.2014
Rapportnummer: 2014.013.I.FMOS

Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket følgende avvik og anmerkninger under inspeksjonen

- **Avvik 1: Overløp håndteres ikke tilfredsstillende**
- **Avvik 2: Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende**
- **Anmerkning 1: Flere av hovedplanens målsetninger bør konkretiseres i handlingsplanen**

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Avvikene ble også gitt etter inspeksjon 11.10.2010. Fylkesmannen ser alvorlig på gjentatte avvik. Alvorlige avvik kvalifiserer for oppfølgende kontroll og eventuell bruk av tvangsmulkt.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 1.9.2014 på at avvikene er eller blir rettet. Dette er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Karsten Butenschøn e.f.
senioringeniør

Karoline Sivertsen
overingeniør

Saksbehandler: Karoline Sivertsen

Informasjon om bedriften (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: Spydeberg Kommune	
Organisasjonsnr: 864947352	Bedriftsnummer: ...
Postadresse: Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg	Telefon: 69 83 35 00
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	E-post: post@spydeberg.kommune.no

Kontrollert anlegg/virksomhet

Navn: Spydeberg avløpsnett i AHSA avløpsanlegg	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0123.0014.01
Besøksadresse:	Anleggsaktivitet: Avløpsnett
Tillatelse sist oppdatert: 11.11.2008	Risikoklasse.: 4

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Trym Busengdal, fagarbeider

Guttorm Langstøyl, avdelingsleder teknisk drift

Synne Lømo, miljø og avløpsrådgiver

Fra Fylkesmannen:

Karsten Butenschøn, kontrollør

Karoline Sivertsen, deltaker

Tema for tilsynet

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner/saneringsplaner
- Klimatilpasning av avløpsanlegg
- Drift og oppfølging av overløp på ledningsnett
- Drift ledningsnett forøvrig
- Risikovurdering av avløpsanlegg - generelt
- Avviksbehandling på avløpsanlegg - generelt

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.9.2014 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal bedriften utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er plassert i risikoklasse 4, og vil om kort tid motta en faktura på kr 4 600. Spørsmål om gebyrgrunlaget rettes Fylkesmannen i Østfold. Spørsmål om faktura og betalingsvilkår rettes direkte til Miljødirektoratet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Overløp håndteres ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 14-5 Avløpsnett, tillatelsen vilkår 3.4 Overløp

Kommentarer:

Ansvarlige for avløpsnett skal ha en oversikt over alle overløp, og utslipp fra disse skal registreres eller beregnes. Kommunen skal minst registrere overløpstid og etter beste evne beregne utslipp via driftsoverløpene.

Spydeberg kommune har ikke oversikt over alle overløp på ledningsnettet. Blant annet er ikke alle kummer med åpne renner registrert. Utslipp via overløpene blir ikke registrert og beregnet. Kommunen opplyser at de har et system som kan registrere overløpstid, men at dette ikke er i drift.

Avvik om ikke tilfredsstillende håndtering av utslipp via overløp ble også gitt etter inspeksjon 11.10.2010. Det ble i kommunens tilbakemelding på inspeksjonsrapporten oppgitt at system for registrering og beregning av utslipp fra overløp ville være på plass 1.6.2011. Fylkesmannen ser alvorlig på gjentatte avvik. Alvorlige avvik kvalifiserer for oppfølgende kontroll og eventuell bruk av tvangsmulkt.

Avvik 2: Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 7, tillatelsen vilkår 2.5 Internkontroll

Kommentarer:

Kommunen skal ha et dokumentert avvikssystem som inkluderer ytre miljø.

Spydeberg kommune opplyser at avvik ifm avløpsanlegget behandles fortløpende, men at de per i dag ikke registreres i et dokumentert system. Det opplyses også at kommunen i disse dager jobber med å innføre et nytt avvikssystem.

Selv om kommunen har gode rutiner for å agere ved uønskede hendelser, er det viktig at hendelsene samtidig blir registrert. Det å ha en oversikt over type og antall hendelser kan f.eks være et hjelpemiddel til å avdekke problemområder med gjentatte hendelser og å vurdere langsiktige virkninger av iverksatte tiltak.

Avvik om ikke tilfredsstillende avviksbehandling ble også gitt etter inspeksjon 11.10.2010. Det ble i kommunens tilbakemelding på inspeksjonsrapporten oppgitt at kommunen hadde et nytt internkontrollsystem under utarbeidelse og at dette ville være aktivt i bruk innen 1.1.2011. Fylkesmannen ser alvorlig på gjentatte avvik. Alvorlige avvik kvalifiserer for oppfølgende kontroll og eventuell bruk av tvangsmulkt.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger om forhold av betydning for forurensinger, støy, avfall og produktkontroll

Anmerkning 1: Flere av hovedplanens målsetninger bør konkretiseres i handlingsplanen

Spydeberg kommune har i sin hovedplan for vannforsyning og avløp 2013-2020 satt seg mål og delmål for avløpsanlegget. Det er gjennom planen også referert til ulike tiltak som må og bør iverksettes for at målene skal nås. Med bakgrunn i planen er det utarbeidet en handlingsplan.

I handlingsplanen er kun konkrete saneringsprosjekt listet opp som tiltak, andre tiltak som for eksempel endring i rutiner, kontroller og utredninger er ikke tatt med. For å sikre at også tiltak utover saneringsprosjektene blir iverksatt og fulgt opp, bør de komme med i handlingsplanen.