



Kontroll av Verdal kornsilo

Virksomhet:	Verdal kornsilo	Tidsrom for kontrollen:	17.09.2009
Virksomhetens adresse:	Rindsemvn. 60, 7650 Verdal	Virksomhetens kontaktperson:	Elling Røstad, siloleder
Organisasjonsnummer:	911 608 103	Deltagere fra Fylkesmannen:	Anne Sundet Tangen, senioringeniør

Rapportens innhold:

Kontrollen omfattet følgende emner:

- støyvurderinger
- internkontroll

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

1. Klager på støy er ikke registrert i bedriftens internkontrollsystem.

Følgende anmerkninger ble gjort under kontrollen:

1. Bedriften må legge fram dokumentasjon med støyvurderinger.

Utarbeidet dato: 10.11.2009

Godkjent dato: 10.11.2009

Anne Sundet Tangen
Senioringeniør
Miljøvernavdelingen

Bjørnar Wiseth
Nestleder
Miljøvernavdelingen

1. Innledning

Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Kontroller fokuserer på overholdelse av krav og kontrollrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under kontroller, og er gjeldende for det kontrollerte området. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Denne rapporten er utarbeidet etter en uanmeldt kontroll ved Verdal kornsilo 17.09.2009. Bakgrunn for kontrollen var naboklage mht. støy fra virksomheten.

Kontrollen fokuserer på virksomhetens oppfyllelse av krav gitt i anleggets utslippstillatelse (spesielt støy), samt krav til internkontroll. Rapporten viser avvik og anmerkninger avdekket under kontrollen.

Definisjoner:

- Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Bedriftens utslippstillatelse av 11.11.1996
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var

- støyvurderinger
- internkontroll

4. Avvik

Følgende avvik framkom under kontrollen:

Avvik 1

Klager på støy er ikke registrert i bedriftens internkontrollsystem.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 pkt. 7.

Kommentarer:

Internkontrollforskriftens § 5 pkt. 7 stiller krav om at "virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen". Dette innebærer at bedriften skal ha et system for avviksbehandling.

Verdal kornsilo eies av Felleskjøpet Agri BA. Internkontrollsystemet for Verdal kornsilo er utarbeidet i samarbeid mellom bedrift og eier. Systemet inneholder prosedyrer for avviksbehandling. Klager på støy fra Verdal kornsilo er ikke behandlet i avviksbehandlingssystemet.

5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble gjort under kontrollen:

Anmerkning 1

Bedriften må legge fram dokumentasjon med støyvurderinger.

Kommentarer:

I utslippstillatelsens vilkår 4.1 er det stilt krav til støy fra bedriften, ved at det er fastsatt spesifikke grenseverdier for støy for dag, kveld, natt, samt søn- og helligdag. Det er angitt at "Bedriften må ved forespørsel kunne fremlegge dokumentasjon som bekrefter at støykravene overholdes.

Det er ikke gjennomført støyvurderinger (målinger eller beregninger) ved bedriften etter at utslippstillatelsen ble gitt i 1996. Ettersom det har vært naboklage mht. støy er det behov for en ny støyvurdering ved bedriften. Det må i første omgang legges fram forslag til et program for støyvurderinger for Fylkesmannen.

6. Andre forhold

Fylkesmannen tok bilder på kontrollen 17.09.2009. Et utvalg av disse er vist i det etterfølgende.





