



Fylkesmannen i Troms /  
Romssa Fylkkamánni

Origo Skibotn AS  
Galsomelen 56  
9151 Storslett

Tromsø, 22. november 2018

Deres ref.:  
Sigleif Pedersen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:  
Lisa Bjørnsdatter Helgason

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skibotndalen komposteringsanlegg Kontrollnummer: 2018.049.I.FMTR

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Sigleif Pedersen

*Fra Fylkesmannen i Troms /  
Romssa Fylkkamánni:*  
Lisa Bjørnsdatter Helgason

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Øyvind Østbø

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms  
/ Romssa Fylkkamánni:*  
Anne-Birte Tennøy  
May-Helen Holm

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skibotndalen komposteringsanlegg den 24. og 26. oktober 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å fjerne inntrådt plastforurensning utenfor anleggsområdet
- Virksomheten har ikke skriftlig risikovurdert og utarbeidet skriftlige rutiner for iverksatte strakstiltak ved anlegget

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

22. november 2018	Lisa Bjørnsdatter Helgason	Evy Jørgensen
dato	kontrollør	miljøverndirektør
	Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni	

---

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> ORIGO SKIBOTN AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 916617127	<b>Eies av:</b> 916584865
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Skibotndalen komposteringsanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 1939.0016.04
<b>Kommune:</b> Storfjord	<b>Fylke:</b> Troms
<b>Anleggsaktivitet:</b> Biologisk behandling av organisk avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 21. desember 2000	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Inspeksjonen ble gjennomført på bakgrunn av alvorlige avvik som ble avdekket etter tilsyn ved bedriften den 13. februar og 12. og 26. september 2018.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Plastforurensning

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Skibotndalen komposteringsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Skibotndalen komposteringsanlegg **innen 1. januar 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser

hvordan avvik 2 er rettet. Virksomheten må også sende en skriftlig redegjørelse som viser at avvik 1 er rettet innen 28. juni 2019.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen.

Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni v/Lisa Bjørnsdatter Helgason.

#### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Det varsles herved i henhold til forvaltningsloven § 16 om at det vurderes å fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre at det ulovlige forholdet blir rettet. Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr. 200 000,- påløper dersom Fylkesmannen i Troms ikke har mottatt dokumentasjon innen **28. juni 2019** på at avvik 1 er rettet. For mer informasjon, se oversendelsesbrev.

Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningslovens § 73.

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 10. oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Skibotndalen komposteringsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 26 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 6 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å fjerne inntrådt plastforurensning utenfor anleggsområdet

#### Avvik fra:

Forurensningsloven § 7

#### Kommentarer:

Fylkesmannen dro på befaring for å følge opp opprydding av plastforurensning utenfor anlegget den 26. oktober 2018. Vi gikk langs gjerdet rundt hele anlegget, og gikk noen «traseer» på opptil 0-500 meter til 0-1000 meter i delområde A1, A2 og A4.

I delområde A1/A2 ble det funnet betydelig mengde plast langs gjerdet. Vi påtraff også plast i skogen i delområde A1 og A2 da vi gikk «traseer» ca. 500 m østover og ca. 200 m sørover.

I delområde A4 ble det funnet betydelige mengder store grønnpøser og mindre plastbiter hele veien ned til myra som ligger ca. 200 meter fra anleggsområdet/deponiet. Det ble også funnet plast ute på myra.

I A3 ble det ikke funnet plastforurensning langs gjerdet.

Nordover fra deponiet hadde det ikke blitt gjennomført rydding. Fylkesmannen fant større mengder plast i dette området, og vurderer at også dette området må ryddes.

Det forelå ingen instruks for ryddearbeidet, men det ble muntlig beskrevet at ryddegruppene ble anvist et område, og at de ble bedt om å foreta en grovrydding av større plastbiter. Det ble videre beskrevet at en finplukking hadde blitt gjennomført i etterkant. Det er ikke foretatt en skriftlig kartlegging av hvilke områder som bør prioriteres for å sikre tilstrekkelig fremdrift i oppryddingsarbeidet.

### Avvik 2

Virksomheten har ikke skriftlig risikovurdert eller utarbeidet skriftlige rutiner for iverksatte strakstiltak ved anlegget

#### Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 og 7

#### Kommentarer:

Virksomheten manglet skriftlig risikovurdering av de strakstiltak som var blitt gjennomført ved anlegget.

For eksempel burde virksomheten ha risikovurdert lagring av kompost med tildekt duk, med hensyn til risiko for utslipp til ytre miljø. De kunne heller ikke fremlegge skriftlig kartlegging, risikovurdering eller rutiner for gjennomføring av opprydding av plastforurensning utenfor anleggsområdet.

## **8. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter