

 <p>FYLKESMANNEN I ROGALAND</p>	<p style="text-align: center;">Kontroll ved Mosvatnet avfallsplass</p>	<p style="text-align: center;">RAPPORT 2005.0024</p>

Bedriftens adresse:	Westco Renovasjon AS (driftsoperatør) Postboks 1002 Lura 4391 Sandnes	Arkivkode:	471
Utslippstillatelse av:	07.10.1997: Utslippstillatelse med senere tillegg/endringer	Forrige kontroll:	August 2002
Bransjenr.:		Kontrolldato:	21.09.2005
Fra virksomheten:	Fredrik Rønning Åge Korsfur	Fra fylkesmannen:	Sigmund Hatløy Einar Haualand

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende punkter ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Dokumentasjon av avfallshåndtering

Resultater fra kontrollen:

Kontrollen ga ikke grunnlag for fastsetting av avvik.

Fylkesmannen har følgende anmerkning:

Mangelfull utsortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner.

Utarbeidet dato: 23.11.2005

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Avvik og anmerkninger
4. Gjennomføring

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter ved Mosvatnet avfallsplass 21.09.2005. Kontrollen ble utført av Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen (FMVA).

Kontrollen inngår som en del av miljømyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldene krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Formålet med kontrollen var å vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Kontrollen omfattet bl.a. undersøkelse av/om:

- mottakskontroll
- dokumentasjon av avfallshåndtering

er i samsvar med avfallsforskriften og vilkår i fylkesmannens tillatelse av 05.09.1996 med senere endringer og tillegg.

Kontrollen ble gjennomført ved befaring på anlegget og samtale med daglig leder.

- **AVVIK** defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*

(F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter og tillatelser hjemlet i samme lov).

- **ANMERKNING** defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var :

- Forurensningsloven
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Utslippstillatelse av 07.10.1997 med senere endring.

3. Anmerkninger

Anmerkning 1:

Mangelfull utsortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner.

Avfall som omfattes av etablerte gjenvinnings- og returordninger skal ikke deponeres, jf tillatelsens vilkår 2.2. Det heter videre i tillatelsens vilkår 2.4 at det forutsettes at det etableres system og rutiner som sikrer høyest mulig grad av sortering og gjenvinning av avfall.

Selv om tillatelsen for Mosvatnet avfallsplass tillater deponering av rivingsavfall med innslag av gjenvinnbart avfall, er det fylkesmannens vurdering at utsortering av gjenvinnbart avfall kan gjennomføres i større grad enn nå.

Under kontrollen ble det for eksempel observert større mengder kartong/papp, plast og trevirke i avfall mottatt for deponering (vedlagt foto 1; avfall på kontrollpunktet som det ble opplyst ville bli deponert). Det ble videre registrert innslag av EE-avfall i form av ledninger/kabler på deponiet (vedlagt foto 2).

For å oppnå større utsorteringsgrad bør avfallsleverandørene (både enkeltkunder og sorteringsanlegg) få tydelig informasjon om å bedre utsorteringen av gjenvinnbare avfallsfraksjoner. Slikt system for tilbakemelding forutsetter fylkesmannen å være en del av rutinekravet nevnt i tillatelsens vilkår 2.4.

Øvrige kommentarer:

Etter fylkesmannens vurdering har de tiltakene som er gjennomført ved anlegget de siste år medført en viktig standardheving.

Fylkesmannen viser ellers til tillatelsens reviderte vilkår 6.2.1, pkt. 3, som lyder:

”Det aktive fyllingsarealet skal begrenses så mye som den praktiske driften tillater og skal tildekkes med rene masser etter behov og fullstendig ved ukeslutt.”

På kontrolldagen så den aktive fyllingsfronten ut til å være større enn nødvendig.

Det ble for øvrig opplyst at avslutning av deponering sannsynligvis skjer i løpet av 2007.

4. Gjennomføring

Kontrollen ble gjennomført 19.09.2005 med følgende deltakere:

Navn	Funksjon	
Fredrik Rønning	Westco Renovasjon AS	Samtale og befaring
Åge Korsfur	Westco Renovasjon AS	Samtale og befaring
Einar Haualand	Fylkesmannen	Samtale og befaring
Sigmund Hatløy	Fylkesmannen	Samtale og befaring