



# Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler  
Tore Haugen  
Miljøvernnavdeling

Innvalgstelefon  
73 19 92 00

Vår dato  
30.11.2011  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
2010/7892-471  
Deres ref.

Nortura Malvik  
Stavsjøvegen 14  
7550 HOMMELVIK

Nortura Malvik - oversendelse av inspeksjonsrapport – vedtak om innkreving av gebyr

-----  
Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 24.11.11. Det ble funnet 3 avvik ved kontrollen. Bedriften må skriftlig redegjøre for hvordan de skal følge opp avvikene innen 05.01.12. Fylkesmannen varsler gebyr for kontrollen på kr. 11.400,-.

-----  
Fylkesmannen viser til kontroll ved Nortura Malvik 24.11.11.

## Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger inspeksjonsrapport som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

## Retting av avvik

Bedriften plikter så snart som mulig å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding innen 05.01.12 om hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik.

Fristfastsettelsen kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

---

|          | Embetsledelse og administrasjonsstab | Kommunal- og beredskapsavdeling   | Oppvekst- og utdanningsavdeling | Sosial- og helseavdeling       | Landbruk og bygdeutvikling | Miljøvern-avdeling |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Telefon  | 73 19 90 00                          | 73 19 90 00                       | 73 19 90 00                     | 73 19 90 00                    | 73 19 90 00                | 73 19 90 00        |
| Telefaks | 73 19 91 01                          | 73 19 91 01                       | 73 19 93 51                     | 73 19 93 01                    | 73 19 91 01                | 73 19 91 01        |
| E-post:  | postmottak@fmst.no                   | Internett: www.fylkesmannen.no/st |                                 | Organisasjonsnummer: 974764350 |                            |                    |

### Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er allerede i konsesjonsbehandlingen klassifisert i kontrollklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 11.400,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Klima - og forurensningsdirektoratet (Klif). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket kan påklages til Klima - og forurensningsdirektoratet (Klif) innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes om Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør

Tore Haugen  
senioringeniør

vedlegg

Kopi m/vedlegg:  
Malvik kommune, 7550 Hommelvik  
Fylkesmannen i Hedmark, Parkgata 36, 2317 Hamar



## Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim  
Sentralbord: 73 19 90 00  
Telefaks: 73 19 91 01

### Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2011.057.I.FMST

Inspeksjonsdato: 24.11.11

#### Informasjon om virksomheten

|   |  |
|---|--|
| Navn:<br>Nortura Malvik                       | Bedriftsnummer:<br>Foretaksnr. (morselskap): |
| Adresse:<br>Stavsjøvegen 14<br>7550 Hommelvik | Besøksadresse:                               |
| Telefon:                                      | E-post:                                      |
| Kommune/kommunenr.:<br>Malvik                 | Bransjenr. (NACE-kode):                      |
| Kontrollert tidligere:                        |  |

#### Tilstede under inspeksjonen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Fra virksomheten:<br>Knut Aursund | Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:<br>Torill Espedal<br>Tore Haugen |
|-----------------------------------|--|

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll
- Avfallsbehandling
- Drift av anlegget
- Overholdelse av utslippstillatelsen

#### Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 3 avvik i forhold til

#### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om en skriftlig bekreftelse på at forholdene er rettet inkludert en beskrivelse av tiltakene innen 05.01.12.

## Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen  
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf offentlighetsloven.

## Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1      Bedriftens mangler et avviksbehandlingssystem som gjelder for ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling)

Avvik fra      Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) (internkontrollforskriften) § 5, punkt 7

## Kommentarer

Det er foretatt en kartlegging og vurdering av risiko for forhold innen ytre miljø. Det er bestemt at dette arbeidet skal innarbeides i bedriftens kvalitetssikringssystem.

Kvalitetssikringssystemet inneholder også en rutine for hvordan avvik skal behandles, men dette gjelder ennå ikke for ytre miljø. Dette ble også påpekt ved kontrollen i fjor og vi forventer at dette skal innarbeides innen 31.12.11.

Vi gjør oppmerksom på at en risikovurdering skal oppdateres jevnlig og spesielt ved viktige endringer i produksjon og utslippsforhold.

Avvik 2      Bedriftens avløpsvann blir ikke rensert tilfredsstillende

Avvik fra      Utslippstillatelsen pkt. 3

## Kommentarer

I hht. bedriftens utslippstillatelse av 16.10.09, pkt. 3, skal avløpsvannet minst oppfylle 70 % rensing av BOF<sub>5</sub> og 75 % rensing av KOF. I følge analyseresultatene er det spesielt rensegraden for BOF<sub>5</sub> som er for dårlig.

På kontrolldagen var det heller ikke foretatt en sammenstilling av analyseresultatet for å se om anlegget oppfyller rensekravet. Dette må gjøres etter hver prøvetaking for å lette kontrollen av om anlegget oppfyller kravene og for å se om tiltak virker.

Bedriften er i ferd med å bygge om det kjemiske rensetrinnet (bedre innblandingen av kjemikalier og bygge en ny og større flokkuleringsenhet). Dette arbeidet regnes med å være ferdig innen 31.12.11 og det opplyses at det skal være nok til å oppnå rensekravene.

I denne forbindelse ber Fylkesmannen om fortløpende å få tilsendt de månedlige analyseresultatene (fra september i år) fram til ombyggingen er ferdig.

Det bør i samråd med valgt konsulent vurderes om det er behov for å installere fettavskiller på prosessavløpsvannet.

Avvik 3 Prøvetaking av bedriftens utslippsvann har mangler

Avvik fra Utslippstillatelsen pkt. 11

Kommentarer:

I hht. til tillatelsen skal det analyseres på parametrene  $BOF_5$  og KOF, SS, total fosfor, total nitrogen, pH og fett. Det er fremdeles ikke analysert på fett og total nitrogen. Dette ble også påpekt ved kontrollen i fjor og vi forventer at dette skal innarbeides innen 31.12.11.

Det må utarbeides en prøvetakingsprosedyre for å sikre at prøver blir tatt i hht. gjeldende krav.

Andre forhold

#### Lukt

Det er installert kullfilter på luftingen av trykkutjevningsskummen nederst i ledningstraseen for bedriftens avløpsledning. Det er også gjort tiltak for å hindre at det oppstår lukt i avløpsvannet som fraktes i ledningen.

Vi anbefaler at naboer og kommunen informeres hvis det oppstår perioder hvor filteret må byttes eller det av andre årsaker ikke er i drift.

#### Avfall

Det opplyses at slakteavfall og blod kjøres til Norsk Protein på Mosvik og Hamar. Vominnhold og avvannet gjødsel kjøres til FIAS' anlegg på Tolga hvor det blir kompostert. Slam fra renseanlegget kjøres til EcoPro.