

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Utkast</i> |
|  <p>FYLKESMANNEN I ROGALAND</p> | <p>Kontroll ved Årabrot Miljøpark</p> | <p>RAPPORT 2005.0026</p> |

Bedriftens adresse: Haugesund kommune Arkivkode: 471
 Teknisk drift
 Kirkegt. 85
 5528 Haugesund

Utslippstillatelse av: 05.09.1996:
 Utslippstillatelse
 med senere
 tillegg/endringer

Bransjenr.: **Kontrolldato:** 19.09.2005

Fra virksomheten: Inge Helgesen **Fra fylkesmannen:** Linn Aasnes Forfang
 Magnus T. Hauge Einar Haualand

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende punkter ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Dokumentasjon av avfallshåndtering

Resultater fra kontrollen:

Følgende avvik ble funnet:

- Avfallsplassen har manglende sikring av avfallets kvalitet.

Fylkesmannen har følgende anmerkning:

- Rutiner for tilbakemelding til avfallsleverandører om feilleveranser kan forbedres.

Utarbeidet dato: 17.10.2005

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Avvik og anmerkninger
4. Gjennomføring

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter ved Årabrot Miljøpark 19.09.2005. Kontrollen ble utført av Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen (FMVA).

Kontrollen inngår som en del av miljømyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldene krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Formålet med kontrollen var å vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Kontrollen omfattet bl.a. undersøkelse av/om:

- mottakskontroll

er i samsvar med avfallsforskriften og vilkår i fylkesmannens tillatelse av 05.09.1996 med sendere endringer og tillegg.

Kontrollen ble gjennomført ved befaring på anlegget og samtale med daglig leder.

- **AVVIK** defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*

(F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter og tillatelser hjemlet i samme lov).

- **ANMERKNING** defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var :

- Forurensningsloven
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Utslippstillatelse av 05.09.1996

3. Avvik og anmerkninger

Avvik 1:

Avfallsplassen har manglende sikring av avfallets kvalitet.

Avvik fra:

Tillatelsen av 05.09.1997, vilkår 2.4.2 (krav om stikkprøvekontroll) og 6.1.2 (krav om at prosedyrer skal inngå i internkontrollen), og internkontrollforskriften § 4, 2. ledd, punkt 7.

Kommentar:

Beskrivelse av stikkprøvekontrollen inngår ikke klart i Årabrot Miljøpark's internkontroll. Det ble opplyst ved kontrollen at tidligere rutine 1.3 – Stikkprøvekontroll ikke lenger var gjeldende.

Rutine 2.3 – Varsling ved avvik fra avfallsforskriften (overlevert ved kontrollen), gjelder renovasjonen, ikke driften av avfallsdeponiet.

Ved mottak av restavfall fra husholdninger, men særlig næringsvirksomhet, var det på kontrolldagen innslag av våtorganisk avfall (vedlagte foto 1 og 2).

For å heve bevissthetsgraden både ved anlegget og hos avfallsleverandørene er det viktig at avfallskontrollen synliggjøres ved eget kontrollpunkt og rutiner som skiller kontrollaktiviteten fra ordinær drift.

Det bør derfor etableres eget sted på avfallsplassen, utenfor fyllingsfronten/deponiflaten, for gjennomføring av stikkprøvekontrollen.

Fylkesmannen registrerer at Årabrot Miljøpark fikk samme type anmerkning ved kontrollen høsten 2001. Stikkprøverutinen som ble oversendt fylkesmannen i etterkant av denne kontrollen (rutine 1.3) blir altså ikke lenger benyttet.

Anmerkning 1

Rutiner for tilbakemelding til avfallsleverandører om feilleveranser kan forbedres.

Det må etableres bedre rutiner for tilbakemelding til avfallsleverandørene om behov for korrigerende avfallssystemer for håndtering av avfall. Når stikkprøvekontrollen, eller annen kontroll, viser innhold av avfall som det ikke er tillatt å deponere (for eksempel våtorganisk avfall, gjenvinnbart avfall), jf avvik 1 ovenfor, må avfallsleverandørene (både enkeltkunder og sorteringsanlegg) få tydelig informasjon om dette.

Årabrot Miljøpark fører ikke oversikt over mengde farlig avfall som plukkes ut fra innlevert avfall og overføres til ordinært mottak for farlig avfall. Dette er et viktig element i tilbakemelding til avfallsbesitterne om kvaliteten på innlevert avfall.

4. Gjennomføring

Kontrollen ble gjennomført 19.09.2005 med følgende deltakere:

| Navn | Funksjon | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| Inge Helgesen | Årabrot Miljøpark | Samtale og befaring |
| Magnus T. Hauge | Årabrot Miljøpark | Samtale og befaring |
| Einar Haualand | Fylkesmannen | Samtale og befaring |
| Linn Aasnes Forfang | Fylkesmannen | Samtale og befaring |