



Fosnavaag Pelagic AS
postboks 131
6099 FOSNAVÅG

Herøy kommune -Rapport etter inspeksjon den 05.12. 2014 hos Fosnavaag Pelagic AS

Inspeksjonsrapport 2014.146.I.FMMR

Til stede under inspeksjonen

Fra bedriften:

Kurt-Martin Jakobsen
Roar Aasen

Fra myndighetene:

Reidun Schei (Fylkesmannen)
Jon Rune Våge (Herøy kommune)

Resultat fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultat fra inspeksjon 5.12.2014 ved Fosnavaag Pelagic AS. Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får noen tilbakemelding om faktiske feil eller misforståelser i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å regne som endelig. Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket **3** avvik og ga **ingen** merknader under inspeksjonen. Avvikene er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene omhandler:

- Utslipp av fett i Indre Havn
- Måleprogram for utslipp til sjø
- Internkontrollen

For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende dokumentasjon på at avvikene er rettet innen **1.3.2015**. Oppfølging etter tilsynet er nærmere omtalt på side 2. Vi vil til slutt takke for god mottakelse og godt samarbeid under tilsynet.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Reidun Sofie Schei

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Herøy kommune Postboks 274 6099 Fosnavåg

Informasjon om bedriften

Ansvarlig virksomhet

Navn: Fosnavaag Pelagic AS	
Organisasjonsnr (underenhet): 981968638	Eies av: 999652921
Besøksadresse: Indre Hamn Fosnavåg	Telefon: 70 08 55 50
Bransjenr. (NACE-kode): 10.202 – Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr	E-post: seafood@fosnavaag.com

Kontrollert anlegg

Navn: Fosnavaag Pelagic AS	Anleggsnr.: 1515.0003.01
Kommune: Herøy	Anleggsaktivitet: Fiskeforedling
Kontroll nr.: 2014.146.I.FMMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 16.08.2012	Tillatelse sist oppdatert: 10.04.2014

Inspeksjonen

Rapporten er utarbeidet etter et tilsyn den 05.12.2014 ved Fosnavaag Pelagic AS. Tilsynet er en oppfølgingsinspeksjon for å sikre at utslipp til Indre Havn og til Holmefjorden følger krav satt i utslippstillatelsen.

Tema for inspeksjonen var:

- Utslipp til Indre Havn
- Måleprogram
- Internkontroll

Vi vil gjøre oppmerksom på at ikke *alle* sider av virksomheten som kan ha betydning for ytre miljø, ble gransket under inspeksjonen. Fosnavaag Pelagic AS må selv aktivt utøve internkontroll, avdekke feil og mangler og sette i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandler avvik som ble funnet under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøstatus for virksomheten.

Definisjoner

Avvik: Overtrede av krav fastsatt i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel krav i forurensningsloven, forskrift hjemlet i forurensningsloven, internkontrollforskriften eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelse eller dispensasjoner, samt virksomhetens egne rutiner for å oppfylle myndighetenes krav).

Merknad: Et forhold som ikke blir omfattet av definisjonen på avvik, men som tilsynsetatene mener det er rett å peke på da det har eller kan ha betydning for å ta vare på det ytre miljøet.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig å kjenne til for virksomheten og saksbehandlere. Her kan det også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller merknad.

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som ble funnet. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende oss dokumentasjon på

at avvikene er rettet innen **01.03.2015**. Dersom det tar lengre tid å rette noen av avvikene, ber vi om å motta en tidfestet handlingsplan innen samme dato.

Vi ber dere om å rette svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal merket med saksnummer.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Dere kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 14, og dere har da en klagefrist på 3 dager. En eventuell klage grunnis og sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Orientering om tvangsmulkt

Dersom virksomheten ikke innen rimelig tidsfrist kan dokumentere at tiltak i forhold til de omtalte avvikene er satt i verk, kan Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt. En eventuell tvangsmulkt vil bli vedtatt med hjemmel i § 73 i forurensningsloven, men vil bli varslet nærmere før vedtak.

Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader i forbindelse med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no eller kan fås ved å kontakte Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Virksomheten ble varslet om gebyr under tilsynet og i e-post av 03.09.2014. Tilsynet ved Fosnavaag Pelagic AS er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale et gebyr på kr. 12 000. Vedtaket om gebyrsats følger risikoklassen og kan ikke påklages. Faktura med innbetalingsblankett vil bli sendt fra Miljødirektoratet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være åpen for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen til Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no En kopi av rapporten sendes også til kommunen.

Regelverk

De viktigste HMS-kravene for bransjen finner dere på www.regelhjelp.no. Mer informasjon finnes på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no og www.lovdata.no.

Hjemlene for avvik i denne kontrollen er i følgende regelverk:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) av 13. mars 1981
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften) av 1. juni 2004
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996
- *Utslippstillatelse til Fosnavaag Pelagic AS 06.08.2012 med endring av 10.4.2014*

Tilsynet har ellers tatt utgangspunkt i:

- Korrespondanse mellom Fosnavaag Pelagic AS og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den tidligere driften og pågående drift

Funn

Forurensningsmyndighetene avdekket disse avvikene:

Avvik 1

Virksomheten har ikke gjennomført en tilstrekkelig gjennomgang av potensielle kilder for å kontrollere at forurenset vann ikke slippes ut i Indre Havn

Avvik fra:

- *Internkontrollforskriften § 5, pkt. 2, 6 og 7*
- *Utslippstillatelse av 06.08.2012 med endring av 10.4.2014*

Kommentar:

I henhold til utslippstillatelsen skal bedriften kartlegge potensielle kilder til akutt forurensning av sjø. Det betyr at kilder som kan medføre akutt utslipp med fare for tilgrising av Indre Havn, skal være kjente og det skal være iverksatt forebyggende tiltak for å eliminere faren for utslipp fra disse.

Dersom det, som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner, oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen eller havnemyndigheten om unormale forhold som har eller kan medføre tilgrising av Indre Havn.

For å unngå utilsiktede utslipp, skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som er av utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Følgende punkter er mangelfullt dokumentert i virksomhetens miljørisikoanalyse og det skal lages en tidfestet handlingsplan for disse forebyggende tiltakene for å hindre utslipp og tilgrising av Indre Havn. Følgende forhold må utføres:

- Renseanlegget for prosessvann skal ha:
 - installert relevante overvåkings- og alarmsystemer
 - forbyggende vedlikeholdsrutiner for kritisk utstyr av utslippsmessig betydning
 - iverksatt sannsynlighetsreducerende tiltak/barrierer for akuttutslipp
- Overløp/diffuse utslipp fra anlegget/eksisterende rørsystem skal ikke ledes til Indre Havn
 - slike utslipp skal kartlegges og elimineres
- Kontrollrutiner av båter som leverer fisk, skal forbedres i samarbeid med den lokale havnemyndighet
- Det skal foreligge en definisjon av grensesnittet for båtens og virksomhetens ansvarsområder med hensyn til å hindre utslipp i Indre Havn.

- Uønskede hendelser med utslipp i Indre Havn skal registreres og behandles i bedriftens avvikssystem.

Det skal finnes en **skriftlig handlingsplan** med oversikt over de forebyggende tiltak som skal settes i verk. *Frist 1.3.2015*

Avvik 2

Virksomheten sitt måleprogram for utslipp til sjø har mangler.

Avvik fra:

- *Internkontrollforskriften § 5, pkt.2, 5 og 7*
- *Utslippstillatelse av 06.08.2012 med endring av 10.4.2014*

Kommentar:

I henhold til utslippstillatelsen skal virksomheten iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til vann som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes, og at de rapporterte årlige utslipp i Altinn er representative for det årlige utslippet til Holmefjorden.

Virksomheten sitt råstoff og dets innhold av fett varierer med årstid og produkt. Måleprogrammet skal sørge for at det foreligger data fra de ulike produksjonene og at disse inngår i beregning av det årlige utslippet. Bedriften skal ha en driftslogg som også registrerer tilfeller av overløp til Holmefjorden. Denne loggen inneholder grunnlagsdata for å beregne årlig mengde urensset overløp til Holmefjorden. Urenset utslippet skal inngå i de årlige utslippstallene.

Måleprogrammet skal ha en beskrivelse av hvordan konsentrasjoner og vannmengder som er rapportert i Altinn, er målt, og det skal inneholde en beskrivelse av hvordan årlige utslipp er beregnet med de utførte målingene og loggførte data.

Måleprogrammet skal ha en skriftlig dokumentasjon av hvordan usikkerhet basert på enkeltmålinger er vurdert for årlige utslipp rapportert i Altinn. Måleprogrammet skal blant annet beskrive og grunngi valg av frekvens for prøveuttak sendt til analyse, og velge frekvenser som sikrer at prøvene blir mest mulig representative for det årlige utslipp.

For å få mest mulig representative målinger, skal usikkerheten i beregning av det årlige utslipp reduseres til et akseptabelt nivå. Det akseptable nivået avhenger av utslippets betydning for miljøet, hva som er praktisk å gjennomføre og kostnadene for å redusere usikkerheten. Valg av akseptabelt nivå, skal grunngis i måleprogrammet.

Standarder som konsulentene/analyselaboratoriet benytter, skal nevnes i måleprogrammet.

En veileder for måleprogram kan lastes ned fra fanen Publikasjoner på hjemmesiden til Miljødirektoratet www.miljodir.no. Søk etter M6.

Det skal finnes et **skriftlig måleprogram** som viser beregning av årlige utslipp til Holmefjord med en angivelse av usikkerhet. *Frist 1.3.2015*

Avvik 3

Virksomhetens dokumenterte internkontroll oppfyller ikke kravene i internkontrollforskriften

Avvik fra:

- *Internkontrollforskriften § 5, pkt. 4,5,6, 7 og 8*

Kommentar:

I henhold til internkontrollforskriften skal internkontrollen dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Følgende punkter skal være skriftlig dokumentert i virksomhetens internkontroll:

- Mål for ytre miljø som utslipp til vann, avfallshåndtering, lukt eller støy. Virksomheten produserer avfall, slipper ut forurenset vann til sjø og har støy- og luktemisjon, og må fastsette konkrete mål i henhold til dette. Målene skal være tallfestet og målbare og måloppnåelse skal være en del av ledelsens årlige gjennomgang av ytre miljø
- Ha en oversikt over virksomhetens organisasjon herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med ytre miljø er fordelt
- Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko for uønskede utslipp til ytre miljø, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
- Ha et system, avviksbehandling, for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav for ytre miljø med hensyn til naboklager /akuttutslipp/ overskridelser av utslippsgrenser og feil i forbindelse med levering av avfall.
- Ha en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Det skal finnes en **skriftlig dokumentert internkontroll**. *Frist 1.5.2015*

Andre forhold

I utslippstillatelsen er det stilt krav om undersøkelse av utslippspunktet i Holmefjorden. Dette kravet settes i bero siden det nå synes som forholdene er forbedret etter at kommunen hadde en gjennomgang av det kommunale kloakkrenseanlegget.

Dette krav kan bli initiert i framtida.

Informasjon gitt til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark utdelt:

- Faktaark om gebyr