



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
02.02.2015
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2010/7892-471
Deres ref.

Nortura Malvik
Stavsjøvegen 14
7550 HOMMELVIK

Nortura Malvik - kontroll av utslippsforhold og avfallsbehandling

Vedlagt følger inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Bedriften er plassert i risikoklasse 3 og skal betale et gebyr på kr. 12.200,-, for kontrollen.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 29.01.15.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 01.03.15 på hvordan bedriften vurderer anmerkningen og det som er nevnt under andre forhold.

Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er i brev fra Fylkesmannen av 16.10.09 plassert i risikoklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 12.200,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.miljodirektoratet.no/> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

vedlegg

Kopi m/vedlegg: Malvik kommune, 7550 Hommelvik

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2015.002.I.FMST

Dato for inspeksjonen: 30.01.14

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Nortura Malvik	Virksomhetens org.nr.:
Adresse: Stavsjøvegen 14, 7550 Hommelvik	Virksomhetens telefon/epost:
Kommune/kommunenr.: Malvik	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Annar Martinsen	Fra Fylkesmannen: Toril Espedal Tore Haugen
--------------------------------------	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver anmerkninger som ble konstatert under inspeksjonen. Hovedtema under tilsynet var å følge opp tidligere avvik og anmerkninger.

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

Det ble registrert en anmerkning.

Oppfølging etter kontrollen

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 01.03.15 på hvordan bedriften vurderer anmerkningen. Vi ber også om kommentarer på det som er nevnt under andre forhold.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), § 39-6. Bedriften er i brev fra Fylkesmannen av 16.10.09 plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 12.200- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 16.10.09.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Følgende anmerkning ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Anmerkninger

Anmerkning 1: Bedriften må vurdere om driften av renseanlegget kan bedres ytterligere med hensyn på reduksjon av utslipp fra anlegget.

Kommentar:

Bedriften har nå utført tiltak slik at alle rensekravene i utslippstillatelsen ble oppfylt i 2014. Det slippes likevel ut store mengder organisk stoff og næringssalter fra anlegget. Utslipet av organisk stoff (målt som BOF₅) var for eksempel i 2013 vel 30 tonn.

Bedriften må derfor vurdere om driften på renseanlegget kan bedres ytterligere, bl.a. gjennom bevist bruk av styrende parametere (pH, hydraulisk belastning mm) for optimal drift av anlegget.

Det tas vannprøver 1 gang i måneden. For å sikre god rensing mesteparten av tiden bør bedriften vurdere bruk av turbiditetsmåler (evt. annen metode) på renset avløpsvann for evt. å sende dårlig renset avløpsvann i retur.

Renseanlegget er utstyrt med alarmer for varsling av diverse hendelser på anlegget. Ved kontrollen ble det diskutert muligheter for tidligere varsling slik at personellet får bedre tid til å rette opp forhold som kan forårsake uhellsutslipp.

Dette er eksempler på forhold som kan vurderes. Andre forhold som bedriften selv mener er viktige må også tas med.

Andre forhold

Avviksbehandling omfatter nå også ytre miljø. Risikovurdering ble oppdatert i 2014. Bedriften bør vurdere om overløp skal tas med i denne.

Ved sjekk på databasen Norbas (oversikt over all innlevering av farlig avfall til godkjente mottak/innsamler) kan vi ikke se at bedriften har levert farlig avfall i 2014.