



Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni

Macks Ølbryggeri AS Hovedkontor Tromsø
Postboks 6142
9291 Tromsø

Tromsø, 5. desember 2018

Deres ref.:
Rune Lennart Andreassen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/5931
Saksbehandler:
Bjørn Arne Karlsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Macks Ølbryggeri AS Kontrollnummer: 2018.015.I.FMTR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Rune Lennart Andreassen

Fra Fylkesmannen i Troms /

Romssa Fylkkamánni:

Bjørn Arne Karlsen

Andre deltagere fra virksomheten:

Cathrine Edvartsen

Peter Calleeuw

Oddvar Larsen, Balsfjord kommune

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms

/ Romssa Fylkkamánni:

Per Kristian Krogstad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Macks Ølbryggeri AS i Nordkjosbotn den 28.11.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på begge avvik, da disse medfører at Macks Ølbryggeri AS ikke har kontroll med sine påslipp til et kommunalt renseanlegg som har kjente utfordringer med å takle påslippet fra bryggeriet. Påslipp som overbelaster renseanlegget vil trolig slippes tilnærmet urensset til resipienten (indre Balsfjorden).

Avvik:

- Macks Ølbryggeri har ikke oversikt over sitt påslipp til det kommunale Mack RA
- Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for sine påslipp til kommunalt renseanlegg

Anmerkninger:

- Farlig avfall som spillolje og lysstoffrør lagres på en måte som øker risikoen for hhv. søl og brekkasje

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

5. desember 2018	Bjørn Arne Karlsen	Evy Jørgensen
dato	kontrollør	miljøverndirektør
	Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni	

Kopi av rapporten sendes til:

- Balsfjord kommune
- Balsfjord Kommunal Teknikk KF

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Macks Ølbryggeri AS, hovedkontor Tromsø	
Organisasjonsnr.: 973188178	Eies av: 975967093
Bransjenr. (NACE-kode): 11.050 - Produksjon av øl	

Kontrollert enhet

Navn: Macks Ølbryggeri AS	Anleggsnr.: 1933.0064.01
Kommune: Balsfjord	Fylke: Troms
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt	
Tillatelse gitt: 14. desember 2016	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Macks Ølbryggeri AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Macks Ølbryggeri AS innen **31. januar 2019** sende en skriftlig, dokumentert, redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eller planlagt rettet.

Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene vil derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni v/Bjørn Arne Karlsen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig, dokumentert, tilbakemelding på hvordan avvikene er rettet, eller planlagt rettet, innen 31. januar 2019. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en skriftlig, dokumentert, tilbakemelding på hvordan avvik er rettet, eller planlagt rettet, innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Macks Ølbryggeri AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Macks Ølbryggeri har ikke oversikt over sitt påslipp til det kommunale Mack RA

Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning)
- Internkontrollforskriften § 5 *Innhold i IK-systemet. Krav til dokumentasjon* pkt. 7
- Utslippstillatelse av 16.12.2016 pkt. 2.2 *Plikt til å overholde grenseverdier*, 2.6 *Internkontroll* og 11.1 *Utslippskontroll*.

Kommentarer:

Macks Ølbryggeri AS har satt ut prøvetaking og analyse av prosessavløpsvannet til Balsfjord Kommunal Teknikk KF. Macks Ølbryggeri AS har ikke rutiner for å etterse at oppgavene blir ivaretatt av denne. Det har derfor ikke blitt oppdaget at uttak og analyse av prosessavløpsvannet ikke har blitt utført på en tilfredsstillende måte.

Manglende analyser har medført at virksomheten ikke har avdekket at påslippet til det kommunale Mack RA for 2017 har oversteget tillatelsens rammer for parameterne BOF₅ og suspendert stoff med hhv. omlag 18 og 45 %. Tallene foreligger på bakgrunn av opplysninger om SS gitt under tilsynet og ettersendt materiale om BOF₅ for 2017.

En naturlig følge av manglende kjennskap til eget utslipp, er at virksomheten ikke har hatt nødvendig insentiv til å sette inn tiltak for å redusere påslippet av nevnte parametere.

Avvik 2

Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for sine påslipp til kommunalt renseanlegg

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 *Innhold i IK-systemet. Krav til dokumentasjon* pkt. 7
- Utslippstillatelse av 16.12.2016 pkt. 11.2 *Måleprogram*.
-

Kommentarer:

Det ble erkjent på tilsynet at det ikke foreligger noe måleprogram. Programmet skulle ifølge utslippstillatelsen vært utarbeidet innen 15.04.2017.

Med et måleprogram på plass ville Macks Ølbryggeri AS hatt tydelige spesifikasjoner for sin bestilling av prøvetakings- og analysetjenester overfor Balsfjord Kommunal Teknikk KF, og således lettere kunne følge opp leveransene fra det innleide foretaket.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Farlig avfall som spillolje og lysstoffrør lagres på en måte som øker risikoen for hhv. søl og brekkasje

Kommentarer:

Spillolje lagres på en 1 m³ IBC (plasttank). Dette synes uhensiktsmessig da det opplyses at det genereres lite spillolje ved virksomheten, og at farlig avfall, ifølge avfallsforskriften § 11-8, skal leveres inn årlig dersom det totalt utgjør mer enn ett kg. Videre står tanken på et oppsamlingskar, noe som gjør tilkomsten for påfylling vanskelig. Dette kan medføre søl. I tilfelle tappepunktet nede på tanken ødelegges, kan spillolje renne ut over gulvet uten at oppsamlingskaret klarer å samle den opp.

Lysstoffrør lagres i en avskåret IBC. Dette medfører stor sannsynlighet for brekkasje på rørene, med utslipp av forurensende gasser som resultat. Lysstoffrør bør lagres i original emballasje i kasse/eske med tilstrekkelig lengde til at røret ligger flatt eller står støtt på høykant.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)