



MILJØ-  
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

SAR AS AVD TANANGER  
Oljevegen 5  
4056 Tananger

Oslo, 6. mars 2018

Deres ref.:  
Karen Aanestad

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2016/1549  
Saksbehandler:  
Thor Jostein Dahlstrøm

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR Treatment, Tananger

### Kontrollnummer: 2018.001.U.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Karen Aanestad

*Fra Miljødirektoratet:*  
Thor Jostein Dahlstrøm

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Jone Rivrud Rygg  
Ida Maria Evensen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved SAR Treatment, Tananger den 19. februar 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har mangler ved sine rutiner for mottak av farlig avfall
- Virksomheten lagrer enkelte avfallsfraksjoner de plikter å levere umiddelbart

#### Anmerkninger:

- Virksomheten kan med fordel oppdatere sine rutiner for lagring til de nye kravene i tillatelsen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

|              |                        |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| 6. mars 2018 | Thor Jostein Dahlstrøm | Einar Knutsen |
| dato         | kontrollør             | seksjonsleder |
|              | Miljødirektoratet      |               |

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen
- Sola kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

|   |                    |
|---|--------------------|
| Navn: SAR AS AVD TANANGER   |                    |
| Organisasjonsnr.: 972096636   | Eies av: 944178228 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning |                    |

### Kontrollert enhet

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Navn: SAR Treatment, Tananger                | Anleggsnr.: 1124.0016.01     |
| Kommune: Sola                                | Fylke: Rogaland              |
| Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling |                              |
| Tillatelse gitt: 30. juni 2015               | Sist endret: 22. januar 2018 |

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Tilsynet ble gjennomført som en stikkprøvekontroll med bakgrunn i at virksomheten nylig har oppdatert sin tillatelse med strengere begrensninger for hvilke typer og mengder farlig avfall de kan ta imot og lagre.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Lagring av avfall
- Mottak og levering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

SAR Treatment, Tananger plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må SAR Treatment, Tananger innen 16. april 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Thor Jostein Dahlstrøm.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil SAR Treatment Tananger bli ilagt et gebyr på kr 10 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten har mangler ved sine rutiner for mottak av farlig avfall

##### **Avvik fra:**

Tillatelsens punkt 3.1 og avfallsforskriften § 11-13

##### **Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen og avfallsforskriften plikter virksomheten å påse at avfallet de mottar er deklarerert og at deklarasjon følger alle leveranser ved viderelevering. Ved viderelevering plikter virksomheten å gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte

Under tilsynet fremkom det at virksomheten har mottatt farlig avfall deklarerert til SAR AS Oljeveien. Videre var det deklarerert avfallstyper med stoffnummer (stikkprøver viste 7022 og 7025) til SAR Treatment som de ikke hadde tillatelse til å motta. Virksomheten hadde godkjent deklarasjonen, men informerte om at avfallet i praksis var mottatt av SAR AS (Oljeveien) der avfallet ble separert

til to nye typer avfall som SAR Treatment har tillatelse til å motta. Miljødirektoratet påpeker at SAR Treatment Tananger kun kan motta avfall som er deklarerert til deres spesifikke anlegg, og at avfall som ikke leveres til dem ikke kan godkjennes som deklarerert til dem.

## **Avvik 2**

Virksomheten lagrer enkelte avfallsfraksjoner de plikter å levere umiddelbart

### **Avvik fra:**

§ 11-8. *Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold*

### **Kommentarer:**

I henhold til avfallsforskriften inntreffer leveringsplikten for farlig avfall umiddelbart ved nedleggelse av virksomhet. SAR Treatment Tananger har hatt driftsstans i sitt behandlingsanlegg for farlig avfall siden mai 2017, og har ikke planer om å starte opp igjen. Under tilsynet fremkom det at virksomheten har enkelte fraksjoner fra behandlingen stående igjen på området sitt. Dette er estimert til 2-300 tonn bioslam, 1-50m<sup>3</sup> bunnfall i lagringstanker og 2 IBC'er med slam fra renseanlegget. Virksomheten informerte om at de har planer om å levere dette bort i andre kvartal av 2018.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomheten kan med fordel oppdatere sine rutiner for lagringsmengder til de nye kravene i tillatelsen

### **Kommentarer:**

Virksomhetens tillatelse ble oppdatert med en reduksjon av mengder og typer farlig avfall de har tillatelse til å ta imot og lagre den 22. januar 2018. I virksomhetens interne styringssystem var ikke de nye mengdebegrensningene tatt inn, og det var ikke oppdatert andre rutiner for å etterleve mengdebegrensningene. Virksomheten informerte om at de ligger godt innenfor maks-grensene for lagring, at deres drift gjør at det ikke er realistisk at de lagrer mer enn maks tillatt lagringsmengde i nær fremtid og at de var i gang med å bygge om anlegget slik at de ikke ville ha lagringskapasitet som muliggjør å lagre for mye. Miljødirektoratet mener virksomheten likevel med fordel kan oppdatere mengdebegrensningen i styringssystemet og innføre rutiner som sikrer at de ikke går over grensene.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet