



MILJØ-  
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

NORSK GJENVINNING AS AVD ØRA  
Postboks 567 Skøyen (JE)  
0214 Oslo

Oslo, 26. april 2019

Deres ref.:  
Ronny Andresen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2019/1180  
Saksbehandler:  
Thor Jostein Dahlstrøm

# Inspeksjonsrapport

## Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Øra

### Kontrollnummer: 2019.048.I.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Ronny Andresen

*Fra Miljødirektoratet:*  
Thor Jostein Dahlstrøm

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Kjell Arvid Kristoffersen  
Rune Martinsen

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Henning Gøhtesen  
Helene Mørkåsa Sandvik

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Øra (Norsk Gjenvinning Øra) den 11. april 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

Virksomhetens dokumenterte rutiner for farlig avfall har enkelte mangler

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

26. april 2019	Thor Jostein Dahlstrøm	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Miljødirektoratet	

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Østfold ved miljøvernavdelingen

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: NORSK GJENVINNING AS AVD ØRA	
Organisasjonsnr.: 914843677	Eies av: 937270062
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

Navn: Norsk Gjenvinning Øra	Anleggsnr.: 0106.0224.01
Kommune: Fredrikstad	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	
Tillatelse gitt: 18. desember 2014	Sist endret: 26. november 2018

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for behandlingsanlegg for farlig avfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning Øra plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning Øra innen 1. juli 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Thor Jostein Dahlstrøm.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. april 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Gjenvinning Øra bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomhetens dokumenterte rutiner for farlig avfall har enkelte mangler

##### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, punkt 7 iverksette rutiner.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall.

Tillatelsen punkt 1.1 Rammer for virksomheten, punkt 13.6 rapportering til Miljødirektoratet og punkt 3.4 vilkår ved lagring av farlig avfall.

##### **Kommentarer:**

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheter implementere dokumenterte rutiner som sikrer at de er i tråd med relevant regelverk og tillatelsen. For behandlingsanlegg for farlig avfall er blant annet kravene knyttet til mottakskontroll, forsvarlig lagring og viderelevering relevante.

Ved gjennomgang av virksomhetens rutiner ble det avdekket følgende mangler knyttet til farlig avfall.

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for levering av farlig avfall inkludert avfall som eksporteres. Virksomheten leverer sitt farlige avfall dit deres eierselskap henviser de til å levere avfallet og kunne ikke redegjøre for om det var undersøkt om mottakerne av avfallet har tillatelse til hver enkelt av avfallsfraksjonene. Det var ikke etablert skriftlige rutiner for hvordan avfall skal klassifiseres og deklarerer. For de avfallsforsendelsene som eksporteres kunne ikke virksomheten redegjøre for ansvarsfordelingen mellom de og eksportøren. For eksempel er dette relevant for at den som er ansvarlig for å sikre at hver forsendelse er i tråd med samtykket til eksport kjenner sitt ansvar.

Virksomheten hadde i 2018 mottatt enkelte avfallsfraksjoner som ikke er dekket av tillatelsen, med avfallsstoffnummer 7210 og 7159. Sistnevnte avfallsstoffnummer var ikke nevnt i virksomhetens egenkontrollrapport. Virksomheten informerte om at dette er deler av den samme typen avfall som de de har tillatelse til, at avfallsfraksjonene skal behandles likt og at de ser det som lite hensiktsmessig å skille ut slike leveranser fra resterende. Miljødirektoratet påpeker at dette kan søkes tatt inn i tillatelsen og at virksomheten må ha rutiner for å sikre at informasjonen i egenkontrollrapporten blir korrekt.

Under befaringen ble det observert at kvikksølvholdige lypærer og annet kvikksølvholdig avfall ble lagret i en bøtte, uten mellomlegg eller annen form for beskyttelse. Dette medfører økt risiko for at pærer knuser og at kvikksølv fordampes ut. I virksomhetens skriftlige rutine var det angitt at avfallet skulle lagres med mellomlegg.

Virksomheten hadde ikke et system som sikrer at alt farlig avfall blir levert innen 12 måneder.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forurensingsloven
- Internkontrollforskriften
- Avfallsforskriften
- Tillatelsen fra Miljødirektoratet