



BERGENE HOLM AS AVD NIDARÅ
Postboks 2060 Stubberød
3255 Larvik

Saksbehandler:
Martin Eie

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Bergene Holm AS avd. Nidarå

Kontrollnummer: 2019.095.I.FMAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Johan Mørland

Fra Fylkesmannen i Agder:
Martin Eie

Andre deltagere fra virksomheten:
Paul Edvard Vittersjø
Lars Christiansen
Thomas Rosseland
Olav Bergene Holm
Ole A. Rustad

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Agder:
Veronica Skjævestad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Bergene Holm AS avd. Nidarå den 02.05.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Agder avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten kan ikke dokumentere at de har utført en beredskapsanalyse for akutt forurensning.
- Tankanlegget med tilhørende utstyr er ikke underlagt et dokumentert frekvensbasert vedlikeholdsprogram.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

24.05.2019	Martin Eie	Ildikó Nordensvan
dato	kontrollør	seniorrådgiver

Fylkesmannen i Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Åmli kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BERGENE HOLM AS AVD NIDARÅ	
Organisasjonsnr.: 973149865	Eies av: 812750062
Bransjenr. (NACE-kode): 16.100 - Saging, høvling og impregnering av tre	

Kontrollert enhet

Navn: Bergene Holm AS avd. Nidarå	Anleggsnr.: 0929.0001.01
Kommune: Åmli	Fylke: Aust-Agder
Anleggsaktivitet: Treforedling	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for tanklagring 2019.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Miljørisiko
- Driftsrutiner og overvåkningstiltak
- Barrierer
- Forebyggende inspeksjon og vedlikehold
- Beredskap

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Bergene Holm AS avd. Nidarå plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Bergene Holm AS innen 28. juni 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Martin Eie.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. april 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Bergene Holm AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kan ikke dokumentere at de har utført en beredskapsanalyse for akutt forurensning

Avvik fra:

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 18-7 og 18-8

Kommentarer:

Det fremkommer av forurensningsforskriften § 18-7 at virksomheter skal gjennomføre en vurdering av beredskapsbehovet (beredskapsanalyse). Denne må ta utgangspunkt i miljørisikovurderingen. Beredskapen må dokumenteres i en beredskapsplan, jf. § 18-8.

Bergene Holm har et industrivern hvor det gjennomføres fire øvelser i året rettet mot personskader og branntilløp. Utslipp av diesel eller kjemikalier fra tank inngår ikke i øvelsene. Virksomheten har likevel rutiner i praksis med å bruke absorbenter og flis ved mindre utslipp med søl. Ved større utslipp skal brannvesenet kontaktes. Under tilsynet kunne ikke Bergene Holm legge frem en analyse av beredskapsbehovet.

Avvik 2

Tankanlegget med tilhørende utstyr er ikke underlagt et dokumentert frekvensbasert vedlikeholdsprogram

Avvik fra:

Forskrift om begrenning av avfall (forurensningsforskriften) § 18-6, 1. ledd, bokstav d

Kommentarer:

I henhold til forurensningsforskriften § 18-6 første ledd bokstav d skal tankanlegget og de tekniske barrierene til enhver tid ha tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Videre skal virksomheten utarbeide kriterier for hva som er tilfredsstillende teknisk tilstand. For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal virksomheten etablere og gjennomføre et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. Med *utstyr* menes ikke bare tanken, men også rørledninger, pumper, sikringsarrangement m.m. Både omfanget av og hvor ofte inspeksjoner skal gjennomføres må tilpasses blant annet type utstyr, miljørisiko, utstyrsleverandørens anbefalinger og anleggs alder.

Bergene Holm har tre tanker som omfattes av kravene i forurensningsforskriften kapittel 18; to tanker med impregneringsmidlet Wolmanit på hhv. 10 m³ og 5 m³ og én dieseltank på 20 m³. Virksomheten er ansvarlig for både bruken og lagringen av innholdet i tankene. Videre ble det opplyst under tilsynet at alle tre tankene er fra 1980-tallet.

Bergene Holm fører visuell kontroll med tankanleggene gjennom daglige møter og runder på anlegget. På møtene deltar både representanter fra ledelsen og HMS-ansvarlig. Under tilsynet kunne derimot ikke virksomheten fremvise en dokumentert frekvensbasert kontroll av tankanlegg med tilhørende utstyr. Virksomheten har således heller ikke fastsatt akseptkriterier for hva som er tilfredsstillende teknisk tilstand på tankene med tilhørende utstyr.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)