



# Fylkesmannen i Østfold



Fredrikstad kommune

Postboks 1405  
1602 FREDRIKSTAD

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2009/7231 461.2 LTH

Vår dato: 23.04.2015

## Oppfølging etter inspeksjon ved Nordre Borge (Fredrikstad) avløpsnett i Alvim avløpsanlegg

Dato for inspeksjonen: 24.3.2015

Rapportnummer: 2015.004.I.FMOS

### Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket følgende avvik og anmerkninger under inspeksjonen

- **Avvik 1: Det foretas ikke tidsregistrering av driftsoverløp i ledningsnett.**
- **Avvik 2: Miljøriskovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 15.06.2015 på at avvikene er eller blir rettet. Dette er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Karsten Butenschøn e.f.  
miljøverndirektør

Lotte Thompson  
overingeniør

**Informasjon om bedriften** (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: Fredrikstad Kommune	
Organisasjonsnr.: 940039541	Bedriftsnummer:
Postadresse : Postboks 1405, 1602 Fredrikstad	Telefon: 69306000
Bransjenr. (NACE-kode): 84.11-Generell offentlig administrasjon	E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no

**Kontrollert anlegg/virksomhet**

Navn: Nordre Borge (Fredrikstad) avløpsnett i Alvim Avløpsanlegg	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0106.0150.01
Besøksadresse: Tomteveien 30 (driftskontroll)	Anleggsaktivitet: Avløpsnett
Tillatelse sist oppdatert: 7.10.2009	Risikoklasse.: 4

**Kontaktpersoner ved kontrollen:**

Fra virksomheten:

Ole Petter Skallebakke - overingeniør

Terje Johansen – virksomhetsleder

Wiggo Mathisen – fagarbeider drift

Anders Norlie – ansvarlig kvalitetssystem

Jon Arild Olsen - elektriker/automatiker

Per Arne Thoresen - driftskontroll

Fra Fylkesmannen:

Karsten Butenschøn

Lotte Thompson

**Tema for tilsynet**

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner / saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Risikovurdering av avløpsanlegget

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

**Regelverk**

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

**Definisjoner**

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Rapportens status**

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

**Oppfølging etter kontrollen**

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.06.2015 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal bedriften utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

**Varsel om kontrollgebyr**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Vi varsler at sats 4 gjelder i denne saken. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4700 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Dere har anledning til å kommentere dette varslat. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. § forvaltningsloven § 16. Endelig vedtak om gebyrsats gjøres senere.

**Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

**Avvik**

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

**Avvik 1: Det foretas ikke tidsregistrering av driftsoverløp i ledningsnett.**

**Avvik fra:** Tillatelsens vilkår 3.4.1

**Kommentarer:** I tillatelsen står det at kommunen minst skal registrere overløpstid og etter beste evne beregne utslipp via driftsoverløpene.

Det logges ikke tid i overløp for noen av driftsoverløpene i Nordre Borge ledningsnett. Kommunen har en samlet beregning av estimert utslipp fra avløpsnett, men det blir ikke estimert utslippsmengder fra det enkelte overløp.

Under tilsynet ble det anført at å utvide tidsregistrering til alle driftsoverløpene ikke er rett prioritering av ressursbruken. Fylkesmannen presiserer derfor at avviket over er konstatert på grunnlag av gjeldende fastsatte vilkår. Dersom kommunen mener vilkårene ikke er satt på rett grunnlag må dette tas opp gjennom ordinær saksbehandling.

**Avvik 2: Miljøriskovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

**Avvik fra:** Tillatelsens vilkår 10.1 og 10.2. Internkontrollforskriften § 5-6

**Kommentarer:** Tillatelsen sier at kommunen skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av virksomheten og kartlegge potensielle kilder til akutt forurensning. På basis av miljørisikoanalysen skal kommunen om nødvending iverksette risikoreduserende tiltak og ha en oppdatert oversikt over disse.

Det finnes en overordnet ROS-analyse for nedre Glomma. Denne er ikke konkret nok til å oppfylle kravene i tillatelsen. Fylkesmannen vil peke på at Norsk vann har utarbeidet en veileder for risikovurdering av avløpsanlegg. Denne veilederen er normgivende for hva som vil anses å være tilstrekkelig.