



ØVRE EIKER KOMMUNE AVLØP
Postboks 76
3301 Hokksund

Saksbehandler:
Tonje Røland Brasetvik, 32 26 68 15

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Hokksund avløpsanlegg

Kontrollnummer: 2019.142.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kim Lysfjord Karlsen

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Tonje Røland Brasetvik

Andre deltagere fra virksomheten:
Ingar Bakke
Øyvind Aasterud
Ole Martin Værås

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Nora Charlotte Hein Stamsø

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hokksund avløpsanlegg den 12. juni 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens miljørisikovurdering hadde mangler

Anmerkninger:

- Oppfølging av hovedplan avløp
- Virksomhetens avvikssystemer kan forbedres med tanke på ytre miljø

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

5. august 2019	Tonje Røland Brasetvik	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Øvre Eiker kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ØVRE EIKER KOMMUNE AVLØP	
Organisasjonsnr.: 988359076	Eies av: 988358061
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Hokksund avløpsanlegg	Anleggsnr.: 0624.0031.01
Kommune: Øvre Eiker	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 13.03.2002	Sist endret: 02.05.2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for avløp.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hokksund avløpsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hokksund avløpsanlegg innen 1. november 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Tonje Røland Brasetvik.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. juni 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hokksund avløpsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentlighetsloven).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens miljørisikovurdering hadde mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten skal ha et internkontrollsystem, herunder en risikovurdering med tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomheten hadde en miljørisikovurdering som omfattet forhold knyttet til ytre miljø, men ikke alle relevante forhold var dekket. Av relevante forhold som må med i en miljørisikovurdering nevnes blant annet: avløpsanlegg, ledningsnett, overløp, manglende overholdelse av rensekrav, klimatilpasning, ekstremvær, tanklagring av farlige kjemikalier, bruk av farlige kjemikalier, ulike sluk i/ved anlegget som fører til resipient, vask og rengjøring av utstyr, driftsstabilitet ved ulike driftsforhold, industripåslipp med mer.

Virksomheten hadde ikke en handlingsplan for oppfølging av tiltak som var foreslått i miljørisikovurderingen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Oppfølging av hovedplan avløp

Kommentarer:

Øvre Eiker kommune har sammen med de andre kommunene i Godt Vann Drammensregionen en felles hovedplan for avløp. Under tilsynet kunne ikke virksomheten dokumentere at de har undersøkt hvordan avløpsanlegget vil bli påvirket av framtidige klimaendringer, men viste til at andre deler av kommunen har ansvar for dette. Økte nedbørsmengder kan påvirke kapasiteten på avløpsnettet, føre til flere overløp, gi tynnere avløpsvann inn på anlegget, og påvirke rensegraden. Det er derfor viktig at de som er ansvarlige for avløp i kommunen involverer seg i arbeidet med klimatilpasning.

Anmerkning 2

Virksomhetens avvikssystemer kan forbedres med tanke på ytre miljø

Kommentarer:

Kommunen har flere ulike systemer for registrering eller loggføring av avvik. Det føres avvik, men i liten grad knyttet til ytre miljø. Kommunen kan med fordel etablere en klarere definisjon av hva som er avvik knyttet til ytre miljø, og bruke avvikssystemene i større grad også for slike hendelser.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Kontroll med risiko gir gevinst