



## Avløpsaksjonen 2014 – Levanger kommune

### Kontrollrapport

Virksomhet:	Levanger kommune, Havna renseanlegg	Tidsrom for kontrollen:	26.6.2014
Virksomhetens adresse:	Postboks 130 7601 Levanger	Deltagere fra virksomheten:	Geir Jostein Larsen, Hallvard Abildsnes, Per Kåre Brenne, Lasse Svarva
Foretaksnummer:	938587051	Deltagere fra Fylkesmannen:	Rakel Skjellegrind Ingunn Kristin Forfang

#### Kontrollen omfattet følgende emner:

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner/saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Akkreditert prøvetaking
- Etterleving av renskrav
- Driftsstabilitet i renseanlegg
- Risikovurdering av avløpsanlegget
- Avviksbehandling

#### Hovedfunn fra kontrollen:

Det ble påvist tre avvik og gitt én anmerkning under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet i det etterfølgende.

Følgende avvik framkom under kontrollen:

- Overordnede mål for avløpsanlegget er mangelfulle
- Handlingsplan og saneringsplan for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende
- Overløp av urensset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende

Følgende anmerkning ble gitt under kontrollen:

- Avviksregistreringen for ytre miljø er mangelfull

**Innhold:**

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold

## 1. Innledning

I mai og juni gjennomførte Fylkesmannen en landsdekkende kontrollaksjon rettet mot avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 14. Aksjonen er en videreføring av tidligere kontrollaksjoner i 2008 og 2010.

Havna renseanlegg i Levanger kommune har tillatelse fra Fylkesmannen, rammen for tillatelsen er 23 000 pe. Renseanlegget har krav om 90 % fosforfjerning.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik og anmerkninger avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Dokumentasjon tilsendt Fylkesmannen i forkant av tilsynet
- Utslippstillatelsen for Levanger tettsted fra Havna renseanlegg av 1.1.2007

## 3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner/saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Akkreditert prøvetaking
- Etterleving av rensekrav
- Driftsstabilitet i renseanlegg
- Risikovurdering av avløpsanlegget
- Avviksbehandling

## **4. Avvik**

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

### **Avvik 1**

#### **Overordnede mål og planer for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende**

##### **Avvik fra:**

Forskrift om internkontroll § 5 punkt 4 (sette mål for ytre miljø)

Forskrift om internkontroll § 5 punkt 6 (risiko, planer og tiltak)

Forurensningsforskriften § 14-5 og § 14-10

##### **Kommentar:**

I henhold til internkontrollforskriften § 5 punkt 4 skal virksomheter fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Interkontrollforskriftens § 5 punkt 6 krever at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig. Vi viser også til forurensningsforskriftens §§ 14-5 og 14-10 om dimensjonering, bygging, drift og vedlikehold av avløpsnett og renseanlegg.

Levanger kommune har ingen hovedplan for avløpsområdet, men det foreligger en omfattende saneringsplan for perioden 2008 – 2011 og et forslag til investeringsplan for perioden 2011 – 2018. Det er satt overordnede mål for avløpsanlegget, men målene er ikke tallfestet. Kommunen har ikke satt funksjonskrav til ledningsnett.

Kommunen har ikke startet arbeidet med revidering av den eksisterende saneringsplanen. Planen, som skal vedtas politisk, bør inneholde tydelige overordnede og detaljerte mål, en handlingsplan/framdriftsplan for tiltak og et investeringsbudsjett.

### **Avvik 2**

#### **Overløp av urensset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende**

##### **Avvik fra:**

Levanger kommunes utslippstillatelse av 1.1.2007 for Levanger tettsted fra havna renseanlegg, punkt 5.

##### **Kommentar:**

I punkt 5 i Levanger kommune sin utslippstillatelse stilles det krav om at samlet utslipp av urensset kloakk via overløp skal måles eller beregnes på grunnlag av registrert driftstid.

Levanger kommune har et system for registrering av driftstid for utslipp via overløp, men mengden blir ikke tallfestet på grunnlag av denne målingen.

## **5. Anmerkning**

Følgende anmerkning ble gitt under tilsynet:

### **Anmerkning**

Avviksregistreringen for ytre miljø er mangelfull.

### **Kommentar:**

Kommunen har et avvikssystem som baserer seg på skriftlig innrapportering av uønskede hendelser, men det fungerer ikke i praksis. I 2013 oppstod det flere hendelser i tilknytning til avløpsanlegget, men kun to av hendelsene ble rapportert skriftlig. Hendelser som omfatter overskridelse av rensekrav og langvarige overløp blir ikke rapportert i avvikssystemet. Alle hendelser som kan påvirke utslippet direkte, samt gjentatte hendelser, bør i utgangspunktet avviksbehandles.

## **6. Andre forhold**

Kommunens miljørisikovurdering for avløpsanlegget er fra 2009 og bør oppdateres hvert 5. år. Fylkesmannen anbefaler at kommunen benytter Norsk Vanns «Rapport 197/2013, Avløpsanlegg, Vurdering av risiko for ytre miljø» ved revidering av miljørisikovurderingen.