



HOL KOMMUNE TEKNISK ETAT
Ålmannvegen 8
3576 Hol

Saksbehandler:
Marte Rosnes

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Geilo avløpsanlegg

Kontrollnummer: 2019.143.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jan Ingvar Dokken

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Marte Rosnes

Andre deltagere fra virksomheten:
Anette Bergli
Erik Kaupang
Trygve Hagen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Nora Charlotte H. Stamsø

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Geilo avløpsanlegg (Geilo avløpsanlegg) den 28.06.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Internkontrollen til Geilo avløpsanlegg er mangelfull
- Geilo avløpsanlegg er ikke kjent med substitusjonsplikten

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. september 2019	Marte Rosnes	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Hol kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HOL KOMMUNE TEKNISK ETAT	
Organisasjonsnr.: 974639831	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Geilo avløpsanlegg	Anleggsnr.: 0620.0008.01
Kommune: Hol	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 21.05.2002	Sist endret: 02.05.2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Geilo avløpsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Geilo avløpsanlegg innen 31. oktober 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Marte Rosnes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. juni 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Geilo avløpsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Internkontrollen til Geilo avløpsanlegg er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (§5, 2. ledd punkt 4)

Kommentarer:

Hol kommune plikter å ha et internkontrollsystem for Geilo avløpsanlegg i samsvar med internkontrollforskriften, jmfør internkontrollforskriften §§4 og 2. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Internkontrollen er et verktøy som skal sikre og dokumentere at kommunen overholder krav fastsatt i regelverk og tillatelse.

Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet (§5, 2. ledd punkt 4)

Kommunens hovedplan for avløp og vannmiljø har et eget kapittel med målsettinger. Målene i hovedplanen er generelle og lite etterprøvbare og de ansatte hadde ikke en helhetlig spesifikk plan for Geilo avløpsanlegg. Det manglet konkrete målsettinger for å redusere mengde overvann og tap fra avløpsnett. Tiltak på ledningsnett var i liten grad knyttet til drift av renseanlegget. Fremmedvann er av de største utfordringene Geilo avløpsanlegg har. I perioder med mye nedbør og snøsmelting går svært mye avløpsvann i overløp.

Kommunen gjør flere tiltak for å redusere fremmedvann, men mangler en samlet fremmedvannplan som viser årsak, mål, strategi og tiltak. En slik plan er avgjørende for å sikre at avløpsanlegget klarer rensekravene sine i fremtiden og for å hindre store overløp i perioder med mye vann. Klimaendringer og økt tilknytting til kommunalt nett vil føre til at problemene med fremmedvann vil øke i fremtiden. Tiltakene i planen må tidfestes og etter at tiltakene er gjennomført må det gjøres en evaluering av effekten av tiltakene på ledningsnett og avløpsanlegget.

Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (§ 5, 2. ledd punkt 6)

Hol kommune har utarbeidet en skriftlig risikovurdering for arbeid ved avløpsanlegget. Risikoanalysen tar særlig for seg sikring i tilknytning til helse og sikkerhet ved arbeid i kommunens avløpsanlegg. Risikovurderingen for ytre miljø er mangelfull og mangler vurderinger av relevante hendelser. Hendelser på avløpsnett og renseanlegg med konsekvenser for ytre miljø kan for eksempel være:

- Svikt i behandling på renseanlegget
- Svikt i strømforsyning
- Flom
- Svikt i leveranse av kjemikalier
- Fysisk skade på bygningen
- Akutt mangel på personell

En miljørisikovurdering skal kartlegge hva som kan medføre fare for utslipp til ytre miljø (kartleggingsfasen). Etter at farer er kartlagt skal de ulike hendelsene graderes etter sannsynlighet og konsekvens for miljøet. Dersom miljørisikovurderingen avdekker hendelser med uakseptabel høy risiko skal det utarbeides rutiner for risikohåndtering av disse, samt handlingsplan med tiltak som skal gjennomføres for å redusere risiko. Handlingsplanen må også beskrive hvem som er ansvarlig for oppfølgingen og hvilke frister for gjennomføring

som er satt.

Miljørisikovurderingen skal være stedsspesifikk for Geilo avløpsanlegg.

Avvik 2

Geilo avløpsanlegg er ikke kjent med substitusjonsplikten

Avvik fra:

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven), § 3a
Substitusjonsplikten

Internkontrollforskriften § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

Kommentarer:

Virksomheter som bruker kjemikalier som kan medføre helseskade og miljøforstyrrelser (virkninger nevnt i § 1 i produktkontrolloven), skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slike virkninger. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. En slik gjennomgang må gjøres jevnlig slik at man til enhver tid er sikker på at man benytter de riktige kjemikaliene, jamfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 8. Substitusjonsvurderingen må dokumenteres.

Under tilsynet ble det avdekket at de ansatte ikke var kjent med substitusjonsplikten. Geilo avløpsanlegg kunne under tilsynet ikke vise til en vurdering av om det finnes alternativ til dagens bruk av kjemikalier som kan medføre mindre risiko for helse og miljø.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)