



PRIMA PROTEIN AS
Hovlandsveien 64 (JE)
4374 Egersund

Saksbehandler:
Johan Tore Rødland

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Prima Protein

Kontrollnummer: 2019.042.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Per Enok Hetland

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Johan Tore Rødland

Andre deltagere fra virksomheten:
Fredrik Andersen
Steinar Aamodt

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:
Linn Berge Vormedal

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Prima Protein den 06.09.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Analyserapporter avløpsvann viser overskridelse av krav BOF, TOC og nitrogen
- Tanker og rørgater for lut og salpetersyre mangler merking

Anmerkninger:

- Kjemikalietanker inngår ikke i miljørisikovurderingen
- Kommunikasjonsplan naboklager lukt bør være tydelig og skriftlig

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13.09.2019	Johan Tore Rødland	Marian Størksen
dato	kontrollør	fung. seksjonsleder

Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Eigersund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: PRIMA PROTEIN AS	
Organisasjonsnr.: 918842063	Eies av: 918765476
Bransjenr. (NACE-kode): 10.890 - Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Prima Protein	Anleggsnr.: 1101.0126.01
Kommune: Eigersund	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 24. oktober 2017	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Prima Protein plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Prima Protein innen 31. oktober 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Johan Tore Rødland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. august 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Prima Protein bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Analyserapporter avløpsvann viser overskridelse av krav BOF₅, TOC og nitrogen

Avvik fra:

Utslippstillatelse Prima Protein AS punkt 3.1 Utslippsbegrensninger

Kommentarer:

Analyserapporter fra Eurofins virksomhetens avløpsvann i perioden mai-august 2019 viser konsentrasjoner for BOD₅, TOC og totalt nitrogen høyere en grenseverdiene i tillatelsen. Overskridelsene er relativt små i mai og august, men betydelig høyere ved prøveuttaket 3.juli.

Virksomheten hadde under inspeksjonen ingen forklaring på de forhøyede verdiene.

Fylkesmannen er innforstått med at det foreligger for få analyserapporter til at det er mulig å fastslå hvorvidt de høye måleverdiene, spesielt for prøveuttaket i juli, har prosessmessige årsaker eller kan relateres til selve prøveuttaket.

Avviket vil derfor bli lukket når vi mottar oversikt over råstoffsammensetning og råstoffkvalitet knyttet til produksjonen ved uttak av prosessvannprøvene, samt bedriftens vurdering av hvilke prosessparametere som kan benyttes for å kartlegge mulige årsaker til avviket. Vi vil vurdere situasjonen nærmere når virksomhetens egenkontrollrapport for 2019 foreligger.

Avvik 2

Tanker og rørgater for lut og salpetersyre mangler merking

Avvik fra:

Forurensningsforskriften §18-6 g) *Merking av tanker/rør*

Kommentarer:

Virksomheten benytter natronlut og salpetersyre til CIP/sirkulasjonsvask (cleaning in place) av lukkede rør- og tanksystemer. Kjemikaliene oppbevares på tanker over 2m³, og omfattes følgelig av bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 18 («tankforskriften»).

Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell. Både tanker og rør var umerket ved inspeksjonen, jf. bilde nr. 1



Avviket lukkes når vi får oversendt bilde som viser forskriftsmessig merking av tanker og rør.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Kjemikalietanker inngår ikke i miljørisikovurderingen

Kommentarer:

Virksomheten opplyste av eventuelle lekkasjer i sin helhet ville vi fanget opp av virksomhetens renseanlegg, og kunne pumpes opp derfra. Dette ville fungere som en teknisk barriere i henhold til § 18-6 c)

Barrierer skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle situasjonen, men framgikk ikke av virksomhetens generelle miljørisikovurdering.

Anmerkning 2

Kommunikasjonsplan naboklager lukt bør være tydelig og skriftlig

Kommentarer:

Fylkesmannen har mottatt en rekke klager på lukt fra fabrikken fra naboer bosatt i boligfeltet på Fuglodden. Alle klagen har vært rettet via Fylkesmannen og ikke direkte til bedriften, men bedriften har fått oversendt fortløpende informasjon om klagen.

Virksomheten skal ha en plan for lukthåndtering og kommunikasjon, jf. tillatelsen punkt 4.2.1.

Virksomheten har skriftlige rutiner for lukthåndtering, og har også hatt møte med enkelte naboer. Det har også vært forsøkt å kontakte nabo som har klaget på lukt ved besøk ved boligen, men uten at vedkommende var hjemme.

Bedriften hadde ved inspeksjonen ingen skriftlige rutiner for hvordan løpende kommunikasjon med berørte naboer skulle foregå, og hadde heller ikke hittil hatt dialog med de mest berørte naboene.

Vi ber bedriften systematisere hvordan klager og skal følges opp, samt hvordan bedriftens informasjon og dialog med publikum skal foregå gjennom en egen kommunikasjonsplan.

8. Andre forhold

Internkontroll

Bedriften ga generelt et godt inntrykk. Både uteområde og fabrikk framstod rein og ryddig. Virksomhetens internkontroll system og miljørisikovurdering var utfyllende samtidig som det framstod brukervennlig.

Lukt

Fylkesmannen har mottatt ca. 15 naboklager på ubehagelig lukt fra boligfeltet på Fugloddan. Alle klagene er videresendt Prima Protein AS og behandlet i virksomhetens avvikssystem. Fylkesmannen har i felles brev til berørte naboer 30.04. og 01.07.2019 redegjort for vår oppfølging av klagene og bedriftens tiltak for å redusere luktulempene.

Prima Protein AS krevde ved valg av leverandør til luktreanseanlegget garanti for at anlegget vil være i stand til å overholde luktgrensen fastsatt i tillatelsen etter forurensningsloven. Fylkesmannen er likevel innforstått med at oppstart av en ny fiskemelfabrikk nødvendigvis vil ha en rekke prosessstekniske utfordringer, og satte derfor frist til 31.12.2019 for å kunne dokumentere at luktkonsentrasjonen ikke overskred grenseverdien på 1 OU_E/m³.

Bedriften opplyste ved inspeksjonen at den hadde bestilt Purenviro AS til å ta ut luktprøver i uke 37, og har i e-post 12.09.2019 bekreftet at prøveuttaket nå var gjennomført.

Vi avventer videre oppfølging knyttet til luktutslipp til resultatet av luktkartleggingen foreligger. Dersom denne viser overskridelser vil vi be Prima Protein AS redegjøre for hvordan denne blir fulgt opp, blant annet med hensyn til garanti gitt av utstyrsleverandøren.

Avfall fra skip

Bedriften leier kai av Eigersund Næring og Havn KF, som har plassert ut kontainer for levering av næringsavfall fra skip ved bedriften. Bedriften har ikke tilgang til denne, slik at skip som skal levere avfall må kontakte havnen for å få adgangskode til kontaineren.

Farlig avfall

Virksomheten hadde tydelig merking av mellomlager for farlig avfall og de enkelte avfallsfraksjoner. Virksomheten var registrert i avfallsdeklarerer.no, og hadde delegert fullmakt til å deklare til Westco.

Virksomhetens avfallsplan beskrev ikke rutinene for deklarerer og årlig leveringsplikt, men bedriften var kjent med regelverket. Avfallsplanen omfattet både virksomhetens eget avfall og avfall fra skip. I og med Eigersund Næring og Havns avfallsplan for skip omfatter den aktuelle kaien, bør avfallsplanen oppdateres i samsvar med gjeldende praksis.

Forebygging av utslipp fra lossing og ved båtanløp

Fall innover kaien slik at eventuelt søl på kaien ledes til renseanlegg. Dette gjelder i dag også regnvann, men bedriften arbeider med å finne en løsning for å lede overvannet utenom renseanlegget.

Kopling på losseslange er plassert over kumme med avrenning til renseanlegg, jf. bilde 2.



Losseprosessen overvåkes med kamera. Det blir gitt klar beskjed til alle anløpende båter om nulltoleranse for utslipp.

Verken bedriften eller Fylkesmannen har siden oppstarten av bedriften fått meldinger om fettutslipp som kan relateres til Prima Protein AS.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Gjennomgang av internkontrollsystemets vedrørende ytre miljø
- Analyserapporter fra Eurofins for prosessavløpsvann

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)