



EWOS AS AVD HALSA
Postboks 4 Sentrum (JE)
5803 Bergen

Saksbehandler:
Sten Bruaas

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved EWOS fôrfabrikk, Meløy

Kontrollnummer: 2019.017.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Natalia Vatsvåg

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Sten Bruaas

Andre deltagere fra virksomheten:
Herolf Olsen
Are Morten Solsvik
Eirik Pedersen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:
Espen Olaf Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved EWOS fôrfabrikk, Meløy (EWOS fôrfabrikk, Meløy) den 22. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten gjennomfører ikke mengdeproporsjonal prøvetaking av avløpsvann fra fettavskiller før utslipp til resipient.
- Virksomheten har utslipp av lukt som overskrider grensen i gjeldende tillatelse
- Virksomhetens håndtering av farlig avfall har enkelte mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens systematiske internkontroll bør forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19. november 2019	Sten Bruaas	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: EWOS AS AVD HALSA	
Organisasjonsnr.: 972171409	Eies av: 979184832
Bransjenr. (NACE-kode): 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold	

Kontrollert enhet

Navn: EWOS fôrfabrikk, Meløy	Anleggsnr.: 1837.0001.01
Kommune: Meløy	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon	
Tillatelse gitt: 23. januar 2006	Sist endret: 15. juli 2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

EWOS fôrfabrikk, Meløy plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må EWOS fôrfabrikk, Meløy innen 31. januar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland.

4. Pålegg om opplysninger

EWOS fôrfabrikk, Meløy må sende Fylkesmannen følgende opplysninger innen 31. januar 2020 (jf. forurensningsloven § 49):

- Revidert prosedyre for prøvetaking av avløpsvannet, som ivaretar kravet om mengdeproporsjonalitet, jf. avvik 1
- Beskrivelse av hvilke tiltak som er gjort for å begrense utslipp av lukt og nye målinger som bekrefter at gjeldende grenseverdi overholdes, jf. avvik 2
- Dokumentasjon (bilder) for forbedret lagring av farlig avfall, jf. avvik 3

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil EWOS fôrfabrikk, Meløy bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten gjennomfører ikke mengdeproporsjonal prøvetaking av avløpsvann fra fettavskiller før utslipp til resipient.

Avvik fra:

Utslippstillatelse pkt. 3.6. Avløpsmålinger

Kommentarer:

Her fremgår at prøvetaking skal foretas på det tidspunkt det tilføres mest organiskmateriale til avløpsanlegget, dvs. ved overløp fra våtretur. Det skal gjennomføres mengdeproporsjonale blandprøver. Prøvetaking skal foregå minst en gang per år.

Det fremkom under tilsynet at prøvetakingen er basert på tidsproporsjonal prøvetaking. Vi viser også til tillatelsens vilkår 11.1. Måling og beregning av utslipp. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Avvik 2

Virksomheten har utslipp av lukt som overskrider grensen i gjeldende tillatelse

Avvik fra:

Utslippstillatelsen pkt. 4.1. Utslippsbegrensninger

Kommentarer:

Det fremkommer av tillatelsens pkt 4. *Utslipp til luft* at maksimumskonsentrasjonen innenfor nærliggende boligområder eller andre som blir berørt skal ikke være høyere enn 15 LE/m^3 (luktekvivalenter pr. m^3) beregnet i forhold til de danske retningslinjene. De danske retningslinjene er nå erstattet med europeisk standard NS-EN 13725 og angir odour units OU/m^3 som måleenhet. Tidligere tillatelser, hvor det er satt luktkrav på $5\text{-}15 \text{ LE/m}^3$ eller OU/m^3 angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil av maksimalt minuttmiddel (dansk standard), vil tilsvare luktkrav angitt som $1 - 2 \text{ OU/m}^3$ angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil i nyere tillatelser.

Luktmålinger som ble gjennomført 07. mai 2019 av Purenviro har satt $1 \text{ OU/m}^3 = 1 \text{ LE/m}^3$. Spredningsberegningene basert på resultatet fra målingene viser at grensen på 15 OU/m^3 overskrides på et stort område, og når frem til bebyggelse. Årsaken er at lukten ut av scrubberne er høyere enn tidligere målinger, og rensegraden er kun 45 %, noe som er svært lavt.

Avvik 3

Virksomhetens håndtering av farlig avfall har enkelte mangler

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall

Kommentarer:

Virksomheten oppbevarer farlig avfall i låst konteiner og på verkstedet. På verkstedet var vegg bak beholdere enkelte av beholderne merket med type farlig avfall.

Farlig avfall som ble oppbevart i konteineren var ikke merket med type farlig avfall. Spillolje ble oppbevart på IBC-kontainer. Det er ikke oppsamlingsystemer (fysisk barriere) i kontaineren som hindrer utslipp av f.eks. spillolje ved eventuelle uhell.

Det fremgår av avfallsforskriften § 11-5. Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Dette innebærer at beholderne skal være tydelig merket med type farlig avfall og merkes med avfallsnummer i samsvar med vedlegg 1. Den europeiske avfallslisten (EAL) til avfallsforskriften kap. 11. Spillolje og andre væsker må også oppbevares på tett dekke med oppsamlingsmuligheter/fysisk barriere.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Anmerkning 1: Virksomhetens systematiske internkontroll bør forbedres

Kommentarer:

Virksomheten gjennomfører omfattende aktiviteter innenfor miljø- og sikkerhetsarbeidet. Risikoanalyse for fare for skade på ytre miljø bør likevel forbedres, bl.a. gjelder dette risiko for brudd på vilkår i utslippstillatelsen. Det er også betydelig risiko for støvflukt ved lossing av råvarer som mottas i bulk. Det er etter det vi forstår ikke fastsatt akseptkriterier for når lossing må stanses på grunn av uakseptabel støvflukt.

Rutine for håndtering av farlig avfall bør også forbedres slik at den redegjør for alle typer farlig avfall som kan oppstå i virksomheten.

Dere registrerer og håndterer avvik knyttet til ytre miljø. Overskridelse av grenseverdien for utslipp til luft er likevel ikke registrert i avvikssystemet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen