



RAPPORT FRA TILSYN
ved
SALTEN FORVALTNING IKS –
AVFALLSMOTTAK OG -DEPONI PÅ VIKAN I BODØ KOMMUNE

Selskapets adresse: Postboks 6094 Mørkved 8031 Bodø	Telefonnr. 75 50 75 50
Konsesjon av: 18.07.1997	Tidsrom for tilsynet: 26.09.2005 kl 10:00 – 13:30
Deltager bedrift: Leif-Magne Hjelseng Anders Mjaaland Rune Stien John Arild Strand Geir Olsen Willy Sandmo	Deltager Fylkesmannen i Nordland: Marit Torsvik (tilsynsleder) Hege Rasmussen

Rapportens innhold

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen de kontrollerte områdene, dvs. avfallsmottak og –deponi på Vikan i Bodø kommune, relatert til forurensningsloven med forskrifter og tillatelse.

Hovedkonklusjon

Følgende avvik ble registrert:

Avvik 1: Det sørges ikke for at aktiv deponiflate er så liten som mulig.

I tillegg er det gitt 1 anmerknng som omhandler mottakskontroll.

Utarbeidet dato: 29.09.2005

Godkjent dato: 29.09.2005

Marit Torsvik
overingeniør

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

1. Bakgrunn

Tilsynet ble gjennomført som del av en nasjonal deponiaksjon. Aksjonen hadde som formål å kontrollere om virksomheten foretar en forsvarlig og forskriftmessig håndtering av det avfallet som mottas for videre deponering. Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.

- **Avvik** betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- **Anmerkning** er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var tillatelse av 18.07.1997 og forurensningsloven med tilhørende forskrifter. I henhold til avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall § 9-15, har selskapet innlevert søknad om videre drift utover 2009. I den forbindelse er det også søkt om unntak fra kravet om dobbel bunntetting. Denne delen av søknaden er innvilget gjennom Fylkesmannens enkeltvedtak av 16.03.2005. Den videre behandlingen av søknaden avventes i påvente av føringer fra sentrale myndigheter.

2. Gjennomføring

Tilsynet ble varslet kort tid i forveien med tilhørende brev av 19.09.2005 fra Fylkesmannen. Hele kontrollen ble gjennomført med en varighet på ca. 3,5 timer. Fra virksomheten deltok Leif-Magne Hjelseng (sjefsingeniør og påtroppende administrerende direktør i Salten Forvaltning IKS), Anders Mjaaland (direktør for IRIS Gjenvinning AS og Retura IRIS AS), Rune Stien (produksjonssjef i IRIS Gjenvinning AS), John Arild Strand (driftsoperatør i IRIS Gjenvinning AS), Geir Olsen (driftsoperatør i IRIS Gjenvinning AS) og Willy Sandmo (driftsleder i IRIS Gjenvinning AS). Fra Fylkesmannen deltok Marit Torsvik og Hege Rasmussen.

Fylkesmannen orienterte først om bakgrunnen for kontrollen. Deretter ble representantene fra selskapet bedt om å besvare en del spørsmål innenfor utvalgte tema. Det ble også foretatt en befaring av avfallsmottak og -deponi. Til slutt ble det kort muntlig redegjort for registrerte funn.

3. Avvik og anmerkninger

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1: Det sørges ikke for at aktiv deponiflate er så liten som mulig.

Avvik fra tillatelsens vilkår 2.3.1, jf. vilkår 2.2.4.4.

Begrunnelse:

Tillatelsens vilkår 2.3.1 gir driftsbetingelser for deponering av ordinært avfall. Det framkommer her at driften til enhver tid skal foregå innenfor et så begrenset område som praktisk mulig. Deponert avfall skal videre utjevnes daglig og tildekkes ved behov slik at avfallet blir delt opp i celler.

Under befaringen ble aktiv deponiflate anslått til å være i størrelsesorden 1000 kvadratmeter stort. Dette resulterer i at en relativt stor mengde avfall er tilgjengelig for fugler og annen ytre påvirkning. Området er samtidig ikke beskyttet av nettboks eller tilsvarende. Vilkårene på dette området er ikke presist formulert. Fylkesmannen har likevel ut fra en skjønnsmessig vurdering funnet det riktig å fastsette brudd på vilkår i tillatelsen.

Det forventes at selskapet endrer sine driftsrutiner slik at aktiv deponiflate gjøres vesentlig mindre enn i dag.

Følgende forhold ble vurdert som anmerkning:

Anmerkning 1: Det kunne ikke fremvises entydige prosedyrer for mottakskontroll av avfall til deponi

Referanse: Tillatelsens vilkår 2.1, avfallsforskriftens § 11-5 og internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 7.

Begrunnelse:

Tillatelsens vilkår 2.1 gir en oversikt over hvilke typer avfall som tillates deponert. Avfallsforskriftens § 11-5 setter videre krav om at farlig avfall skal sorteres ut og håndteres forsvarlig. I internkontrollforskriften stilles det krav om at bedriften iverksetter rutiner som forebygger overtreddelse av relevante krav. Slike rutiner skal dokumenteres skriftlig. I avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall legges det opp til langt mer detaljerte krav til mottakskontroll. Disse bestemmelsene er imidlertid ikke vedtatt.

Under gjennomføring av tilsynet på Vikan ble det lagt fram en arbeidsbeskrivelse for maskinkjører. Her framkommer det at sjåføren skal foreta minst 2 ukentlige stikkprøver av leveranser av restavfall til deponi. Videre kunne det fremvises dokumentasjon på at slik stikkprøvetaking er foretatt fra og med 2003 og fram til i dag. Det kom ikke entydig fram hvilke lass som ble plukket ut for stikkprøve, men det ble vist til operatørens erfaringer på dette området (en slags risikovurdering). Selskapet kan dermed sies å ha iverksatt rutiner for avviksregistrering av avfall som allerede har havnet på deponi og som ikke var ment å skulle havne der. Besøk innom vektope-
rator tyder imidlertid på at avfallsleveranser for deponi ikke blir kontrollert på noen annen måte, det vil si i forkant av deponering. Det er dermed ikke mulig å stanse farlig avfall på avveie før containere/renovasjonsbil er tømt på deponi. Videre må det fortsatt kunne oppfattes som relativt enkelt for en avfallsbesitter å få sitt avfall levert til deponering på Vikan uten å gjøre nærmere rede for hva avfallet inneholder.

Selskapet oppfordres til å iverksette enkelte strakstiltak når det gjelder rutiner for mottak av avfall til deponi. Dette gjelder spesielt ved mottak av containerlast fra enkeltbedrifter og privatpersoner. I slike tilfeller bør det i større grad enn i dag avkreves opplysninger fra avfallsbesitter før avfallet sendes videre til deponering (type avfall, kilde, eventuell sortering, aktuelle typer farlig avfall som lasten kan innehold basert på bransje/risiko osv.).

Under sluttmøtet ble det opplyst at virksomheten har planer om etablering av et eget kontroll- og sorteringsområde som alt av usortert avfall skal innom før deponering. Vi ber om å få en nærmere redegjørelse for disse planene.

4. Andre forhold

De fleste avfallsstasjonene som ligger inn under Salten Forvaltning IKS ble besøkt i 2004 i forbindelse med en nasjonal aksjon som hadde fokus på håndtering av farlig avfall. Hovedkonklusjonen fra Fylkesmannen var den gang at driften av disse stasjonene jevnt over ga et godt inntrykk.

Også denne gangen sitter vi igjen med et godt hovedinntrykk etter et besøk hos et av Salten Forvaltning sine avfallsanlegg. Det kan i den forbindelse bemerkes at virksomheten virker å ha en god dialog mellom sine medarbeidere. Dette kom blant annet til uttrykk ved at tilsynet ble gjennomført i en lett og uformell tone og at alle hadde en aktiv deltagelse, selv om gruppen var samlet. Til slutt registrerer vi oss at selskapet har en rekke prosjekter på planleggingsstadiet som kan bidra til en enda bedre drift med vesenlig mindre ulemper til ytre miljø (for eksempel rensing av sigevann).