



VOSS PRODUCTION AS  
Vatnestrøm industriområde 5 (JE)  
4730 Vatnestrøm

Saksbehandler:  
Cecilie H. Moen

## Korrigert inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Voss Production AS - Voss Vannfabrikk

#### Kontrollnummer: 2020.005.I.FMAG

#### Deltakere ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Olaf Grimsmo  
Richard Schieke  
Luke Maling  
Nancy Schoupe  
Roy Christensen

*Fra Fylkesmannen i Agder:*

Cecilie H. Moen  
Martin Eie

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Voss Production AS (Voss Vannfabrikk) den 25. februar 2020.

Foreløpig inspeksjonsrapport ble sendt til virksomheten den 13.03.2020. Fylkesmannen viser til e-post av 13.03.2020 hvor det er gitt kommentar til rapporten. Fylkesmannen har med bakgrunn i e-posten korrigert inspeksjonsrapporten. Korrigert inspeksjonsrapport er å anse som endelig.

Fylkesmannen i Agder avdekket 4 avvik og gav 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke gjennomført målinger i henhold til tillatelsen og tillatelsens grenseverdier er overskredet.
- Virksomheten sitt måleprogram er mangelfullt.
- Virksomhetens internkontroll mangler rutiner for kontroll og vedlikehold av oppsamlingstank under vaskeplass.
- Virksomheten sin risikovurdering må utbedres mht. ytre miljø.

#### Anmerkninger:

- Virksomheten sin rutine for farlig avfall kan oppdateres.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Vi ser alvorlig på at virksomheten ikke har fulgt opp vilkår i tillatelsen.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

16. mars 2020	Cecilie Haraldstad Moen	Martin Eie
dato	kontrollør	rådgiver

Fylkesmannen i Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Iveland kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> VOSS PRODUCTION AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974833336	<b>Eies av:</b> 981147332
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 11.070 - Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Voss Vannfabrikk - Voss Production AS - Voss of Norway	<b>Anleggsnr.:</b> 4218.0006.01
<b>Kommune:</b> Iveland	<b>Fylke:</b> Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
<b>Tillatelse gitt:</b> 8. januar 2014	<b>Tillatelse nr.:</b> 2013.335.T

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Tillatelse av 08.01.2014
- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Voss Production AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Voss Production AS innen 15. mai 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Cecilie Moen.

### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Fylkesmannen varslers herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven* § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. mai 2020. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 20 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Agder innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. februar 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Voss Production AS bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **6. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Agder (jf. offentleglova).

## **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke gjennomført målinger i henhold til tillatelsen og tillatelsens grenseverdier er overskredet.

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen pkt. 3.1 tabell 2

Tillatelsen pkt. 11.1

#### **Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen skal utslipp av prosessvann dvs. vaske-, desinfeksjon- og spylevann fra fabrikkens gjennomgå rensing via slamavskiller og utjevningsbasseng. Tabell 2 i tillatelsen gir utslippsgrenser for prosessvannet etter rensing for hhv. årlige utslipp, snitt per dag og maksutslipp per virkedag. Bedriften skal gjennomføre representative målinger av utslipp til vann for å dokumentere at pH-verdier, renseseffekten for organisk stoff (KOF) og næringssalter overholdes. Beregninger av årlig utslipp skal være basert på minst 6 målinger pr. år. I det tilfelle målingene viser at grenseverdiene ikke kan overholdes, må bedriften etablere biofilter i tillegg til slamavskiller og utjevningsbasseng.

Voss Production AS har ikke gjennomført målinger av prosessvannet de siste årene. Fylkesmannen påpekte dette etter egenkontrollrapporteringen i 2019 og virksomheten gjenopptok da aktiviteten med målinger og har siden sommer 2019 foretatt målinger. Resultat av disse målingene ble fremlagt på tilsynet og viste overskridelser for både KOF og Tot P (fosfor). Analyseresultatene for KOF fra hhv. Juni, september og november 2019 ligger mellom 0,7 og 19,9 kg/døgn med snitt per uke på hhv. 7,4, 2,9 og 2,2 kg/døgn. I henhold til tillatelsen skal KOF ikke overstige 2 kg i snitt per virkedag og maksutslippet ikke overstige 6 kg per virkedag. Når det gjelder fosfor variere målingene mellom 30,7 g/døgn og 161,98 g/døgn. I henhold til tillatelsen skal ikke utslippet overskride 10 g/virkedag i snitt og maksimalt 40 g/virkedag. Virksomheten har ikke, slik Fylkesmannen oppfattet det under tilsynet, vurdert behov for ytterligere rensing av prosessvannet.

I etterkant av tilsynet har vi i tillegg fått oversendt analyseresultater av avløpsvann fra 2015, 2016, og 2017. Oversikten over analyseresultatene viser også her overskridelse av KOF og fosfor. Ifølge regnearket og de oversendte prøveresultatene er det heller ikke tatt 6 prøver per år som tillatelsen krever.

Vi ser alvorlig på at virksomheten ikke har fulgt opp vilkårene i tillatelsen.

### **Avvik 2**

Virksomheten sitt måleprogram er mangelfullt.

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen pkt. 11.1

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2. ledd punkt 6.

**Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen av 08.01.2014, vilkår 11.1, skal virksomheten ha et måleprogram for sitt utslipp til vann. Dette kravet gjenspeiles også i internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt. 7. Måleprogrammet skal omfatte alle utslipp fra virksomheten til resipient, herunder pH, KOF, nitrogen og fosfor. Videre skal måleprogrammet sikre at målingene er representative for virksomhetens faktiske utslipp og begrunne prøvetakingsfrekvens, prøvetakingspunkt. Måleprogrammet skal også redegjøre for rapportering usikkerhet i målingene/beregningene. Fylkesmannen viser for øvrig til Miljødirektoratet sin veileder M-6/2013 *Industrielle måleprogram*.

Voss Production AS har et måleprogram fra 2014 som omfatter målinger av pH, fosfor, nitrogen, KOF og BOF. Prøvene tas som ukeblandprøver av rensert vann som pumpes til Ogge. Virksomheten skal ta seks ukeblandprøver per år.

Fylkesmannen har vurdert måleprogrammet til Voss Production AS, og påpeker følgende mangler i måleprogrammet:

- Måleprogrammet mangler en begrunnelse for prøvetakingsfrekvens basert på produksjon og utslippsmengde.
- Prøvetakingsmetode er mangelfullt beskrevet og begrunnet.
- Det kommer ikke frem av måleprogrammet hvem som skal ta prøvene, hvor prøvene skal analyseres og hvilke standarder som skal benyttes.
- Måleprogrammet mangler en vurdering av usikkerhet i målingene.
- Måleprogrammet beskriver på en mangelfull måte hvordan årlige utslipp skal beregnes og rapporteres til Fylkesmannen.
- I måleprogrammet er ikke andre utslipp vurdert, herunder utslipp fra overløpsvann fra buffertank og rinservann fra PET-linje.

**Avvik 3**

Virksomhetens internkontroll mangler rutiner for kontroll og vedlikehold av oppsamlingstank under vaskeplass.

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 7

**Kommentarer:**

Internkontrollforskriften stiller krav om skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Det innebærer at virksomheten skal ha rutiner for å sikre at oppsamlingstank for oljeholdig vaskevann fungere etter sin hensikt, ikke har påslipp til kommunalt avløpsnett og ikke har utslipp/ lekkasjer til grunnen.

Voss Production har en oppsamlingstank som er lokalisert under sluk for vaskeplass for truck. I henhold til mail oversendt Fylkesmannen i etterkant av tilsynet, er dette en lukket

tank som ikke er påkoblet kommunalt nett og derfor tømmes manuelt. Vi fikk opplyst på tilsynet at vaskeplassen er lite i bruk og at Petter Løvås AS rengjør og tømmer tanken. Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremvise rutiner for tømning, kontroll og vedlikehold, og det var usikkert hvem som hadde ansvaret for å følge opp tanken. Det er usikkert om tanken har nivåmåler og hvor gammel tanken er.

#### **Avvik 4**

Virksomheten sin risikovurdering må utbedres mht. ytre miljø.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2. ledd punkt 6.

#### **Kommentarer:**

Virksomheter skal kartlegge farer og problemer som omfatter ytre miljø og på bakgrunn av dette vurderer risiko, utarbeide tilhørende planer og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene. Vurderingen, som skal foreligge skriftlig, skal gjennomføres regelmessig og ved endringer som påvirker risikovurderingen. Omfanget av risikovurderingen skal tilpasses virksomhetens størrelse, karakter, utslippspotensiale og kompleksitet.

Miljørisikovurderingen skal dekke alle sentrale områder av virksomheten som utgjør en miljø-/utslippsfare.

På tilsynet fikk vi opplyst at virksomheten har en handlingsplan utarbeidet av Bedriftshelsetjenesten. Virksomheten har også gjennomført vernerunder. Videre fikk vi opplyst at virksomheten har et hazop-team og at det foreligger risikovurderinger hvor blant annet nesten ulykker og lagring av kjemikalier er vurdert. Virksomheten kunne derimot ikke fremvise en kartlegging av risiko for ytre miljø som omhandler utslipp til resipient m.m., selv om virksomheten har hatt overskridelser av fastsatte grenseverdier.

## **8. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomheten sin rutine for farlig avfall kan oppdateres.

#### **Kommentarer:**

Voss Production har gode skriftlige rutiner i sitt internkontrollsystem for håndtering av avfall. Rutinen bør likevel oppdateres med en oversikt over de ulike fraksjonene og plassering av avfallsfraksjonene. Farlig avfall skal ikke blandes med andre fraksjoner og ulike fraksjoner farlig avfall skal ikke sammenblandes. Det er derfor spesielt viktig å ha en god rutine for farlig avfall.

## **9. Andre kommentarer**

Fylkesmannen ønsker i tillegg å påpeke følgende forhold:

### **Overvåkning av resipient**

Under inspeksjonen ble det påpekt at virksomheten i tillatelsen pkt. 12 har krav om å bidra til arbeidet med å nå miljømålet om minst god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand for vannforekomsten Ogge hvor utslippet fra Voss Production ledes. Vi ser det som hensiktsmessig å ha et møte med Voss Production AS, Iveland kommune og andre mulig virksomheter som påvirker Ogge for å kartlegge behovet. Fylkesmannen vil ta kontakt på ett senere tidspunkt for å koordinere dette arbeidet.

Kommunen er derfor kopimottaker av korrigert inspeksjonsrapport.

## **10. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen