



CERMAQ NORWAY AS AVD SLAKTERI RYPEFJORD

8286 Nordfold

Saksbehandler:

Jørgen Remmen

Tilsynsrapport

Tilsyn ved Lakseslakteri Cermaq Norway Avd. Rypefjord

Kontrollnummer: 2019.032.I.FMTF

Kontaktpersoner ved Tilsynet:

Fra virksomheten:

Borkur Arnason

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:

Magnus Jakola-Fjeld

Jørgen Remmen

Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved Lakseslakteri Cermaq Norway Avd. Rypefjord den 28.03.2019. Fylkesmannen beklager sen tilbakemelding. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket ingen avvik og gav to anmerkninger under tilsynet.

Anmerkninger:

- Drift og rutiner

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

30. desember 2019

dato

Bente Christiansen

miljødirektør

Jørgen Remmen

overingeniør

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: CERMAQ NORWAY AS AVD SLAKTERI RYPEFJORD	
Organisasjonsnr.: 981487575	Eies av: 961922976
Bransjenr. (NACE-kode): 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Lakseslakteri Cermaq Norway Avd. Rypefjord	Anleggsnr.: 2004.0102.01
Kommune: Hammerfest	Fylke: Finnmark
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 13.02.2012	Sist endret: 14.02.2012

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet inngår i Fylkesmannens aksjon for tanklagring.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Tilsystema

- Drift og vedlikehold
- Miljørisikovurdering
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. mars 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Cermaq Norway Avd. Rypefjord få et gebyr på **kr 19 700,-** for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under tilsynet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1

Det fantes ikke prosedyre for påfylling av tank.

Kommentarer:

Cermaq F-430 kunne ikke under tilsynet vise til skriftlige prosedyrer for påfylling av tank.

Anmerkning 2

Kuleventil fra maursyretank ikke sikret for uvedkommende eller risikovurdert.

Kommentarer:

Kuleventil fra maursyretank var ikke risikovurdert eller sikret mot uvedkommende.

**8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljørisikovurdering
- Prosedyrer og rutiner

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)