



MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

MM KARTON FOLLACELL AS
Industrivegen 11 (JE)
7796 Follafoss

Oslo, 15. juni 2020

Deres ref.:
Bengt Widegren

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/3481
Saksbehandler:
Tone Line Fossnes

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved MM Karton FollaCell

Kontrollnummer: 2020.171.I.miljodir

Kontaktperson ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Bengt Widegren

Fra Miljødirektoratet:
Tone Line Fossnes
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Olaug Bjertnæs
Alexander Kristiansen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon (tilsyn utført via Skype) ved MM Karton FollaCell AS 10. juni 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har enkelte mangler ved sin utslippskontroll
- Virksomheten har noen mangler ved rutine for kontroll av fluorgass-utstyr

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

MM Karton FollaCell må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. september 2020 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. juni 2020	Tone Line Fossnes	Henning Gøhtesen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Trøndelag ved miljøvernavdelingen
- Steinkjer kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MM KARTON FOLLACELL AS	
Organisasjonsnr.: 973211293	Eies av: 950198168
Bransjenr. (NACE-kode): 17.110 - Produksjon av papirmasse	

Kontrollert enhet

Navn: MM Karton FollaCell	Anleggsnr.: 5006.0145.01
Kommune: Steinkjer	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Treforedling	
Tillatelse gitt: 31. august 2010	Sist endret: 11. november 2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utslipp til vann
- oppfølging av forrige kontroll, rapport nr. 2018.017.R.miljodir:
 - Prosess og renseutstyr
 - Utslipp til luft
 - Utslipp til vann
 - Deklarering til produktregisteret
 - Fluorholdige klimagasser

Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

MM Karton FollaCell plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må MM Karton FollaCell innen 1. september 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Tone Line Fossnes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. mai 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil MM Karton FollaCell bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har enkelte mangler ved sin utslippskontroll

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for MM Karton FollaCell AS punkt 11.2 Utslippskontroll og rapportering og punkt 11.4 Program for utslippskontroll.

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal virksomheten kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. For virksomheten er det stilt krav om måling av BOF ukentlig. Virksomheten gjør bare målinger hver 4. uke for denne komponenten.

Virksomheten skal også ha et program for sin utslippskontroll. Dette skal holdes oppdatert. Virksomhetens måleprogram er ikke oppdatert i forhold til hvilke vurderinger som gjøres for kontrollmålinger som utføres av eksterne laboratorier når den satte akseptgrensen overskrides. Jf. analyser foretatt i 2019 for SS, KOF, total N og total P.

Avvik 2

Virksomheten har noen mangler ved rutine for kontroll av fluorgass-utstyr

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5 annet ledd, punkt 7

Kommentarer:

F-gassforordningen stiller krav til regelmessig vedlikehold av anlegg som inneholder fluorholdige gasser tilsvarende 5 tonn GWP (globalt oppvarmingspotensial) eller mer utført av sertifisert personell/firma. Avhengig av størrelse på anlegget skal anlegget ha service årlig, halvårlig eller hver 3. måned og det skal finnes en utstyrshistorikk og logg for anlegget som blant annet beskriver hva som er gjort av for eksempel lekkasjesøk, avtapping og påfylling av kuldemedie samt eventuelle årsaker til lekkasje.

Det er utarbeidet en oversikt over anlegg som inneholder fluorholdige gasser og disse har de siste årene vært underlagt vedlikehold/lekkasjekontroll av sertifisert firma. Virksomheten har endret benevnelsen til aktuelle fluorgasser til GWP i sin dokumentasjon.

Virksomhetens rutine for kontroll av fluorgassanlegg er ikke helt oppdatert med hensyn til at endringer fra kg til GWP forårsaker at flere fluorgassanlegg kommer inn under årlig lekkasjekontroll.

7. Andre forhold

Miljørisikovurdering

Virksomheten har utført risikovurdering i forhold til koronautbruddet og hva det kan medføre av konsekvenser for bl. a. drift og utslipp.

Oppfølging etter forrige tilsyn

Virksomheten har fulgt opp avvik og anmerkninger i henhold til deres tilbakemelding datert 14. juni 2018.

Virksomheten innehar blant annet følgende sertifiseringer

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

FSC

PEFC

ISEGA

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om deklareringsregisteret (deklareringsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet