



VESTFJORDEN AVLØPSELSKAP (VEAS)
Bjerkåsholmen 125 (JE)
3470 Slemmestad

Saksbehandler:

Marte Rosnes

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Sentralrenseanlegg Vest (VEAS)

Kontrollnummer: 2020.145.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Pia Ryrfors

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Marte Rosnes

Andre deltagere fra virksomheten:

Ragnhild Borschgrevick

Kjetil Waag Hansen

Kirsti Grundnes Berg

Lisbet Fagerbakk

Ann-Kari Marsteng

Magne Ebnes

Linn Katrin Nødland

Candyce Tvedt

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Anette Strømme

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sentralrenseanlegg Vest (VEAS) den 26. august 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket ingen avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Veas sin tillatelse er gammel og må oppdateres
- Veas fokuserer hovedsakelig på nitrogen og mindre på andre styringsparametere
- Veas kan forbedre oversikten over belastning inn på anlegget

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27. august 2020	Marte Rosnes	Hilde S. Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Asker kommune
- Bærum kommune
- Oslo kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VESTFJORDEN AVLØPSELSESKAP (VEAS)	
Organisasjonsnr.: 974631032	Eies av: 970963871
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Sentralrenseanlegg Vest (VEAS)	Anleggsnr.: 3025.0059.01
Kommune: Asker	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 17. oktober 2008	Sist endret: 5. februar 2018

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Drift av renseanlegg og ledningsnett
- Internkontroll
- Årsrapport

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. juni 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Sentralrenseanlegg Vest (VEAS) bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Veas sin tillatelse er gammel og må oppdateres

Kommentarer:

Veas har tillatelse etter forurensningsloven for kommunalt avløpsvann datert 17.10.2008. For å sikre at alle utslipp fra avløp overholder de minstekrav som følger av forurensningsforskriften, har Miljødirektoratet bedt Fylkesmannen om å revidere og gi nye tillatelser til alle renseanlegg som har tillatelse gitt før 1.1.2009. Dette skal sikre riktige og oppdaterte vilkår og forutsigbarhet for avløpssektoren.

VEAS har siden tillatelsen ble gitt gjort flere endringer i driften av anlegget. Sist en utvidelse av nitrogenrensekapasiteten. En søknad om ny tillatelse vil bli vurdert på grunnlag av oppdatert informasjon om anlegget, resipientens tilstand og BAT.

Anmerkning 2

Veas fokuserer hovedsakelig på nitrogen og mindre på andre styringsparametere

Kommentarer:

Veas har nitrogenrensetrinn og bruker mye ressurser på å følge opp dette. Under tilsynet kom det frem at øvrige styringsparametere (fosfor, BOF_5 og KOF_{CR}) i mindre grad er styrende for driften enn nitrogen. Det er viktig at VEAS har kontroll på helhetsbildet, og etterlevelse av alle vilkår i tillatelsen.

Anmerkning 3

Veas kan forbedre oversikten over belastning inn på anlegget

Kommentarer:

Under tilsynet kom det frem at tall for anleggets dimensjonerende kapasitet, både organisk og hydraulisk, ikke er blitt oppdatert siden anlegget var nytt. Dagens belastning er langt større enn det som er oppgitt til å være dimensjonerende kapasitet. Målt belastning i pe BOF_5 i maksuke er også større enn det beregnet belastning skulle tilsi. Ettersom VEAS klarer sine renskrav, er den reelle kapasiteten større enn det som er blitt rapportert i årsrapporten til Fylkesmannen. I tillegg til målt belastning for alle styringsparametere, er det også viktig at Veas har god oversikt over beregnet belastning. I forbindelse med søknad om ny tillatelse anbefaler vi at det gjøres en ny beregning av belastning i henhold til NS 9426. Beregnet og målt belastning skal i utgangspunktet ikke være vesentlig forskjellig.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen