



# Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

TORGERS SKRAPHANDEL OG GJENVINNING AS  
Fokserødveien 39 (JE)  
3241 Sandefjord

Tønsberg 10. januar 2019

Deres ref.:  
Torger Johansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2019/822  
Saksbehandler:  
Erlend Kaarstad

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS Kontrollnummer: 2018.035.I.FMVE**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Torger Johansen

*Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:*  
Berit Løkken

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Vestfold og Telemark:*  
Erlend Kaarstad

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS (Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS) den 05.12.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Fare for forurensning til grunn

#### Anmerkninger:

- Forbedringspotensiale for risikovurderinger
- Mangelfull dokumentasjon på dimensjonering av oljeutskiller

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

10. januar 2019	Erlend Kaarstad	Ingvar Oland
dato	kontrollør	fagsjef
	Fylkesmannen i Vestfold og Telemark	

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Sandefjord kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> TORGERS SKRAPHANDEL OG GJENVINNING AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974135868	<b>Eies av:</b> 998562163
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS	<b>Anleggsnr.:</b> 0710.0001.01
<b>Kommune:</b> Sandefjord	<b>Fylke:</b> Vestfold
<b>Anleggsaktivitet:</b> Kasserte kjøretøy	
<b>Tillatelse gitt:</b> 7. januar 2014	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynstatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS innen 28. februar 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerking 1 og 2 er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Erlend Kaarstad.

#### **4. Varsel om gebyr**

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 10 300,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Fare for forurensning til grunn

##### **Avvik fra:**

Forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning

- Tillatelsen punkt 3.3 Lagring av kjøretøy og bildeler

##### **Kommentarer:**

I henhold til punkt 3.3 i tillatelsen gitt av Fylkesmannen 6. januar 2014 skal lagring, inkludert midlertidig lagring av kasserte kjøretøy foregå på fast ugjennomtrengelig dekke. Dette gjelder også miljøsanerte vrak og pressede vrak. Under tilsynet ble det observert og påpekt at betongdekket var av eldre dato med flere større sprekker og skader i dekket. I området hvor de kasserte kjøretøyene ble miljøsanert og væsker drenert, ble det observert en del søl fra bilvrak som ble drenert og nylig hadde blitt drenert. Søl fra miljøsanering samt skader på det tette dekke representerer en fare for grunnforurensning på virksomhetens område. Fylkesmannen påpeker også at virksomheten iht. forurensningsloven § 7, og tillatelsens punkt 2.2. har en plikt til å redusere forurensning så langt som mulig. I tillegg til å vurdere dekkets tetthet bør det derfor etableres en løsning som samler opp evt. lekkasjer og søl fra drenering av kjøretøy, f.eks. et oppsamlingskar.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Forbedringspotensiale for risikovurderinger

#### Kommentarer:

Virksomheten hadde oppdaterte risikovurderinger knyttet til lagring og sanering av kasserte kjøretøy, men disse var litt for generelle for enkelte operasjoner. Eksempelvis var det gjort en risikovurdering av lekkasje fra kasserte kjøretøy. Som påpekt under tilsynet vil konsekvensen av en lekkasje være ulik om den skjer på grus eller ugjennomtrengelig dekke, og det er forskjell på om lekkasjen er kjølevann eller olje. Virksomhetens risikovurderinger bør differensieres slik at den gir et bedre bilde av de ulike risikoene ved anlegget.

### Anmerkning 2

Mangelfull dokumentasjon på dimensjonering av oljeutskiller

#### Kommentarer:

Oljeutskillere må være dimensjonert for de vannmengder de skal motta. Vannet må ha tilstrekkelig oppholdstid i utskilleren for at oljen skal få tid til å stige opp til overflaten. Hvis inngående vannmengde overstiger oljeutskillerens kapasitet, vil renseeffekten raskt reduseres.

Virksomheten har en serviceavtale med Norsk Spesialolje som årlig tømmer og tar prøver av vann som har passert utskilleren. Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke hadde beregninger på kapasiteten på oljeutskilleren, men at utskilleren var installert før dagens eier overtok. Anlegget er ikke utvidet av dagen eier. Siden mengde nedbør i stor grad påvirker renseeffekten i en oljeutskiller er en årlig prøve derfor alene ikke egnet for å gi et representativt bilde av oljeutskillerens renseeffekt. Med bakgrunn i de økte nedbørsmengder de senere år, bør virksomheten gjøre en vurdering av oljeutskillerens kapasitet.

En oljeutskiller er kun konstruert for å rense oljeholdig avløpsvann, det er derfor viktig at virksomheten har gode rutiner for å redusere forurensning så langt som mulig. For øvrig ønsker Fylkesmannen at analyserapport av avløpsvann oversendes som en del av egenrapporteringen.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen