



JANGAARD EXPORT AS AVD ANDENES  
Postboks 138  
8483 Andenes

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jangaard Export AS avd. Andenes

### Kontrollnummer: 2021.106.I.SFNO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Ragni Mortensen

*Fra Statsforvalteren i Nordland:*

Espen Olaf Henriksen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Willy Skog

Stein Jakobsen

Rune Alsos

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Nordland:*

Oddlaug Ellen Knutsen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 7.4.2021 ved to fiskeforedlingsanlegg (N-75 Framnes og N-69 Sjøanlegget) som tilhører Jangaard Export AS avd. Andenes. Inspeksjonen ble av hensyn til koronapandemien gjennomført som videomøte. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens utslippspunkter for prosessavløpsvann oppfyller ikke krav til beliggenhet.
- Virksomheten har en 12 m<sup>3</sup> lagertank for maursyre, men mangler oppsamlingsarrangement, miljørisikoanalyse og annen nødvendig dokumentasjon for lagring av farlige kjemikalier.
- Det er ikke utarbeidet plan for mottak av avfall fra skip som kommer til virksomhetens egne kaiplasser.

Anmerkning:

Internkontrollsystemets dokumenter om ytre miljø bør oppdateres og brukes mer aktivt.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

#### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

14. april 2021	Espen Olaf Henriksen	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Andøy kommune

Vedlegg:

- Veiledning til fiskeforedlingsbedrifter som vurderer å søke unntak fra krav til rensing og utslippsledning
- Standardbrev med krav om avfallsplan
  - Vedlegg til forurensningsforskriften med krav til avfallsplan for havn
  - Sjekkliste avfallsplan for havn

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> JANGAARD EXPORT AS AVD ANDENES	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971690313	<b>Eies av:</b> 947823930
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.201 - Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Jangaard Export AS avd. Andenes (Framnes og Sjøanlegget)	<b>Anleggsnr.:</b> 1871.0071.01 og 1871.0050.01
<b>Kommune:</b> Andøy	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Fiskeforedling	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Jangaard Export AS avd. Andenes plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Jangaard Export AS

avd. Andenes innen 15. juni 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 17. februar 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Jangaard Export AS avd. Andenes bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og på Statsforvalterens nettside.

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomhetens utslippspunkter for prosessavløpsvann oppfyller ikke krav til beliggenhet.

##### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften kapittel 26 forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter 26-4.

**Kommentarer:**

Med prosessavløpsvann menes spylevann, rengjøringsvann, transportvann, blodvann, slaktevann eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder.

Begge anleggene som ble kontrollert (N-75 Framnes og N-69 Sjøanlegget) behandler betydelig mer enn 1000 tonn råstoff per år. Anleggene er dermed omfattet av forurensningsforskriftens bestemmelser for store anlegg (virksomheter som bruker mer enn 1000 tonn råstoff per år<sup>1</sup>). Forurensningsforskriften § 26-4 krever at prosessavløpsvann skal knyttes til offentlig avløpsnett eller legges til sjø med god vannutskiftning. For store anlegg kreves i tillegg at utslippspunktet ligger minst 10 meter under vannoverflaten ved laveste vannstand.

Jangaard Export AS avd. Andenes slipper ut prosessvannet under kai rett utenfor anleggene, der dybden er ca. 4-5 meter. Sjøområdene nærmest Andenes havn er relativt grunne og gir ikke mulighet for utslippspunkt med en dybde som oppfyller forskriftens krav. Avstanden til sjøområder som er dypere enn 10 meter er bortimot 1 km i luftlinje. Virksomheten kan eventuelt vurdere å søke unntak for kravet til utslippspunktets dybde (se vedlagte veiledning).

**Avvik 2**

Virksomheten har en 12 m<sup>3</sup> lagertank for maursyre, men mangler oppsamlingsarrangement, miljørisikoanalyse og annen nødvendig dokumentasjon for lagring av farlige kjemikalier.

**Avvik fra:**

Forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall §§ 18-4, 18-5, 18-6, 18-7 og 18-8.

**Kommentarer:**

Jangaard Export AS avd. Andenes har på Sjøanlegget (N-69) en lagertank for maursyre som skal brukes til ensilering. Maursyre er klassifisert etter forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP-forskriften), noe som innebærer at stoffet regnes som et farlig kjemikalium.

For tanker med farlige kjemikalier som er større enn 2 m<sup>3</sup> gjelder en rekke krav i forurensningsforskriften kap. 18 (Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall). § 18-6 krever at tanken skal ha et oppsamlingsarrangement, eventuelt i form av dobbelt vegg. Lagertanken på Sjøanlegget mangler slikt oppsamlingsarrangement.

Forskriftens § 18-4 stiller krav om miljørisikoanalyse etter fastlagte kriterier. Jangaard Export AS avd. Andenes kunne i inspeksjonsmøtet ikke legge fram en slik miljørisikoanalyse. Forskriften har i tillegg krav til tiltak (risikoreduserende og forebyggende, §§ 18-5 og 18-6) og beredskap (§ 18-7) som skal ha miljørisikoanalysen som utgangspunkt. Kravene til tiltak og beredskap kan dermed ikke oppfylles uten at miljørisikoanalysen er gjennomført. Forskriften har også en bestemmelse (§ 18-8) om at den ansvarlige til enhver tid skal kunne dokumentere at kravene i kapittelet er oppfylt.

---

<sup>1</sup> Se forurensningsforskriften § 26-1

En veiledning til tankforskriften (forurensningsforskriften kapittel 18) kan lastes ned fra Miljødirektoratets nettside (<https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/april-2016/veiledning-til-tankforskriften/>).

### **Avvik 3**

Det er ikke utarbeidet plan for mottak av avfall fra skip som kommer til virksomhetens egne kaiplasser.

### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 20-6.

### **Kommentarer:**

Jangaard Export AS avd. Andenes har kaier som del av sine anlegg. For å forebygge dumping av søppel til havs og sikre tilstrekkelige mottaksordninger i havnene pålegger forurensningsforskriftens § 20-6 havneansvarlige å utarbeide avfallsplan. Krav til innhold i slik plan er nærmere beskrevet i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kap. 20.

En plan for mottak av avfall fra skip kan gjelde en enkelt kai/havn eller omfatte flere havner. Hvis det er hensiktsmessig, kan to eller flere havneansvarlige samarbeide om en felles plan. Planen må godkjennes av Statsforvalteren.

Vi har til informasjon lagt ved en kopi av standardbrevet som vi bruker for å etterspørre avfallsplaner fra havneansvarlige.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Internkontrollsystemets dokumenter om ytre miljø bør oppdateres og brukes mer aktivt.

### **Kommentarer:**

I inspeksjonsmøtet fikk vi se at virksomheten har utarbeidet risikovurderinger og rutinebeskrivelser for forhold knyttet til ytre miljø. Internkontrollsystemets oversikt over hvilke typer farlig avfall som normalt oppstår bør oppdateres med riktige koder fra den europeiske avfallslisten (EAL-koder)<sup>2</sup>, slik at det blir enklere å deklare farlig avfall korrekt.

Virksomhetens avvikssystem har også blitt brukt til registrering av avvik som påvirker anleggets utslipp til vann, men det kom i møtet fram at virksomheten ennå kan bli flinkere til å sikre at alle slike hendelser blir avviksbehandlet. Hensikten med dette er at man får erfaringstilbakeføring og får diskutert eventuelle tiltak på en mer systematisk måte.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

---

<sup>2</sup> Se vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 11.

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)