



INSPEKSJONSRAPPORT

AS Rockwool, avdeling Moss
Postboks 4215 Nydalen (JE)
0401 Oslo

Oslo, 26. mars 2021

Deres ref.:
Ellen Christina Erring

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/2235
Saksbehandler:
Rune Aasheim

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved AS Rockwool, avdeling Moss

Kontrollnummer: 2021.071.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Ellen Christina Erring

Fra Miljødirektoratet:
Rune Aasheim
Alexander Kristiansen
Roar Gammelsæter

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra en inspeksjon ved AS Rockwool, avdeling Moss (heretter kalt Rockwool) den 18. mars 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket ett avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens bidrag til utendørs støy overskrider tillatelsens grenseverdi ved de nærmeste boligene

Avviket er nærmere beskrevet fra side 4 i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

26. mars 2021	Rune Aasheim		Henning Gøhtesen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Statsforvalteren i Viken ved miljøvernavdelingen
- Moss kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: AS Rockwool, avdeling Moss	
Organisasjonsnr.: 973104098	Eies av: 923828583
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Rockwool Moss	Anleggsnr.: 3002.0039.01
Kommune: Moss	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt: 11. november 2016	Sist endret: 18. desember 2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- styringssystem
- utslipp til luft
- Reach
- støy

Rapporten omhandler avviket som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rockwool plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Rockwool Moss innen 15. mai 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er eller vil bli rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Rune Aasheim.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 10. februar 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil AS Rockwool, avdeling Moss bli ilagt et gebyr på kr 27 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens bidrag til utendørs støy overskrider tillatelsens grenseverdi ved de nærmeste boligene

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rockwool Moss, punkt 7 Støy

Kommentarer:

Tillatelsen, punkt 7 inneholder grenseverdier for støybidraget fra Rockwool til boligområder i omgivelsene.

Virksomheten har, ved hjelp av en konsulent, gjennomført beregninger av støybidraget til omgivelsene fra fabrikkområdet. Resultatene er blant annet vist ved støysonekart. Støyberegningene ble gjennomført etter at den nye elektriske smelteovnen ble satt i drift i desember 2020.

Resultatene viser at støybidraget har økt på grunn av nye luftvifter og en ny trafostasjon i tilknytning til den nye smelteovnen. Grenseverdiene for støy i tillatelsen overskrides ved de nærmeste boligene.

Rockwool har mottatt flere naboklager på støy etter at smelteovnen ble satt i drift. Virksomheten har planlagt og igangsatt tiltak for å redusere støyen: Blant annet planlegges støyisolering av luftviftene og trafostasjonen.

7. Andre forhold

Driftsproblemer etter oppstart av ny smelteovn

Rockwool har hatt forhøyede utslipp av forurensning til luft på grunn av tekniske problemer etter oppstarten av den nye elektriske smelteovnen. Ovnene ble startet 18. desember 2020.

Virksomheten har gjennomført og planlagt ulike tiltak for å løse de tekniske problemene, men noen av tiltakene er forsinket pga. corona-pandemiens innreiserestriksjoner for teknisk ekspertise fra Danmark.

Miljødirektoratet har vurdert at en innkjøringsperiode av smelteovnen frem til 1. april 2021 ikke skal regnes som en normal driftssituasjon. Overskridelser av tillatelsens grenseverdier for utslipp til luft, som gjelder for normale driftssituasjoner fra 1. januar 2021, anses derfor ikke som ulovlige utslipp i denne innkjøringsperioden.

Reach

Reach er en EU-forordning som i Norge er gjennomført i Reach-forskriften. Forordningen er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø.

Rockwool har registrert ett stoff under Reach, produktet steinull. Virksomheten opplyste under inspeksjonen at den nye elektriske smelteovnen medfører at jern skilles ut i prosessen på en annen måte enn i den gamle smelteovnen. Jernet blir behandlet som et avfall og ikke et stoff.

Oppfølging av avvik fra tidligere tilsyn:

I Miljødirektoratets forrige tilsyn i 2019 fikk Rockwool et avvik om mangler ved det forebyggende vedlikeholdet, spesielt for lagertanken som inneholder harpiks. Virksomheten har utbedret disse manglene, blant annet ved utarbeidelse av akseptkriterier for tilfredsstillende teknisk tilstand for harpikstanken.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet