



SEAGARDEN AS  
Husøyvegen 278  
4262 Avaldsnes

Saksbehandler:  
Jan Meling

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Seagarden AS Kontrollnummer: 2021.035.I.SFRO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Arnfinn Herland

*Fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Jan Meling

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Rune Paulsen  
Arne Sander Paulsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Linn Berge Vormedal  
Elisabeth Ellingsen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra digitalt fjerntilsyn ved Seagarden AS den 04.05.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten sin miljørisikovurdering er mangelfull.
- Prosessavløpsvann renses ikke i fettavskiller.

#### Anmerkninger:

- Virksomheten sitt system for energistyring kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. mai 2021	Jan Meling	Mariann Størksen
dato	kontrollør	fung. seksjonsleder

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Karmøy kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SEAGARDEN AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 977253179	<b>Eies av:</b> 977249368
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Seagarden AS	<b>Anleggsnr.:</b> 1149.0002.01
<b>Kommune:</b> Karmøy	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Fiskeforedling	
<b>Tillatelse gitt:</b> 27. juni 2002	<b>Sist endret:</b> 29. august 2011

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av en nasjonal tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet for produsenter av fiskemel og fiskeolje. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov eller tillatelse overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Seagarden AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Seagarden AS innen 16. juli 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Jan Meling.

### **4. Varsel om gebyr**

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 20 300,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Virksomheten sin miljørisikovurdering er mangelfull

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 29.08.2011, vilkår 10.1.

#### **Kommentarer:**

I samsvar med tillatelsen og internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Under tilsynet ble det foretatt en gjennomgang av virksomhetens miljørisikoanalyse datert 2014. Virksomheten opplyser at denne ble endret i 2016, men at dette dokumentet ikke var blitt implementert korrekt i virksomhetens internkontrollsystem. Risikovurderingen skal holdes oppdatert, slik at den gjenspeiler risikoen virksomheten til enhver tid representerer, og må tas opp til ny vurdering dersom det oppstår endringer som kan påvirke risikoforholdene.

Miljørisikovurderingen omhandler flere uønskede hendelser innenfor ytre miljøforhold. Statsforvalteren vil likevel påpeke at scenarioene/uønskede hendelsene som er beskrevet i vurderingen er generelle og lite detaljerte. Det viser seg at det er flere forhold som ikke er risikovurdert, og som eksempler på dette kan det nevnes:

- Avfall/produkter på avveie
- Brudd på slanger/tanker/koblinger/ventiler
- Utslipp via overvann/sluk
- Håndtering av farlig avfall
- Bruk av underleverandører (kjemikaliebruk, avfall, støy, utslipp)

## **Avvik 2**

Prosessavløpsvann renses ikke i fettavskiller.

### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 29.08.2011, vilkår 3.2.

### **Kommentarer:**

Tillatelsen stiller krav om at prosessavløpsvann skal renses i fettavskiller. Bedriften har fettavskiller, men har opplyst at vannet ikke går gjennom fettavskilleren. Bedriften anser ikke utslipp av fett til vann som et problem ettersom de kun tar imot hvit fisk som inneholder lite fett. Fettavskilleren hører til tidligere produksjon som ble nedlagt i 2014. Fettavskilleren er i dag lokalisert i en ekstraktavdeling, men skal etter hvert fases ut. Bedriften har opplyst at renseanlegget skal bygges om slik at prosessavløpsvann fra produksjon av både kollagen og marint pulver, samt ekstraktavdeling, skal gå gjennom det nye renseanlegget.

Vi påpeker at tillatelsen stiller krav om at prosessavløpsvann skal renses i fettavskiller. Bedriften må følge tillatelsens vilkår eller søke om endring av tillatelsen dersom prosessavløpsvannet skal renses på en annen måte.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomheten sitt system for energistyring kan forbedres.

### **Kommentarer:**

Virksomheten har et energistyringssystem i sitt internkontrollsystem. Hensikten med dokumentet er å kartlegge bedriftens største forbrukere av energi for å bevisstgjøre bedriften på disse samt ha oversikt over mulighetene og hvilke tiltak bedriften gjør for å redusere energiforbruket på anlegget. Vi påpeker at energistyringssystemet bør ha konkrete, tallfestede energimål. Energistyringssystemet bør også ha oversikt over utførte tiltak og hvilken effekt dette har hatt, samt oppgi hvilke personer som har ansvar for de ulike tiltakene.

## 8. Andre forhold

### Lukt

Virksomheten opplyser at lukt ikke er en utfordring da de kun tar imot fryst råstoff i relativt lite volum. Det er heller ikke kommet inn naboklager på lukt. Det skal likevel foretas luktanalyse ved virksomheten i løpet av mai 2021.

### Farlig avfall

Virksomheten opplyser at de kun har små mengder farlig avfall og deklarerer dette via avfallsdeklarerer.no. Statsforvalteren minner om at farlig avfall over 1 kg skal leveres minst 1 gang per år, jf. avfallsforskriften § 11-8.

### Energikilder

Virksomheten har to varme/steamkjeler som benytter naturgass som brensel. Den samlede effekten på begge anlegg er 3,99 MW, og trenger derfor ikke særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

### Substitusjon

Virksomheten gjennomfører substitusjonsvurderinger gjennom EcoOnline. Virksomheten opplyser at de sist gjennomførte substitusjon i 2017, og det skal tas en ny vurdering i år.

### Tanklagring

Virksomheten opplyser at de ikke har lagertanker som faller inn under virkeområdet for forurensningsforskriften kapittel 18.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren