



Hålogaland Ressursselskap IKS
Djupvikveien 21 (JE)
8519 Narvik

Saksbehandler:
May-Helen Holm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved HRS IKS - Miljøstasjon Tennevoll Kontrollnummer: 2021.081.I.SFTF

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Geir Dolvik

Andre deltagere fra virksomheten:
Finn Erik Johnsen
Kjell Andre Eide
Iris Gjerdsen

*Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark/
Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji:*
May-Helen Holm

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms
og Finnmark/ Romssa ja Finnmarkku
stáhtahálddašeaddji:*
Per Kristian Krogstad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved HRS IKS - Miljøstasjon Tennevoll den 27.05.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Mellomlagring av enkelte avfallstyper er ikke i henhold til tillatelsen

Anmerkninger:

- Mottakskontroll for farlig avfall kan forbedres
- Rutiner for mellomlagring av absorbenter kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. juni 2021	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonssjef
Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji		

Kopi av rapporten sendes til:

- Loabák - Lavangen kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Hålogaland Ressursselskap IKS	
Organisasjonsnr.: 975047814	Eies av: 959019126
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: HRS - Miljøstasjon Tennevoll	Anleggsnr.: 5415.0009.01
Kommune: Loabák - Lavangen	Fylke: Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 13.10.2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Avfall
- Mottakskontroll
- Farlig avfall
- Mellomlagring

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

HRS IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 9. august 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji v/May-Helen Holm.

1. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. mai 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil HRS IKS bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji (jf. offentleglova).

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Mellomlagring av enkelte avfallstyper er ikke i henhold til tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse av 13.10.2009, vilkår 2

Kommentarer:

På tilsynsdagen var det mellomlagret hvitevarer og båter på bakken ved anlegget. Tillatelsen stiller krav til at alt avfall enten skal mellomlagres i containere eller skap, og ikke direkte på bakken.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Mottakskontroll for farlig avfall kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten registrerer ikke hvor mye hver bruker av miljøstasjonen leverer av farlig avfall. Ved å registrere dette vil virksomheten få bedre oversikt, og kan lettere fange opp om det leveres uforholdsmessig mye farlig avfall pr. bruker. (For eksempel om det leveres på vegne av virksomheter).

Anmerkning 2

Rutiner for mellomlagring av absorbenter kan forbedres

Kommentarer:

På tilsynsdagen sto ikke absorbentene for søl på angitt plass. De ble funnet etter noe leting. Det er viktig at absorbentene står der det er beskrevet at de står, slik at det ved uhell er lett å finne dem.

7. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren