



Valdres Kommunale Renovasjon IKS  
Postboks 149  
2901 Fagernes

Saksbehandler:  
Stein Egil Granli

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Valdres Kommunale Renovasjon IKS

#### Kontrollnummer: 2020.338.I.SFIN

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Hallgrim Berg

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Elisabeth Harrang

*Fra Statsforvalteren i Innlandet:*  
Stein Egil Granli

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Innlandet:*  
Anders Waldemar Olsen

*Fra Valdres brann- og redningstjeneste IKS:*  
Vidar Nilsen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultat fra oppfølgende tilsyn med Valdres Kommunale Renovasjon IKS (heretter VKR) som ble gjennomført 17. juni 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Bakgrunnen for oppfølgingstilsyn var alvorlige avvik som ble avdekt i forbindelse med tilsynsaksjonen brann i avfallsanlegg høsten 2020. Tilsynet hos VKR ble gjennomført 30. september 2020 i fellesskap ved Statsforvalteren i Innlandet (på det tidspunktet Fylkesmannen i Innlandet) og Valdres brann- og redningstjeneste IKS. I den påfølgende tilsynsrapporten av 06. november 2020 ble det redegjort for avvik og anmerkninger som ble påvist under tilsynet. Avvik 1, 2, 3 og 4 i rapporten av 06. november 2020 gjelder forhold som var omfattet av kontrollaksjon brann i avfallsanlegg. Det er disse avvikene vi har tatt for oss i dette oppfølgingstilsynet.

Avvik:

- Virksomhetens risikovurderinger er mangelfulle.

Anmerkninger:

- Virksomhetens rutiner for internt ettersyn og egenkontroller knyttet til brannvern kan forbedres.
- Virksomheten beredskapsplan for akutt forurensning kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

30. juni 2021

Stein Egil Granli

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Statsforvalteren i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Valdres brann- og redningstjeneste IKS
- Vestre Slidre kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Valdres Kommunale Renovasjon IKS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974633590	<b>Eies av:</b> 956351111
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Valdres Kommunale Renovasjon IKS	<b>Anleggsnr.:</b> Deponi kategori 2: 3452.0003.04 Hovedanlegg: 3452.0022.01
<b>Kommune:</b> Vestre Slidre	<b>Fylke:</b> Innlandet
<b>Anleggsaktivitet:</b> Deponi kategori II	
<b>Tillatelse gitt:</b> 05.04.2000	<b>Sist endret:</b> 01.02.2009

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Tilsynet ble gjennomført digitalt via Teams og var et oppfølgingstilsyn i forbindelse med kontrollaksjon brann i avfallsanlegg høsten 2020. Tilsynet ble gjennomført i fellesskap av Statsforvalteren i Innlandet og Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

Målsetningen var å kontrollere VKR sin oppfølging av avvik som ble avdekt under tilsyn 30. september 2020 og for å påse at gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av aktuelt lovverk og vilkår i gjeldende tillatelser etter forurensingsloven overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 samt Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2. ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Brannforebygging
- Brann i avfall
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter tilsynet**

Valdres Kommunale Renovasjon IKS plikter å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. Det forutsettes at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven og forurensningsloven.

Tilsynsetatene aksepterer forslag fra VKR angående tidsplan for å få oppdatert virksomhetens helhetlige risikovurderinger for brannrisiko og for ytre miljø. Dette skal foreligge **innen 01. november 2021**. VKR skal innen fristens utløp oversende en skriftlig redegjørelse til Statsforvalteren i Innlandet som beskriver hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke avviket.

Vi ber samtidig om at VKR innen samme frist oversender en kort beskrivelse for hvordan anmerkninger i denne rapporten blir fulgt opp.

Når det gjelder avvik 3 i rapporten av 06. november 2020, så anser vi dette avviket som lukket. Avviket ble gitt på bakgrunn av at virksomhetens brannkonsept var mangelfullt på kontrolltidspunktet. VKR har oversendt oppdaterte opplysninger og beskrivelser av bygninger mht funksjon og aktivitet mv i de ulike byggene. Tilsynsmyndighetene forutsetter at VKR har et aktivt forhold til eget brannkonsept i fortsettelsen og at det er fokus på aktiviteter og lagringsforhold i ulike bygningsdeler. Særlig vurderer vi at det bør settes økt fokus på ulike former for samlagring og oppbevaring i ulike rom og bygningsdeler.

### **4. Vedtak om gebyr**

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for forurensningstilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7. Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 01. juni 2021. Vi har ikke mottatt merknader til dette varselet.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil Valdres Kommunale Renovasjon IKS bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter og er en sats lavere enn forhåndsvarslet.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomhetens risikovurderinger har mangler.

Avvik 1-A: Risikovurderinger for ytre miljø

Avvik 1-B: Risikovurderinger for brannrisiko

### Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 punkt 6.
- Brann- og eksplosjonsvernloven § 8, jf. forskrift om forebygging § 9 siste ledd jf. § 10 og § 12 siste ledd jf. § 13.
- Forskrift om brannforebygging §§ 11 (særlig a og b) og 12.
- Tillatelse etter forurensingsloven punkt 2.3 Internkontroll.

### Kommentarer:

Virksomhetens risikovurderinger for ytre miljø og for brannrisiko har fortsatt mangler. Vi har fått oversendt noe dokumentasjon i forkant av tilsynet og som viser at det er nedsatt en arbeidsgruppe i virksomheten, og som skal sørge for en helhetlig kartlegging av miljøressurser og ulike risikoforhold knyttet til drift og brannrisiko. Vi har gjennomgått eksemplene på risikovurderinger som ble oversendt i forkant av tilsynet. Vi anser at rutinene er godt utformet, men samtidig at de for en stor del tar for seg sikkerhet for de ansatte og i mindre grad er beskrivende for oppfølging av ytre miljø og brannrisiko.

Vi konstaterer at kartlegging av risikoforhold som angår ytre miljø og brannrisiko ikke har kommet så langt som forventet siden forrige tilsyn. Innsats med kartlegging av ulike risikoforhold må derfor forseres fra VKR sin side, i tillegg til at egne risikovurderinger og akseptkriterier må utarbeides på bakgrunn av resultater fra kartleggingsarbeidet.

Vi henviser til vår rapport av 06. november 2020 for mer utfyllende beskrivelse av forventninger for mht kartlegging av risikoforhold og risikovurderinger for brannrisiko og ytre miljø (se avvik 1 i rapporten).

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomheten rutiner for internt ettersyn og egenkontroller knyttet til brannvern kan forbedres.

#### Kommentarer:

Anmerkningen gjelder oppfølging av avvik 2 i forrige tilsynsrapport: *Virksomheten har mangelfulle rutiner for gjennomføring av brannøvelser. I tillegg er det mangler ved rutiner for internt ettersyn og egenkontroller knyttet til brannvern.*

VKR har oversendt dokumentasjon for oppfølging av brannøvelser, bruk og vedlikehold av internt brannvernutstyr mv. og som viser at dette arbeidet er godt påbegynt. Avviket anses dermed som lukket.

Vi gjør oppmerksom på at det er vesentlig at virksomheten også sørger for å dokumentere sin aktivitet knyttet til gjennomføring av brannøvelser, samt dokumentere eksternt og internt ettersyn med brannvernutstyr. Framdriftsplaner for øvelser, systematisk vedlikehold og ettersyn mv bør tidfestes med definerte frister. Det anbefales også at det tas møttereferater for å dokumentere virksomhetens oppfølging på brannvernområdet.

### Anmerkning 2

Virksomheten beredskapsplan for akutt forurensning kan forbedres.

#### Kommentarer:

Anmerkningen gjelder oppfølging av avvik 4 i forrige tilsynsrapport: *Virksomheten har ikke utarbeidet beredskapsplan for akutt forurensning.*

Vi tar til etterretning at virksomheten ikke har ferdigstilt en helhetlig beredskapsplan for akutt forurensning, men at eksisterende beskrivelser på området har blitt bearbeidet i noe omfang. Vi vurderer at avviket kan anses som lukket, men at det er rom for forbedringer.

En plan for akutt forurensning henger tett sammen med virksomhetens pågående arbeid med kartlegging av risikoforhold og utarbeiding av risikovurderinger. Fram til det er utarbeidet en fullstendig plan for akutt forurensning må virksomheten forholde seg til eksisterende rutinebeskrivelser på området. Vi minner om at beredskap skal også øves når det gjelder akutt forurensning, og øvelser skal dokumenteres av virksomheten.

## 8. Andre forhold

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Forskrift om brannforebygging
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen