



INSPEKSJONSRAPPORT

GLENCORE NIKKELVERK AS
Postboks 604
4606 Kristiansand S

Oslo, 14. juni 2021

Deres ref.:
Björg Kari Haugland

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/1802
Saksbehandler:
Ole Jakob Birkenes

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Glencore Nikkelverk

Kontrollnummer: 2021.174.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Björg Kari Haugland

Fra Miljødirektoratet:
Ole Jakob Birkenes

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Tone Carmona Nøklegård

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Glencore Nikkelverk den 13. april 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens deklarerings av farlig avfall og rapportering til Miljødirektoratet er mangelfull

Anmerkninger:

- Virksomhetens rutiner for rapportering av potensielle storulykker kan klargjøres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Glencore Nikkelverk må sende en skriftlig redegjørelse innen 1. august 2021 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

14. juni 2021	Ole Jakob Birkenes	Henning Gøhtesen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	fungerende seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Statsforvalteren i Agder ved miljøvernavdelingen
- Kristiansand kommune
- DSB

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GLENCORE NIKKELVERK AS	
Organisasjonsnr.: 871685762	Eies av: 911575787
Bransjenr. (NACE-kode): 24.450 - Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Glencore Nikkelverk	Anleggsnr.: 4204.0099.01
Kommune: Kristiansand	Fylke: Agder
Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri	
Tillatelse gitt: 18. desember 2003	Sist endret: 23. desember 2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført på TEAMS (video).

Inspeksjonen er en del av årets tilsyn, som koordineres av Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften, og som i 2021 var bestemt gjennomført av Miljødirektoratet.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av storulykkeforskriften § 4 og forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Avfall
- Storulykke

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Glencore Nikkelverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Glencore Nikkelverk innen 1. august 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Jakob Birkenes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. mars 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Glencore Nikkelverk bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens deklarerer av farlig avfall og rapportering til Miljødirektoratet er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §11-12

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Glencore Nikkelverk AS punkt 12.3

Kommentarer:

Farlig avfall skal deklarerer på avfallsprodusent og avfallet skal inkluderes i egenrapporteringen til Miljødirektoratet. Virksomheten har levert i overkant av 500 tonn forurenset masse klassifisert som farlig avfall til deponi. Avfallet er deklarerert av utførende entreprenør og entreprenøren er registrert

som avfallsprodusent. Mengden er heller ikke inkludert i Glencore Nikkelverk sin egenrapportering til Miljødirektoratet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens rutiner for rapportering av potensielle storulykker kan klargjøres

Kommentarer:

Virksomheten har etablert rutiner for varsling av storulykkemyndigheter ved ulykker. I rutineene kan det komme klarere fram at det også skal varsles om hendelser, som under ubetydelig endrede omstendigheter, kunne ført til en storulykke. Videre kan det gjerne inkluderes i rutineene at DSB varsles uansett årsak, slik det er foreslått i veiledningen til Storulykkeforskriften.

8. Andre forhold

Virksomheten gjennomfører et stort investeringsprosjekt ved bygging av ny kobberfabrikk. Det er også gjennomført tiltak som har ført til reduserte utslipp av blant annet løsemiddel og kobber.

I forbindelse med tilsyn høsten 2020 ble det konstatert at dagens oppsamlingsarrangement i ekstraksjonsrommet i kobolt-raffineriet ikke tilfredsstillt kravene i tankforskriften. Virksomheten har i etterkant forberedt en ombygging av oppsamlingsarrangementet som er forventet ferdigstilt i 2022 forutsatt oppstart medio 2021. Som redegjort for i avslutning av forrige tilsyn, blir søknaden om midlertidig unntak fra tankforskriftens krav til oppsamling behandlet som en egen sak.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)