



RINGKNOTEN PUKKVERK AS  
Vallesverdveien 940 (JE)  
4636 Kristiansand S

Saksbehandler:  
Liudmila Pechinkina

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ringknuten Pukkverk AS - Studedalen

### Kontrollnummer: 2021.268.I.SFAG

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Karsten Reme  
Steffan Reme  
John Arne Ljosland

*Fra Statsforvalteren i Agder:*

Liudmila Pechinkina  
Lena Helvik

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ringknuten Pukkverk AS på anlegget ved Studedalen den 25.08.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Agder avdekket to avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten gjennomfører sprengninger utenom det fastsatte tidspunktet.
2. Virksomheten overholder ikke krav stilt til tankanlegg i kapittel 18 i forurensningsforskriften.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

	Liudmila Pechinkina	Lena Helvik
03.09.2021	kontrollør	rådgiver
	Statsforvalteren i Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Kristiansand kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> RINGKNUTEN PUKKVERK AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971813784	<b>Eies av:</b> 980693740
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Ringknuten Pukkverk AS - Studedal	<b>Anleggsnr.:</b> 4204.0511.02
<b>Kommune:</b> Kristiansand	<b>Fylke:</b> Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Pukkverk	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Støy
- Avfall
- Øvrige krav i forurensningsforskriften kapittel 30

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Ringknuten Pukkverk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Ringknuten Pukkverk AS innen **30. oktober 2021** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfagpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Agder v/Liudmila Pechinkina.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16. februar 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ringknuten Pukkverk AS bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Agder (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Virksomheten gjennomfører sprengninger utenom det fastsatte tidspunktet.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften), § 30-8.

**Kommentarer:**

Forurensningsforskriften § 30-8 omfatter støy fra sprengninger, og sier at slik støy er unntatt fra støybestemmelsene gitt i § 30-7. Sprengninger er likevel tidsbegrenset og/ skal kun foregå fra mandag til fredag mellom kl. 0700 og kl. 1600.

Under tilsynet kom det frem at Ringknuten Pukkverk AS enkelte dager gjennomfører sprengninger etter kl. 21. Dette skjer når virksomheten vurderer at det kan oppstå sprut i veien i forbindelse med sprengning. For å unngå dette blir det nødvendig å stenge fv. 420 og E18 som ligger sør for anlegget. Pukkverket opplyste at de var i kontakt med Statens vegvesen og Veidekke som er ansvarlig for drift av E18 på den aktuelle strekningen, og fikk vite at det ikke er tillatt å stenge E18 før kl. 21 og da kun i 5 minutter.

Vi informerte på tilsynet at Ringknuten Pukkverk AS må søke om unntak fra forurensningsforskriften § 30-8. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva det søkes om, begrunnelse og øvrige relevante opplysninger.

**Avvik 2**

Virksomheten overholder ikke krav stilt til tankanlegg i forurensningsforskriften kapittel 18.

**Avvik fra:**

Kapittel 18 i forurensningsforskriften (tankforskriften) trådte i kraft 1. januar 2014 og stiller krav til eiere og driftsansvarlige for tanker som inneholder farlige kjemikalier og farlig avfall. Kapittelet gjelder for tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m<sup>3</sup>. For andre farlige kjemikalier og farlig avfall gjelder kapittelet for tanker over 2 m<sup>3</sup>. Det er tankens fysiske volum som skal legges til grunn, uavhengig av hvor stor del av tanken som benyttes i det daglige.

Kravene om forebyggende tiltak, drift og vedlikehold av tankanlegg er rettet mot den som er ansvarlig for selve tanken og utstyr direkte knyttet til tanken. Dette omfatter rørledninger, ventiler, måleinstrumenter osv. Tanken med det tilknyttede utstyret utgjør et tankanlegg.

**Kommentarer:**

Under tilsynet kom det frem at Ringknuten Pukkverk AS har én tank for diesel og én for spillolje. Volumet til dieseltanken er 6,6 m<sup>3</sup>, mens volumet til spilloljetanken er 3 m<sup>3</sup>, jf. e-post av 30. august 2021. På tilsynets tidspunkt var ikke virksomheten kjent med tankforskriften og kravene den stiller til den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter.

Miljødirektoratet har utarbeidet veiledning til tankforskriften som forklarer og tolker forskriftsteksten. Veiledningen til tankforskriften er digitalisert og tilgjengelig via denne lenken: <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/>.

**7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

I henhold til gjeldende bestemmelser i reguleringsplanen for pukkverket (planid 1310, datert 09.09.2014) kan sprengning gjennomføres mandag – fredag mellom kl. 0700 og kl. 1600, jf. pkt. 2.1.1. Sprengning utenom disse tidspunktene er i strid med reguleringsplanen. Forholdet til reguleringsplanen må avklares med Kristiansand kommune.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)