



NORSCRAP KARMØY AS  
Postboks 31  
3301 Hokksund

Saksbehandler:  
Elisabeth Time Ellingsen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norscrap Karmøy returmetallanlegg

### Kontrollnummer: 2021.080.I.SFRO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Jan Egil Stølsvik  
Einar Stølsvik  
Malin Ytterøy

*Fra Statsforvalteren i Rogaland:*

Elisabeth Time Ellingsen  
Linn Berge Vormedal

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norscrap Karmøy returmetallanlegg den 02.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 4 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- EE-avfall håndteres ikke i tråd med tillatelsen
- Dagens håndtering av kasserte kjøretøy kan medføre fare for forurensing
- Virksomhetens måleprogram må utbedres
- Lagring av spon med emulsjoner er ikke i tråd med tillatelsen

#### Anmerkninger:

- Virksomheten miljørisikovurdering, avviksregistrering og opplæringsystem kan forbedres
- Virksomhetens skriftlige rutiner for farlig avfall kan forbedres
- Utendørs arealdisponering er ikke i tråd med vedlegg 3 i tillatelsen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

22. november 2021

Elisabeth Time Ellingsen

Kirsten Redmond Kristiansen

dato

kontrollør

fung. seksjonsleder

---

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Karmøy kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NORSCRAP KARMØY AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 985894639	<b>Eies av:</b> 985861560
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Norscrap Karmøy returmetallanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 1149.0126.02
<b>Kommune:</b> Karmøy	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 12. september 2019	<b>Sist endret:</b> 28. juni 2021

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet for metallmottak og behandlingsanlegg av EE-avfall. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll
- Utslipp til vann
- Håndtering av EE-avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norscrap Karmøy AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Norscrap Karmøy AS innen 10.01.2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([sfropost@statsforvalteren.no](mailto:sfropost@statsforvalteren.no)) til Statsforvalteren i Rogaland v/ Elisabeth Time Ellingsen med referanse: 2021/9667.

#### **4. Varsel om gebyr**

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forurensningsforskriften § 39-7, tar sikte på å fastsette **gebyrsats 2** for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale **kr. 27 100,-** i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

EE-avfall håndteres ikke i tråd med tillatelsen.

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 19.09.2019 vilkår 1.2 og 5.3.

##### **Kommentar:**

Norscrap Karmøy mottar elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som ikke er miljøsanert, og mellomlagrer dette før det videreleveres til godkjent mottak. Norscrap Karmøy har kun tillatelse til å motta og mellomlagre miljøsanert EE-avfall.

Under kontrollen ble ikke-miljøsanert EE-avfall levert, der en lastebil tippet lasset direkte på betongdekket. En slik håndtering skaper fare for utslipp, og dette reduserer mulighetene for ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet.

EE-avfall ankommer også anlegget som en del av kompleksmetall. Det gjennomføres visuell kontroll og sortering av komplekst, hvor alt av EE-avfall frasorteres. Det er ikke stilt krav i avtaler med leverandør/kunde av kompleks at det ikke er tillatt å levere EE-avfall til anlegget. EE-avfall som ankommer i kompleks blir ikke avviksbehandlet. Tillatelsens punkt 5.3 stiller krav om at ulovlig avfall skal registreres som avvik, og at det skal være et aktivt system som hindrer at dette kommer inn.

## **Avvik 2**

Dagens håndtering av kasserte kjøretøy kan medføre fare for forurensning .

### **Avvik fra:**

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7

### **Kommentar:**

Bedriften har en plikt til å ikke sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning.

Norscrap Karmøy mottar, mellomlagrer og behandler/miljøsanerer større kjøretøy utenfor returordningen. Det vil si fjerning av farlige komponenter og væsker (drivstoff, olje mm.) fra traktorer, trucker, jordbruksredskap osv. Virksomheten har ikke risikovurdert denne aktiviteten eller lagring av denne avfallstypen.

Under inspeksjonen var mottatte kjøretøy lagret i en haug ved siden av området hvor miljøsaneringen gjennomføres. Det kom ikke klart frem hvilke kjøretøy som var ferdig miljøsanert eller ikke. Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngår skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes.

## **Avvik 3**

Virksomhetens måleprogram må utbedres.

### **Avvik fra**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 19.09.2019 vilkår 11.4.

### **Kommentar:**

Norscrap Karmøy har foreløpig et måleprogram som består av en kalenderoversikt over når prøvetaking av vann skal gjennomføres. Det stilles mer utfyllende krav om ett program for utslippskontroll i tillatelsen. Det bør beskrives konkret metodene for prøvetaking ved bedriften og videre analyse som gjennomføres av laboratoriet.

## **Avvik 4**

Lagring av spon med emulsjoner er ikke i tråd med tillatelsen.

### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 19.09.2019 vilkår 5.4.

### **Kommentar:**

Det lagres spon med emulsjoner i en bunge som består av 3 vegger og ett tak, det er ikke tett mellom tak og vegger. Dette anses ikke som innendørs lagring. Tillatelsen stiller krav til innendørs lagring for å unngå økt avrenning, utslipp av emulsjoner kan føre til problem i oljeutskilleren.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomheten miljørisikovurdering, avviksregistrering og opplæringsystem kan forbedres.

#### Kommentar:

Norscrap Karmøy har en miljørisikovurdering som inkluderer flere mulige hendelser som medfører risiko til ytre miljø. Det er flere scenarioer som kan inkluderes, som for eksempel sløkkevann i tilfelle brann og håndtering av EE-avfall. Det bør også tas en ny vurdering av hvordan sannsynlighet og konsekvens er definert. Det er flere hendelser som har fått lave sannsynlighetsvurderinger som tilsvarer «aldri» eller «hvert 10 år» når det er dokumentert at disse hendelsene har skjedd de siste årene, for eksempel støyklager.

Virksomheten har avviksregistrert overskridelser av utslipp, og for eksempel slangebrudd. Norscrap må konkretisere hva som er et avvik i deres virksomhet. Norscrap må vurdere om avviks-avfall som mottas også bør ha ett aktivt avvikssystem. Ulovlig avfall som ankommer anlegget skal avviksregistreres iht. tillatelsens punkt 5.3, dette inkluderer farlig avfall og EE-avfall. Naboklager bør også inngå i bedriftens avvikssystem.

Virksomheten viser også til ett enkelt opplæringsystem som de kommenterer at de ønsker å forbedre i fremtiden.

### Anmerkning 2

Virksomhetens skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall kan forbedres.

#### Kommentar:

Norscrap Karmøy har rutiner for håndtering av farlig avfall, rutinene bør være skriftlige og tilpasset anlegget. Rutinen bør inkludere oversikt over farlig avfall med avfallsstoffnummer som oppstår i virksomheten og farlig avfall som lovlig kan mottas. Det bør også spesifiseres de krav som stilles til deklarerer og årlig levering iht. avfallsforskriften § 11.

Vi ønsker å påpeke at virksomheten må være oppmerksom på at lagring av farlig avfall er forsvarlig, og at dersom det er nødvendig å lagre IBC i høyden må dette risikovurderes, avfallet skal også markeres korrekt. Forsvarlig lagring av farlig avfall bør også inngå i virksomhetens skriftlige rutiner.

### Anmerkning 3

Virksomhetens utendørs arealdisponering er ikke i tråd med vedlegg 3 i tillatelsen.

#### Kommentar:

Lagring av avfall på anlegget, utendørs og inne i bygg er ikke i tråd med kart som henvist til i tillatelsen. Norscrap kommenterer at dette har endret seg over tid og etter behov.

Det var flere fraksjoner lagret foran binger og i midten av anlegget, og som ikke er i tråd med opprinnelig lagringssted. Dette kan også påvirke renhold dersom disse fraksjonene blir lagret på et annet sted over lengre tid.

## 8. Andre forhold

### Tillatelsen

Norscrap Karmøy har en midlertidig tillatelse som gir økte mottaksgrenser og innskjerpet utslippskrav. Tillatelsen er gyldig til 1. september 2022.

### Utslipp til vann

Avrenning fra virksomheten sitt utendørsareal er tilknyttet oljeutskiller. Systemet er dobbelt og består av 2 tanker, hvor en er reserve, og 2 sandfang, med samlet utløp. Det er også ett til sandfang på anlegget. Norscrap har avtaler og rutiner for tømning og vedlikehold av oljeutskilleren. Det er flowmåler for måling av mengde utløp, vi minner på at resultatene bør loggføres i et egnet system for enkel bruk ved årlig rapportering.

Prøvetaking gjennomføres månedlig i tråd med kravene i tillatelsen. Resultatene har blitt rapportert til Statsforvalteren. Prøvene er hovedsakelig bra, med noen avvik på forhøyet sink. Norscrap avvikshåndterer overskridelsene og innfører tiltak, dette inkluderer forbedret renhold, og vedlikehold og drift av oljeutskiller.

### Farlig avfall

Norscrap Karmøy er ett gyldig avfallsmottak for blybatteri og transformatorolje. Dette betyr at avfall som er deklartert til Norscrap som ett mottak ikke må deklarerer på nytt når dette videreleveres til behandlingsanlegg. Et deklarasjonsnummer skal følge leveransen hele veien. Mottak for farlig avfall kan benytte samdeklarerer av avfall ved videre leveranse. For mer informasjon om deklarerer av farlig avfall henviser vi til veiledere som er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider: <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/avfallsdeklarerer/>

### Andre avfallsfraksjoner

Det ble opplyst at Norscrap Karmøy mottar kabel og el-motorer, disse blir sortert og mellomlagret som egne fraksjoner før videresalg.

Bedriften har tillatelse til å behandle transformatorer, dette blir foreløpig ikke gjort ved anlegget.

Norscrap Karmøy har ikke tillatelse til å håndtere kasserte kjøretøy iht. avfallsforskriften kapittel 4. Det opplyses om at det tas inn og miljøsaneres kjøretøy utenfor retursystemet for kasserte kjøretøy, som for eksempel traktor, truck o.l. Statsforvalteren opplyser om at avfallsforskriften § 4-2 andre ledd også gjelder for slike kjøretøy.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenser av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 19.09.2019, sist endret 28.06.2021