



Ringerikes Kornsilø
Asbjørnsensgate 10
3513 Hønefoss

Saksbehandler:
Trine Celius, 22 00 36 66

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ringerikes Kornsilø Kontrollnummer: 2021.545.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Anders Skarsgard

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Trine Celius

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ringerikes Kornsilø den 14. desember 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Ringerikes Kornsilø sine rutiner for drift og vedlikehold av forbrenningsanleggene er mangelfulle
- Ringerikes Kornsilø sitt måleprogram for utslipp til luft er mangelfullt
- Ringerikes Kornsilø sine rutiner for farlig avfall er mangelfull

Anmerkninger:

- Ringerikes Kornsiløs risikovurdering for ytre miljø kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10.01.2022	Trine Celius	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Ringerike kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Ringerikes Kornsilø	
Organisasjonsnr.: 971757159	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 10.610 - Produksjon av korn	

Kontrollert enhet

Navn: Ringerikes Kornsilø	Anleggsnr.: 3007.0015.01
Kommune: Ringerike	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Forbrenningsanlegg for rene brensler	
Tillatelse gitt: 5. februar 2016	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomfrt for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomfrt i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Miljrisikoanalyse
- Utslipp til luft
- Avvikshåndtering
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljarbeid eller miljstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er ndvendig å ppeke for å ivareta ytre milj, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan vre nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan ogs inng kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ringerikes Kornsilos plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Ringerikes Kornsilos innen 01.03.2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Trine Celius.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. desember 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ringerikes Kornsilos bli ilagt et gebyr på kr 27 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Ringerikes Kornsilos rutiner for drift og vedlikehold av forbrenningsanleggene er mangelfulle

Avvik fra:

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift og utslipp fra Ringerikes Kornsilos SA (Tillatelsen, 2016.0007.T) punkt 2.3 «Plikt til forebyggende vedlikehold»

Forurensningsforskriften § 27-13 «Krav til drift av forbrenningsanlegg» og § 27-15 «Krav til journalføring»

Kommentarer:

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp, skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Virksomheten skal føre en driftsjournal som bla. skal inneholde opplysninger om driftsforstyrrelser, svikt i sekundært utslippsbegrensende utstyr og driftstimer for fyringsanlegget.

Ringerike Kornsilos har 2 fyringsanlegg som benyttes for korntørking. Biokjelen fyres med kornavrens i sesongen som er ca. 85 dager, mens oljekjelen kun er reserve.

Under tilsynet kom det fram at virksomheten har rutiner for drift og vedlikehold av forbrenningsanleggene og renseanlegget (multisyklon for biokjelen), men den skriftlige dokumentasjonen som viser at de følger rutineene er mangelfulle.

Avvik 2

Ringerikes Kornsilos sitt måleprogram for utslipp til luft er mangelfullt

Avvik fra:

Tillatelsen, punkt 12.2 «Generelle krav for utslippskontroll»
Forurensningsforskriften § 27-14 «Krav til utslippsmålinger»

Kommentarer:

Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i deres dokumenterte internkontroll. Måleprogrammet skal beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregninger. Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret.

Under tilsynet kunne ikke virksomheten legge fram et fullstendig utarbeidet måleprogram for utslipp til luft.

Avvik 3

Ringerikes Kornsilos rutiner for farlig avfall er mangelfulle

Avvik fra:

Tillatelsen, punkt 10 «Avfall»
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), § 11-5 og § 11-8

Kommentarer:

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier og skal ikke blandes sammen med annet avfall. Virksomheten skal oppbevare, deklare og levere det farlige avfallet i samsvar med bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11.

Farlig avfall som oppstår hos en virksomhet, skal deklarerer på virksomhetens organisasjonsnummer og leveres til godkjent mottak. Farlig avfall skal leveres årlig dersom den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Virksomheten skal iverksette rutiner som sørger for at leverings- og deklarasjonsplikten ivaretas.

Under tilsynet kom det fram at virksomheten ikke har deklart og levert spraybokser som farlig avfall, men har kastet dette i restavfallet. Videre går det fram av avfallsdeklarerer at de ikke har levert farlig avfall årlig.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

Ringerikes Kornsilos sin risikovurdering for ytre miljø kan forbedres

Kommentarer:

Ringerikes Kornsilos har utarbeidet en miljørisikovurdering for ytre miljø.

Miljørisikovurderingen kan forbedres ved å inkludere flere hendelser som har effekt på utslipp til luft som f.eks. variasjon i kornavrens som brensel.

8. Andre forhold

Virksomheten informerte om at de hadde utført en ny støymåling i 2020. Støy var ikke tema under dette tilsynet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

10. Regelverk som det ble informert om

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 27 «Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg»