



Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf. 74168065

# Kontrollrapport

## Unmeldt kontroll ved Veglo Miljøservice AS 29.04.2010

### Kontaktpersoner:

Fra virksomheten: Arve Veglo Svein Harald Munkhaug	Fra Fylkesmannen: Anne Sundet Tangen May Brit Myrholt Gorseth
--	---

### Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Veglo Miljøservice AS under kontrollen 29.04.2010.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 2 anmerkninger under kontrollen. Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet i det etterfølgende.

Vi ber Veglo Miljøservice AS om en skriftlig bekreftelse innen 01.09.2010 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet i det etterfølgende.

### Bakgrunnen for kontrollen:

#### Ansvarlig virksomhet

Organisasjonsnr (underenhet): 972214213	Eies av (org.nr): 956702526
Besøksadresse: Hell	Telefon: 74829510
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120	E-post:

#### Kontrollert anlegg

Navn: Veglo Miljøservice AS	Anleggsnr: 1714.0035.01
Kommune: Stjørdal	Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring
Fylke: Nord-Trøndelag	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 27.07.2007	Saksnr: 2010/3303

Det ble gjennomført i perioden april - mai 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagerer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

**Rapportens status:** Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### **Oppfølging etter kontrollen**

- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Veglo Miljøservice AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.09.2010 på at avvikene er rettet.

### **Varsel om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke innen 01.09.2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt på kr 10 000, jf. forurensningsloven § 73.

Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

### **Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensnig av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 200 i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:

### **Avvik 1: Bedriften har ikke rutine med å sjekke at farlig avfall blir levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall**

#### Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

Veglo Miljøservice AS har ingen faste rutiner med å sjekke at avfallsaktører som de leverer til har tillatelse.

#### Kommentarer:

Veglo Miljøservice AS leverer farlig avfall videre til flere mottaksbedrifter. Det er ikke etablert rutiner for å forsikre seg om at avfallsaktører som de leverer farlig avfall til driver lovlig, dvs. at de innehar tillatelse til sin virksomhet.

### **Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.**

#### Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 2 og 7.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

Opplæring og kompetanse er mangelfull.

Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker.

## **Kommentarer:**

Det er gjennomført kursing av ansatte i bedriften. En ansatt, som har jobbet i bedriften i to år, har ikke gjennomgått kursing.

Bedriften har overgrunnstanker for lagring av oljeprodukter. Det er ikke gjennomført tilstandskontroll av tankene, og det finnes ikke rutiner for frekvensbasert tilstandskontroll av tankene. Tankene har ikke overfyllingsvern eller oppsamlingsbasseng.

## **Anmerkninger**

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

### **Anmerkning 1**

**Orden og ryddighet på anlegget kan forbedres.**

#### Kommentarer:

Søl og spill blir samlet opp ved bruk av bark. Brukte absorpsjonsmidler bør fjernes etter bruk, og ikke bli liggende på gulv og beholdere. Driften på anlegget kan forbedres mht. dette. I tillegg kan generell orden forbedres.

### **Anmerkning 2**

**Avfall fra opprydding etter tankanlegg i Bogen i Steinkjer skal leveres til godkjent anlegg.**

#### Kommentarer:

Bedriften har i mange år drevet et tankanlegg i Bogen i Steinkjer. Anlegget har vært lite i drift de siste årene, og bedriften har planlagt å sanere dette anlegget i løpet av sommeren 2010. Brukte tanker og utstyr, samt evt. forurenset grunn, skal etter opprydding leveres til godkjent anlegg. Disse leveransene skal kunne dokumenteres. Fylkesmannen ber om at bedriften tar kontakt når oppryddingsarbeidene tar til.

## **Andre forhold /kommentarer:**

Det ble tatt bilder på kontrollen. Disse er vist i vedlegg.

## **Dokumentunderlag:**

- Rapport etter tilsyn hos Veglo Miljøservice AS 21.04.2006
- Rapport etter tilsyn hos Veglo Miljøservice 30.03.2004
- Rapport fra tilsyn med tankanlegg på Bogatangen 11.10.2002

- Forlengelse av tillatelse til drift av mellomlager for spesialavfall i Reppesmarka på Hell, Stjørdal kommune av 27.07.2000.
- Forlengelse av tillatelse til lagring av oljeholdig avfall og utslippstillatelse for tankanlegg på Bogatangen i Steinkjer av 28.07.2000.