



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Oppland Metall

Dato for inspeksjonen: **06.05.10**

Saksnr. hos Fylkesmannen: **2010/3224**

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Fleming Engh, Tord Linnerud og Roar Storsletten	Fra Fylkesmannen: Elin Hilde
---	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Oppland Metall ved inspeksjonen 06.05.10.

Fylkesmannen har gitt avvik angående tilgjengelighet for uvedkommende, og manglende risikovurdering.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet på side 3, se definisjoner på neste side.

Fylkesmannen ber om en skriftlig tilbakemelding innen 3 uker angående retting av avvik.

Informasjon om kontrollert virksomhet

Ansvarlig virksomhet: Oppland metall AS (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 971 750 251	Eies av (org.nr): 915 024 270
Besøksadresse: Mattisrudsvingen 101, Hunndalen	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320	E-post: firmapost@opplandmetall.no

Kontrollert anlegg

Navn: Oppland Metall, mottak for farlig avfall og EE-avfall	Anleggsnr: 0502.0050.01
Kommune: Gjøvik	Anleggsaktivitet: 109.00.00
Fylke: Oppland	Risikoklasse.: Ikke fastsatt
Tillatelse sist oppdatert: 01.11.07	Saksnr: 2007/8004 472

Bakgrunn for kontrollen

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Hensikten med aksjonen er å bidra til at farlig avfall tas forsvarlig hånd om og ikke fører til helse- og miljøskade.

Det ble utdelt skriftlig informasjon om kontrollen ved tilsynet.

Kontrolltema:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Internkontroll
- Ev. oppfølging av tidligere kontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Vi ber virksomheten om en skriftlig tilbakemelding innen 3 uker angående hva som gjøres for å rette avvik.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 3 uker har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon ang. retting av avvik, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt bekreftelse på at avvik er rettet innen en bestemt frist etter at vedtak om tvangsmulkt er fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,-.

Kommentarer til dette forhåndsvarselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen i henhold til § 39-3 i *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften), jf § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse.

Virksomheten er ikke plassert i risikoklasse i tillatelsen og skal derfor betale gebyr som risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4 300,- i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen; for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i disse lovene, eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble påvist under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-3 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under:

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. *(Avfallsforskriften § 11-6)*
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. *(Internkontrollforskriften § 5)*
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. *(Avfallsforskriften § 11-13)*
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. *(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
- f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Kommentarer:

Det er mulig for uvedkommende å komme inn på anlegget når porten er stengt. Det er gjerde rundt området, men ikke mot bekken, der det er en bratt skråning. Dette betyr at uvedkommende kan komme inn på anlegget, der EE-avfall og farlig avfall er tilgjengelig. Området omfatter også anleggene for Elektrogjenvinning Norge og Norsk Metallfragmentering.

I tillatelsen etter forurensningsloven av 01.11.07 heter det i pkt 1.8.6 om *Innsyn og adgang til anlegget:*

"Håndtering og lagring av avfall skal skje på område som er fysisk avsperrret slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området. Virksomheten skal være best mulig skjermet for innsyn fra boliger og offentlig veg."

Vi viser også til § 11-5 første ledd i avfallsforskriften:

§ 11-5. Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

" Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. "

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra:

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
 Avfallsforskriften kapittel. 11
 Avfallsforskriften kapittel. 13
 Forurensningsloven § 7
 Internkontrollforskriften § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under:

- a) <navn på bedrift> leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)
- b) <navn på bedrift> eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
- c) <navn på bedrift> behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)

d) <navn på bedrift> kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29. Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under:

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller grunn. (Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (Forurensningsloven § 7)
- c) <navn på bedriften> drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (Forurensningsloven § 7 første ledd)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (Tillatelses vilkår)

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2. ledd nr.1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under:

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklaring (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (forurensningsloven § 40)

Kommentarer:

Etter inspeksjonen har vi fått oversendt et skjema for risikovurdering. Men det foreligger ikke dokument på at risikovurdering angående ytre miljø er gjennomført. Ved risikovurderingen må det ses på alle forhold som kan påvirke ytre miljø.

Anmerkninger

Fylkesmannen gir ingen anmerkninger i forbindelse med tilsynet.

Andre forhold /kommentarer

Batterier ble oppbevart i lager innendørs på tilfredsstillende måte. Det finnes skriftlige rutiner for mottak og lagring av batterier.

Det er et felles filteranlegg for rensing av overflatevatn fra området. Det er gitt tillatelse til dette for Oppland Metall fra SFT 28.01.08. Fylkesmannen er delegert myndighet angående dette. Tillatelsen av 28.01.08 er ikke omfattet av denne kontrollen, men det ble sett på anlegget. Anlegget har ikke fungert, men det ble sagt ved inspeksjonen at dette nå var i orden etter at anlegget er endret på. Dette følges opp særskilt. Dersom rensing som krevd i tillatelsen ikke er på plass, så foreligger det avvik, dvs et brudd på kravene etter forurensningsloven.

Dokumentunderlag for kontrollen

Tillatelse fra Fylkesmannen i Oppland av 01.11.07 etter forurensningsloven til mottak, sortering og mellomlagring av EE-avfall og farlig avfall.