



Netland & Sønner AS
Industriveien 26
4484 ØYESTRANDA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Marit Solum, 37 01 78 46

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Netland & Sønner AS. Kontrollnummer: 2022.002.I.SFAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Per Arne Netland
Viktor Frigstad

Fra Statsforvalteren i Agder:
Marit Solum
Cecilie H. Moen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Netland & Sønner AS den 17. februar 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Agder avdekket to avvik og ga én anmerking under inspeksjonen.

Avvik:

1. Lagring av farlig avfall er ikke i tråd med kravene i avfallsforskriften.
2. Lagring av EE-avfall kan medføre risiko for forurenset avrenning.

Anmerkninger:

1. Virksomhetens substitusjonsvurderinger kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

8. april 2022
dato

Marit Solum
kontrollør

Cecile H. Moen
seniorrådgiver

Statsforvalteren i Agder



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NETLAND & SØNNER AS	
Organisasjonsnr.: 972271160	Eies av: 982440793
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Netland & Sønner AS - Avfallsmottak FM	Anleggsnr.: 4227.0007.01
Kommune: Kvinesdal	Fylke: Agder
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 15.06.1995	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Hensikten med inspeksjonen er å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Mottakskontroll
- Utforming av anlegget og overvannshåndtering
- Håndtering og lagring av avfall
- Kjemikalier
- Utslipp til vann og grunn inkl. oljeutskiller
- internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.



3. Oppfølging etter inspeksjonen

Netland & Sønner AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten **innen 13. mai 2022** oversende en skriftlig redegjørelse for hvordan avvikene er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfagpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Agder v/Marit Solum. Merk svarbrevet med saksnr. 2016/3059.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. februar 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Netland & Sønner AS bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Lagring av farlig avfall er ikke i tråd med kravene i avfallsforskriften.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 vedlegg 4

Kommentarer:

Avfallsforskriftens kapittel 11 skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning, og inneholder konkrete krav til hvordan farlig avfall skal håndteres. Vedlegg 4 i forskriften angir minimumskrav til anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall, og disse kravene gjelder for alle ikke-kommunale anlegg med mindre forurensningsmyndigheten har stilt strengere krav i tillatelse. Farlig avfall skal lagres på en



slik måte at faren for forurensning begrenses i størst mulig grad (punkt 1 bokstav a). Lagringen skal være under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning (punkt 1 bokstav d).

Netland & Sønner AS mottar og mellomlagrer flere typer av farlig avfall. De fleste av disse fraksjonene lagres i lukkede containere med oppsamling av eventuell avrenning. Trykkimpregnert trevirke blir imidlertid lagret i åpen container som ikke er lekkasjesikker.

Avvik 2

Lagring av EE-avfall kan medføre fare for forurenset avrenning.

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7

Kommentarer:

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7.

EE-avfall kan inneholde miljøfarlige stoffer, og håndtering og lagring av denne avfallsfraksjonen skal ikke medføre fare for forurensning. Netland & Sønner AS lagrer EE-avfall under tak, men under inspeksjonen ble det observert noe EE-avfall blandet med kompleksmetallet. Mange behandlingsanlegg åpner for at dette kan leveres som en samlet fraksjon for så å sortere ut EE-avfallet på sitt eget anlegg, men Netland & Sønner AS må likevel sørge for at alt EE-avfall oppbevares slik at det ikke medfører fare for forurensning.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens substitusjonsvurderinger kan forbedres.

Kommentarer:

Alle virksomheter som bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier, skal vurdere om det finnes alternativer som medfører mindre risiko for helse og miljø. Netland & Sønner AS har avtale med et firma om levering av kjemikalier til virksomheten. Leverandøren er klar over at det er oljeutskiller på området, men virksomheten bør likevel forsikre seg om at vaskemidlene er tilpasset slik at de ikke ødelegger funksjonen til oljeutskilleren. Vaskemidler som ikke er egnet vil påvirke effekten slik at olje kan havne i vannfase og således slippes ut istedenfor å samles opp. Selv om leverandøren skal velge miljøvennlige kjemikalier er det også viktig at Netland & Sønner jevnlig gjør en selvstendig vurdering av om det finnes bedre alternativer. Disse vurderingene skal dokumenteres skriftlig. Vi minner også om at oppdaterte sikkerhetsdatablader er nødvendig for å gjøre substitusjonsvurderinger.



8. Andre forhold

Netland & Sønner AS ble etter inspeksjon i 2017 bedt om å søke om ny tillatelse, og vi mottok søknad den 17.09.2018. Behandlingen av søknaden ble imidlertid satt på vent i påvente av avklaringer i forbindelse med implementering av BAT for avfallsbehandling i norsk rett. BAT-konklusjonene for avfallsbehandling består av en beskrivelse av de beste, tilgjengelige teknikkene for å begrense forurensning i bransjen, og ble vedtatt den 10. august 2018. Dette innebærer at myndighetene må sikre at bedrifter som behandler avfall over en viss kapasitet må drive i henhold til BAT-konklusjonene senest 10. august 2022. BAT-konklusjonene gjelder for anlegg som er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED), deriblant anlegg som mellomlagrer farlig avfall med en total kapasitet på mer enn 50 tonn. Netland & Sønner har søkt om mellomlagring av inntil 80,3 tonn farlig avfall, noe som medfører at virksomheten er omfattet av BAT for avfallsbehandling. Under inspeksjonen informerte virksomheten om at de på grunn av endringer i nedstrøms løsninger ikke lenger har behov for denne lagringskapasiteten, og derfor vil sende inn revidert søknad som vil gjøre at de ikke er omfattet av IED/BAT for avfallsbehandling. Vi ber om at virksomheten sender inn oppdatert underlag for finansiell sikkerhet med justerte avfallsmengder så snart som mulig (se vedlagte excel-skjema).

Under inspeksjonen opplyste Netland & Sønner AS om at bygging av ny E39 kan medføre at avfallsanlegget må flyttes. Dersom dette blir aktuelt er det viktig at virksomheten i god tid før flytting sender inn søknad om tillatelse for nytt område til Statsforvalteren. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke kan behandle søknaden dersom tiltaket ikke er i tråd med plan- og bygningsloven. Før driften av avfallsanlegget avsluttes er det også viktig at eventuelle forurensninger i grunnen blir kartlagt. Dersom grunnen er forurenset skal området registreres i databasen Grunnforurensning slik at dette blir kjent for eventuelle kjøpere av eiendommen. Drift av avfallsanlegg kan medføre fare for avrenning og søl, og det ble ved tidligere inspeksjon ved anlegget i 2017 gitt avvik på at det var stor fare for at forurenset overvann kunne føre til skade på resipient eller grunn. I 2021 ble det gjennomført grunnundersøkelser på mye av virksomhetens uteområde, bl.a. områder rundt sorteringsrampa og mellom anlegget og Kleivsbekken. Det ble stort sett konkludert med at det er lite forurensning i grunnen med unntak av et mindre område i nærheten av sorteringsrampa. Netland & Sønner AS har i etterkant fjernet de forurensete massene her og støpt ny betong. Når Statsforvalteren blir varslet om at driften skal avsluttes vil vi gjennomføre en sluttinspeksjon for å kontrollere at området er ryddet og at alt avfall er levert til godkjent mottak. Vi vil også vurdere om de utførte prøvene gir et godt nok bilde av forurensningen i området, eller om det blir aktuelt å pålegge virksomheten ytterligere undersøkelser med hjemmel i forurensningsloven § 51.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensnig av forurensning
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter