



Grøntvedt Pelagic AS
Postboks 325
7142 Uthaug

Saksbehandler:
May Brit Myrholt Gorseth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Grøntvedt Pelagic AS Kontrollnummer: 2022.018.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kenneth Dingen - Kvalitetsleder
Andrea Grøntvedt - HMS

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

May Brit Myrholt Gorseth

Andre deltakere:

Geir Torbjørn Knutzen - Mattilsynet

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Grøntvedt Pelagic AS den 8. februar 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Risikovurderingen for ytre miljø har mangler
- Bedriften mangler skriftlige rutiner på enkelte områder på ytre miljø
- Bedriften følger ikke opp vilkår i tillatelsen

Anmerkninger:

- Det ble ikke gitt noen anmerkninger

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

7. mars 2022

May Brit Myrholt Gorseth

Marit Lorvik (e.f)

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Ørland kommune
- Mattilsynet
- Fiskeridirektoratet region Midt
- Justervesenet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GRØNTVEDT PELAGIC AS	
Organisasjonsnr.: 974 158 930	Eies av: 948 208 997
Bransjenr. (NACE-kode): 10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr	

Kontrollert enhet

Navn: Grøntvedt Pelagic AS avd Uthaug	Anleggsnr.: 5057.0057.01
Kommune: Ørland	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 07.02.1995	Sist endret: 06.10.2011

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseanlegg
- Tillatelsen datert 06.10.2011

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Grøntvedt Pelagic AS avd Uthaug pikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Grøntvedt Pelagic AS avd Uthaug, innen 21.05.2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 26000, 7734 Steinkjer. Brevet merkes med saksnr. 2018/1674.

4. Varsel om gebyr

Utgiftene Statsforvalteren har i forbindelse med kontroller skal dekkes inn av kontrollgebyr. Dette følger av forurensningsforskriften kapittel 39.

Gebyrplikten omfatter alle typer kontroller med etterlevelse av krav fastsatt i forurensningsloven og vedtak gitt i medhold av loven. Gebyr ilegges uavhengig av om avvik avdekkes, og er ikke en straffereaksjon.

Ut fra forventet ressursbruk i forbindelse med kontrollen varsler vi at vi vurderer å plassere tilsynet i sats 2, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer et gebyr på 28 100 kr. Faktura oversendes fra Miljødirektoratet etter at kontrollen er gjennomført.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og vil bli lagt ut på norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Risikovurderingen for ytre miljø har mangler

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 2.6 internkontroll og 9.1 miljørisikoanalyse
Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6 Kartlegging av farer og problemer og på denne bakgrunn vurdererisiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Kommentarer:

Vilkår 2.6: Bedriften plikter til å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder vilkårene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Vilkår 9.1: Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for

helse- og /eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner eller endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Internkontroll innebærer bl.a. at virksomheten skal kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette må dokumenteres skriftlig.

Avviket bygger på følgende:

Bedriften manglet følgende i sin risikovurdering (listen er ikke uttømmende)

- Renseanlegget (fettavskiller og sil)
- Avløpets påvirkning på resipient
- Utvikling av resipienten over tid
- Akseptkriterier for hva som er akseptabel forurensningseffekt på resipienten
- Inntaket av avløpsvannet fra Grøntvedt Nutri AS

Avvik 2

Bedriften mangler skriftlige rutiner på enkelte områder på ytre miljø

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7

Kommentarer:

Internkontroll innebærer blant annet at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene skal dokumenteres skriftlig.

Avviket bygger på:

Mangler skriftlige rutiner for

- Hvordan vannprøvene fysisk skal tas for å gi representative prøver
- Vurdering av prøveresultatene fra vannprøvene i henhold til tillatelsen
- Vurdering av resipientundersøkelsene og påvirkning av utslippet
- Innlegging av resultatene fra resipientundersøkelser i databasen Vannmiljø

Avvik 3

Bedriften følger ikke opp vilkår i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelsen datert 06.10.2011

Vilkår 10.1 Målinger og beregninger 2. og 3. avsnitt

Vilkår 11.2 Krav til overvåking 4. avsnitt

Kommentarer:

Tillatelsen har en begrensning på 50 000 tonn råstoff pr år og utslipp fra en produksjon på 20 000 tonn sildeprodukter.

Andre avsnitt under vilkår 10.1. sier at «Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakingsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Bedriften skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av måle- og beregningsprogrammet vurdere usikkerheten i målingene, og søke å redusere denne mest mulig.

Fjerde avsnitt under vilkår 11.2 sier følgende: Data som fremskaffes ved overvåking, inklusivt sediment og biota, skal registreres i databasen Vannmiljø.

Avviket bygger på:

- Bedriften produserer mer enn det som står i tillatelsen
- Bedriften har tatt inn makrell i sin produksjon
- Dataene fra resipientundersøkelsen fra 2015 er ikke lagt inn i vannmiljø
- Måleprogram kunne ikke legges frem på tilsynsdagen

Virksomheten opplyste på tilsynet at de har tatt imot ca. 75 000 tonn råstoff i 2021.

Fylkesmannen, nå Statsforvalteren har i svar på egenkontrollrapportene fra 2016 og frem til 2020 skrevet at det er avvik fra tillatelsen og at dette gjelder råstoff og produksjon. I tillegg informerte Fylkesmannen, nå Statsforvalteren i svar for egenrapporten for 2017 datert 01.06.2018, at det er lite sannsynlig at virksomheten vil få økt utslippstillatelse hvis det ikke blir gjort noen tiltak for å minske utslippet av fett.

Dette var også kommentert i tilsynsrapport datert 06.11.2018.

I tidligere klagesaker har Miljødirektoratet uttalt at det ikke er formidlene omstendigheter, at Statsforvalteren ikke har behandlet søknaden. Virksomheten plikter å overholde gjeldende krav til enhver tid.

7. Anmerkninger

Det ble ikke gitt noen anmerkninger

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grøntvedt Pelagic AS avd Uthaug datert 06.10.2011
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)