



Namdal Bilopphuggeri AS
Skage Industriområde
7860 SKAGE I NAMDALEN

Vår dato: 8.6.2015
Vår ref.: 2015/3657
Arkivkode:
Deres dato: Deres ref.:

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Namdal Bilopphuggeri AS 11.5.2015

Det vises til Fylkesmannens kontroll ved Namdal Bilopphuggeri AS 11.5.2015.

Det ble funnet tre avvik, hvorav ett også framkom også under forrige tilsyn 10.6.2011; «*Pressede biler lagres ikke på fast ugjennomtrengelig dekke*». Etter forrige tilsyn skulle bedriften orientere Fylkesmannen når finansiering var klar for dette tiltaket. Fylkesmannen mottok ikke informasjon om slik investeringsbeslutning.

Under tilsynet 11.5.2015 ble det opplyst at investeringsbeslutning om økt areal fast dekke og ny oljeavskiller er tatt, med ferdigstillelse innen 1.10.2015. Vi forventer at denne tidsplanen følges.

Avvik som avdekkes på tilsyn må rettes så snart som mulig. Frist for å melde tilbake at avvikene er rettet settes til 01.10.2015.

Dersom virksomheten mener rapporten inneholder feil eller mangler, kan dette meldes til Fylkesmannen innen 14 dager. Fylkesmannen vil i så fall vurdere merknadene, og eventuelt utarbeide ny rapport. Dersom det ikke kommer merknader til rapporten, er den å betrakte som endelig.

Fylkesmannen tar gebyr for kontroll etter forurensningsloven (jf. Forskrift om begrensning av forurensning § 39-7). Av tillatelsen til Namdal Bilopphuggeri AS framgår at virksomheten er plassert i risikoklasse 3, noe som innebærer et saksbehandlingsgebyr på kr 12 200,-. Faktura vil bli utsendt fra Miljødirektoratet.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen
(e.f.)
Ass. miljøverndirektør

Leif Inge Paulsen
Senioringeniør
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:
Rapport fra tilsyn ved Namdal Biloppuggeri AS gjennomført
11.5.2015

Kopi av brev med vedlegg til:
Overhalla kommune

7863 Overhalla



Rapport etter tilsyn ved Namdal Bilopphuggeri AS 11.5.2015

Virksomhet:	Namdal Bilopphuggeri AS	Tillatelse av:	16.9.2009
Organisasjonsnr.	948171384	Kontrollør fra Fylkesmannens miljøvernavdeling:	Ida Frøya Svendsen Leif Inge Paulsen
Tidsrom for kontrollen:	11.5.2015	Repr. for bedriften:	Bjarne Brøndbo

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område:
Drift av biloppsamlingsplass.

Hovedkonklusjon:

Det ble påvist 3 avvik:

- 1. Pressede bilvrak lagres ikke på fast ugjennomtrengelig dekke**
- 2. Bilkarosserier er lagret utenfor inngjerdet område**
- 3. Fylkesmannen har ikke mottatt årsrapport for 2014**

1. Innledning

Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Kontrollene fokuserer på overholdelse av krav, og kontrollrapporten beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under kontroller, og er gjeldende for det kontrollerte området. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Denne rapporten er skrevet etter kontroll ved Namdal Bilopphuggeri AS gjennomført 11.5.2015.

Rapporten omhandler funn innen forurensning/ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNINGER er et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Tillatelse av 16.9.2009 for Namdal bilopphuggeri AS
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

3. Kontrollens omfang

Følgende områder ble dekket under kontrollen:

- Drift av anlegget i forhold til krav i tillatelsen
- Internkontroll
- Avfallsbehandling, med hovedvekt på farlig avfall

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

Avvik 1:

Pressede bilvrak lagres ikke på fast ugjennomtrengelig dekke

Avvik fra avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1.

Kommentarer:

Under kontrollen fremkom at ferdigpressede bilvrak lagres på underlag av grus. Det er generelt risiko for væskelekkasjer fra pressede bilvrak. Det kreves derfor fast ugjennomtrengelig dekke der pressede bilvrak lagres. Tilsvarende avvik ble påpekt under forrige tilsyn i 2011.

Namdal Bilopphuggeri AS hevder at det først nå har vært mulig å finansiere 2 dekar økt areal med betongdekke, tilknyttet ny oljeavskiller med kapasitet til å motta økte volum overflatevann. Finansiering skal i følge Brøndbo være i orden, og entreprenør bestilt, med mål om ferdigstillelse innen 1.10.2015.



Lagring av pressede biler uten fast ugjennomtrengelig dekke tilknyttet oljeavskiller.
Foto tatt 11.5.2015 av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Avvik 2:**Bilkarosserier er lagret utenfor inngjerdet område**

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 16.9.2009, 2.3 II.

Kommentarer:

Lagring og demontering av kasserte kjøretøy/bideler skal etter tillatelsens pkt. 2.3. II skje slik at hensynet til helse, miljø og sikkerhet ivaretas.

Det benyttes et areal utenfor inngjerdet området tilhørende Namdal Bilopp huggeri AS til lagring av tomme karosseri, «skall», biler som er ribbet for deler, men som det kan være aktuelt å skjære tak fra. Bilene inneholder ikke farlig avfall.

Vi anser disse bilvrakene for å være en del av virksomheten til Namdal Bilopp huggeri AS, og at de således omfattes av tillatelsen der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Sanerte biler som det er utbetalt vrakpant på skal ikke på veien igjen, og bør etter vår vurdering holdes innelåst. Lagringen kan oppleves skjemmende, selv om området er et industriområde. Det skal ikke ha kommet klager på lagringen. Lagring av bilvrak og bideler utenfor inngjerdet område er ikke i henhold til tillatelsen.



Lagring av kasserte biler utenfor inngjerdet område. Foto tatt 11.5.2015 av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Avvik 3:**Fylkesmannen har ikke mottatt årsrapport for 2014**

Avvik fra: Utslippstillatelsen, punkt 3.1.

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal årsrapport leveres Fylkesmannen innen 1. februar hvert år. Vi kan ikke se å ha mottatt slik rapport, som imidlertid skal være utarbeidet og oversendt Norske Biloppsamleres Forening, NBF.

5. Andre forhold:

Bedriften har gode rutiner for miljøsanering, med utstyr for oppsuging av væsker, uttak av KFK-gasser i kjøleanlegg samt for detonering av eksplosiver i airbager. Det legges stor vekt på gjenbruk ved uttak og lagring av et stort antall bildeler for salg. Miljøsanering foregår innendørs i oppvarmede lokaler. Bedriften fremsto oversiktlig og ryddig.