

RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS
Sandbergveien 3 (JE)
4821 Rykene

Oslo, 18. mai 2022

Deres ref.:
Elisabeth Lunden Berli

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/2104
2022.0121.miljodir

Saksbehandler:
Tone Line Fossnes

Rapport etter tilsyn 4. april 2022

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS (virksomhetsnummer: 974100703).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten kan ikke dokumentere at målinger er utført for støv fra flashtørke og olje i vann fra oljeutskiller
- Avvik 2: Virksomheten har enkelte mangler ved sitt måleprogram

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 31. august 2022.

Dere må betale gebyr

RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS må betale et gebyr på 28 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Tone Line Fossnes. Merk svaret med saksnummer 2022/2104 og tilsynsnummer 2022.0121.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten kan ikke dokumentere at målinger for utslipp til luft er utført for støv fra flashtørke og olje i vann fra oljeutskiller

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om utslippskontroll, punkt 10.2 *Utslippskontroll*

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal dokumentere og kontrollere sine utslipp til luft og vann ved å gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte komponenter som er regulert gjennom grenseverdier, jf. tabell 4.1.1 *Utslipp fra punktkilder* (Utslipp til luft), 3.1.1 *Utslipp fra punktkilder* (Utslipp til vann) og 3.1.2 *Utslippsreducerende tiltak* i tillatelsen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Utslipp til luft

Virksomheten har tidligere utført målinger av utslipp til luft fra firing av oljekjel. De opplyser at utslipp til luft stort sett består av vanndamp. I tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven gitt av Miljødirektoratet er det gjort endringer av 29. mars 2021 som gir krav om målinger av utslipp fra flashtørke. Virksomheten opplyser at dette ikke er foretatt per nå.

Utslipp til vann

Virksomheten har avtale med firma om tømning av oljeutskiller og måling av olje i vann i utløpet etter oljeutskilleren. Virksomheten beskriver i sitt måleprogram at målinger fra oljeutskiller skal utføres to ganger hvert år. De kunne på inspeksjonstidspunktet ikke dokumentere at slike målinger var utført for 2021.

Avvik 2: Virksomheten har enkelte mangler ved sitt måleprogram

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om program for utslippskontroll og vilkår om kvalitetssikring av målingene

Beskrivelse av krav

Ifølge punkt 10.4 *Program for utslippskontroll* i tillatelsen skal virksomheten ha et program for utslippskontroll som inngår i den dokumenterte internkontrollen. I programmet skal

virksomheten redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføringen av utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene. Måleprogrammet skal holdes oppdatert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har utarbeidet et skriftlig måleprogram. Her har virksomheten en beskrivelse av grenseverdier for komponentene KOF og SS hvor midlingstid for korttidsgrensen er oppgitt over hver kalendermåned. I tillatelsen derimot er kravet til midlingstid flytende 30-dager.

Virksomheten har brukt månedsmidling (januar, februar osv.) for beregning og rapportering.

Beskrivelsen for måling og beregning av utslipp til luft fra flashtørke mangler i måleprogrammet. Jf. punkt 10.4 Program for utslippskontroll i tillatelsen.

Det mangler en beskrivelse av hvordan virksomheten følger opp ringtester som de har deltatt på. Det mangler akseptkriterier for sammenlikning av analyser foretatt ved virksomheten og de som er sendt eksterne laboratorium for kontroll for KOF og SS.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS må betale et gebyr på 28 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 17. mars 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og produktkontrollloven § 8. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Tone Line Fossnes
- Glenn-Roger Langerud

Fra RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS deltok

- Elisabeth Lunden Berli

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS ble kontrollert under tilsynet:

- Rygene-Smith & Thommesen, Arendal

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Måleprogram
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Gjeldende måleprogram
- Prosedyre for prøvetakning av avløpsvann, analyse av KOF og SS
- Liste over kjemikalier i bruk (produksjonskjemikalier, hjelpekjemikalier)
- Beregning av utslippstall
- Ringtester

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Klimatilpasning

Rygene-Smith & Thommesen AS har vurdert risiko ifm. klima-endringer, så som økt fare for flom, tørke, sterk vind, støy, skred mm. Tiltak som er gjort ut fra dette er ekstra flom-sikring i form av høyere murvegg utenfor rensriet mot elva, påfylling av rene steinmasser i elvens yttersving inn mot fabrikkbygg, flisrør langs elva er høynet og sikret ytterligere, og all lagring av kjemikalie-kontainere foregår innendørs.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Tone Line Fossnes
tilsynsleder