



VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF DISTRIK ØSTFOLD/SØNDRE
AKERSHUS
Postboks 65
1431 Ås

Saksbehandler:

Jessica Emily Roos

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Moss Pukkverk - Asfaltfabrikk Kontrollnummer: 2022.344.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Bent Aune

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Jessica Emily Roos

Andre deltagere fra virksomheten:
Nils Jørgen Strømnes

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo
og Viken:*
Trine Celius

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Moss Pukkverk - Asfaltfabrikk den 10.05.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler beredskap iht. tankforskriften
- Virksomheten mangler skriftlig rutine på håndtering av avfall

Anmerkninger:

- Virksomhetens miljørisikovurdering kan forbedres
- Virksomhetens varslingsplan for akutt forurensning kan forbedres

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

24.05.2022	Jessica Emily Roos	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Moss kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF DISTRIK ØSTFOLD/SØNDRE AKERSHUS	
Organisasjonsnr.: 892094772	Eies av: 913536770
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Moss Pukkverk - Asfaltfabrikk	Anleggsnr.: 3002.0078.02
Kommune: Moss	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Asfaltverk	
Tillatelse gitt: 27. juni 2003	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Kjemikalier
- Utslipp til luft
- Miljørisikovurdering
- Avfall
- Avvikshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Moss Pukkverk - Asfaltfabrikk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Moss Pukkverk -

Asfaltfabrikk innen 1. august 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Jessica Emily Roos.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. april 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Moss Pukkverk - Asfaltfabrikk bli ilagt et gebyr på kr 28 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler beredskap iht. tankforskriften

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kap. 18 (Tankforskriften) § 18-7 og § 18-8.

Kommentarer:

På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige for lagringen utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. På bakgrunn av beredskapsanalysen, skal den ansvarlige etablere og vedlikeholde en nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Bedriftens beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år. Virksomheten har flere tanker som inngår i tankforskriften. Blant annet en dieseltank (20 m³), amintank (20 m³) og flere bitumentanker (2x100 m³, 3x50 m³).

Virksomheten plikter å ha en dokumentert beredskapsplan for tankene på anlegget. Dette kunne ikke fremlegges av virksomheten under tilsynet.

Avvik 2

Virksomheten mangler skriftlig rutine på håndtering av avfall

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 7

Kommentarer:

Internkontroll skal sikre at virksomheten har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes. Den som er ansvarlig for virksomheten har plikt til å sørge for at disse rutinene for håndtering av avfall er skriftlig dokumentert.

Virksomheten har en miljøkontainer for oppbevaring av farlig avfall med merkede beholdere for flere fraksjoner (spraybokser, spillolje, småbatterier etc.). Farlig avfall leveres og deklarerer av avfallsselskap etter fullmakt fra Veidekke AS. Under tilsynet kunne ikke virksomheten fremlegge en skriftlig rutine for håndtering av avfall, inklusive farlig avfall.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens miljørisikovurdering kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har en risikovurdering i forhold til ytre miljø som ble oppdatert i januar 2022. Det var noen hendelser som ikke lenger er relevante for dagens drift listet i den oppdaterte versjonen av miljørisikovurderingen. Blant annet stod det at amintanken var koblet til oljeutskilleren, men dette stemmer ikke da tanken nå er flyttet til et oppsamlingskar.

Oljeutskilleren var heller ikke tatt med i miljørisikovurderingen. Dette var også en anmerkning etter tilsynet i 2017.

Anmerkning 2

Virksomhetens varslingsplan for akutt forurensning kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har en varslingsplan for akutt forurensning/brann. Varslingsplanen kan forbedres ved å inkludere kontaktinformasjon for akutt forurensningsmyndighet (Kystverket) og informasjon om at Statsforvalteren skal underrettes ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning (epost: sfovpost@statsforvalteren.no).

8. Andre forhold

Det ble opplyst under tilsynet at anlegget tar imot returafalt som behandles (knuses) på lokaliteten og senere benyttes som innslag i Moss pukkverk – Asfaltfabrikk sin asfaltproduksjon. Knusing av returafalt foregår ved at det leies inn et mobilt knuseverk ved behov. Det foregikk ingen knusing av returafalt under tilsynet.

Returafalt er å regne som næringsavfall og anlegg som mottar, behandler og mellomlagerer returafalt (også når dette skal inngå i egenproduksjon) er derfor definert som avfallsanlegg. Mottak, behandling og mellomlagring av returafalt som pågår på Moss pukkverk – Asfaltfabrikk sitt anlegg er ulovlig og vil kreve en særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Vedlikeholdsplan 2018-2022 og logg (på befaring)
- Støvmålinger 2021
- Resultat utslipp til vann fra oljeutskiller 2021
- Måleprogram for støv og støy
- Styringsplan for asfaltfabrikken datert 01.04.2022
- Miljørisikovurdering datert 11.01.2022
- Brannvernplan datert 07.01.2022
- Organisasjonskart for brannvern datert 26.08.2021

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forurensningsforskriften kapittel 18 «Tanklagring»
(<https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/>)