



Sør-Fron kommune personal og
organisasjon/rådmannsstab
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Saksbehandler:

Anders Waldemar Olsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Frya renseanlegg og Sør-Fron avløpsnett i Frya RA Kontrollnummer: 2022.058.I.SFIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Åge Øverenget

Fra Statsforvalteren i Innlandet:
Anders Waldemar Olsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Magne Anton Mæhlumshaugen
Tom Erik Amundsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Innlandet:*
Linn Christin Myhrer Rueslåtten

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Frya renseanlegg og Sør-Fron avløpsnett i Frya RA den 16. mars 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Innlandet avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Avvikshåndteringen har mangler
- Overløpspunkter mangler tids- eller mengdemåling
- Rensekravene er ikke overholdt

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

7. april 2022

Anders Waldemar Olsen

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Statsforvalteren i Innlandet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Sør-Fron kommune personal og organisasjon/rådmannsstab	
Organisasjonsnr.: 974643502	Eies av: 974643502
Bransjenr. (NACE-kode): 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern	

Kontrollert enhet

Navn: Frya renseanlegg og Sør-Fron avløpsnett i Frya RA	Anleggsnr.: 3439.0011.01 3438.0013.01
Kommune: Sør-Fron	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og rensing, Offentlig avløpsnett	
Tillatelse gitt: 19. desember 2007	Sist endret: 19. mars 2021

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Overordnet planlegging
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Sør-Fron kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må dere innen 6. mai 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet eller en plan for hvordan avvik skal rettes.

Vi ber om at dere sender svarbrev eller e-post til Statsforvalteren i Innlandet v/Anders Waldemar Olsen til sfinpost@statsforvalteren.no.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. mars 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Frya renseanlegg og Sør-Fron avløpsnett i Frya RA bli ilagt et gebyr på kr 35 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Avvikshåndteringen har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, punkt 7.

Kommentarer:

Sør-Fron kommune har et avvikssystem der uønskete hendelser m.m. blir meldt inn. Kommunen mangler derimot føringer og definisjoner på hva som er avvik knyttet til ytre miljø. Når avvik registreres er dette basert på skjønsmessige vurderinger av den som melder dette inn.

Etter Statsforvalteren mening bør kommunen ha klarere føringer og definisjoner på hva som er avvik knyttet til ytre miljø og når dette skal meldes, og til hvem. Det er viktig at kommunen lager en god rutine for avvikshåndtering, lager gode definisjoner på hva som er avvik og gir klare føringer på hvordan avvik skal meldes og hvordan disse skal håndteres.

Avvik 2

Overløpspunkter mangler tids- eller mengdemåling

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 14-5, 4. ledd. Tillatelse etter forurensningsloven for Sør-Fron kommune til utslipp av avløpsvann og overvann fra Frya tettbebyggelse, punkt 3.1.3.

Kommentarer:

På tilsynet fikk Statsforvalteren se en oversikt over pumpestasjoner med nødoverløp. De fleste av disse hadde tidsmålere slik at ev. overløpsmengder kan beregnes. Alle hadde alarm slik at overløp ble varslet. På et fåtall av nødoverløpene var det derimot ikke installert målere. På disse vil overløpsmengdene ikke kunne måles.

Kommunen skal ha oversikt over alle overløp på ledningsnett og skal vite hvilke mengder som går i overløp, jf. § 14-5 i forurensningsforskriften og utslippstillatelsen fra 2021, punkt 3.1.3. Som minimum innebærer dette tidsmåling av alle overløpshendelser og påfølgende beregning av mengder.

Avvik 3

Rensekravene er ikke overholdt

Avvik fra:

Utslippstillatelsen fra Statsforvalteren, punkt 3.2.4.

Kommentarer:

For 2021 overholdes ikke rensekravet for fosfor, BOF_5 og KOF_{CR} . For fosfor er det noen prøver fra første kvartal 2021 som gir for lav rensegrad og ved to tilfeller også for høye utslippsverdier. For BOF_5 og KOF_{CR} er det en enkelt prøve for i januar 2021 som gir for lav renseseffekt og for høye utslippsverdier.

Vi forstår at årsaken til overskridelsene i utslippsverdier og for lav renseseffekt skyldes utfordringer med drifta samtidig som anlegget var under ombygging og utvidelse. Rensekravene skal likevel oppfylles så lenge kommunen ikke har fått unntak fra kravene. Utfordringene med driften siden tidlig i 2021 har blitt kommunisert til Statsforvalteren. Vi forventer at ombygd/nytt anlegg gir bedre rensing fremover.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Ny utslippstillatelse setter nye krav til rapportering. De nye kravene i punkt 11.2 skal rapporteres på fra og med årsrapporten for 2022.

Plan for overvåkning av resipienter skulle ifølge ny tillatelse sendes inn til Statsforvalteren innen 31.12.2021. Driftsassistansen i Oppland (DIO) er på vegne av Sør-Fron kommune m.fl. i gang med et arbeide for å kunne hjelpe kommunene med planlegginga av et slikt overvåkningsprogram. Når DIOs arbeid er ferdig er det en forventning at et slikt overvåkningsprogram kan etableres for Sør-Fron kommune m.fl.

Sør-Fron kommunes overordnede plan for avløp og tiltaksplaner skal revideres i 2022/23. Miljørisikovurderingen utføres først. Den er planlagt ferdigstilt til sommeren 2022.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren