

MOWI FEED AS AVD VALSNESET
Postboks 4102 Sandviken
5835 Bergen

Oslo, 30.06.2022

Deres ref.:
Lasse Henriksen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/6339
2022.0147.miljodir

Saksbehandler:
Ole Jakob Birkenes

Rapport etter tilsyn 13. juni 2022

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos MOWI FEED AS AVD VALSNESET (virksomhetsnummer: 913462289). Tilsynsrapporten er endret noe basert på virksomhetens kommentarer datert 29. juni 2022. Dette er endelig rapport.

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens risikovurdering har noen mangler
- Avvik 2: Virksomheten mangler rutine for rapportering av hendelser og tilløp til hendelser

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

MOWI FEED AS AVD VALSNESET må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 26. august 2022.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens avvikshåndtering kan forbedres

Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

MOWI FEED AS AVD VALSNESET må betale et gebyr på 28 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Ole Jakob Birkenes. Merk svaret med saksnummer 2022/6339 og tilsynsnummer 2022.0147.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens risikovurdering har noen mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- forurensningsforskriften § 18-4
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6
- storulykkeforskriften § 4 vedlegg III punkt 2

Beskrivelse av krav

Enhver virksomhet plikter å kartlegge farer og problemer knyttet til virksomheten og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikoanalysene skal evalueres og oppdateres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har gjennomført omfattende risikoanalyser og benyttet flere metoder for dette. Det er også nå et pågående arbeid med å ta i bruk et nytt verktøy for å utføre og registrere risikoanalyser. Dagens rutine og utføring har imidlertid noen mangler.

I dagens risikovurderinger er det angitt inndeling av type "veldig lav sannsynlighet", "sannsynlig" med flere og "veldig lav konsekvens" "medium utslipp" med flere for konsekvens. Det er imidlertid ikke forklart noe sted i analysene eller rutinen (ID 146-8) hva som menes med for eksempel "medium utslipp"

Avvik 2: Virksomheten mangler rutine for rapportering av hendelser og tilløp til hendelser

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- storulykkeforskriften § 13
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 7

Beskrivelse av krav

Storulykkeforskriften stiller krav til at hendelser som er storulykkerelatert eller hendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne utviklet seg til en storulykkehendelse skal rapporteres til storulykkemyndighetene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ikke i dag etablert rutiner for vurdering av hendelser opp mot rapporteringsplikten til storulykkemyndighetene (DSB). Virksomhetens "Varslingsliste Myndigheter" beskriver i liten grad de plikter som gjelder ved rapportering etter §13 i Storulykkeforskriften.

Anmerkning 1: Virksomhetens avvikshåndtering kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det er etablert et avvikssystem som benyttes av de ansatte. Avvik blir vurdert og det blir satt frist og ansvarlig for eventuelle tiltak. Stikkprøver i avvikssystemet viste imidlertid at mange avvik ikke var avsluttet selv om fristen var utløpt. For de som ble kontrollert under tilsynet var tiltak gjennomført, men saken ikke avsluttet av den ansvarlige.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at MOWI FEED AS AVD VALSNESET må betale et gebyr på 28 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 20. mai 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av MOWI FEED AS AVD VALSNESET sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Storulykketilsyn koordineres av Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften, i 2022 er det bestemt at storulykketilsynet skal gjennomføres av Miljødirektoratet.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Ole Jakob Birkenes

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende MOWI FEED AS AVD VALSNESET ble kontrollert under tilsynet:

- Mowi Feed - Forfabrikk, Ørland

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Storulykke:

- Storulykke
- Internkontroll

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Tanklagring

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Beredskapsplan (Id 191-4)
- Risikovurdering av storulykke ifbm farlig kjemikalie og annet farlig stoff ved Mowi Feed, datert 29.01.2020
- Risikostyring / Risik management (ID 146-8)21

Del 4: Annen informasjon

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Ole Jakob Birkenes
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Trøndelag
- Ørland Kommune