



FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE
AVFALLSSELSKAP AS
Eidsveien 623
2540 TOLGA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Aslak Aune, 73 19 92 47

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ålen gjenvinningsstasjon

Kontrollnummer: 2022.304.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Ingrid Bendixvold
Morten Antonsen
Asmund Paulsen

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:
Aslak Aune
Sigrid Lund Drage

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ålen gjenvinningsstasjon den 28. september 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 2 avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten er IED-bedrift, men fyller ikke kravene i tilhørende BAT-konklusjoner
2. Virksomhetens risikovurdering er mangelfull

Anmerkninger:

1. Bedriften har ikke søkt om revidering av eksisterende tillatelse
2. Bedriftens årsrapport er mangelfull



Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20.10.2022	Aslak Aune	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi til:

HOLTÅLEN KOMMUNE

Helsetunet 7

7380

ÅLEN



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS	
Organisasjonsnr.: 974 429 500	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Gjenvinningsstasjon Holtålen - FIAS	Anleggsnr.: 5026.0006.01
Kommune: Holtålen	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 29.06.2001	Sist endret: 12.10.2011

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Vilkår i tillatelse av 29.06.2001, sist endret 12.10.2011.
- Avfallshåndtering, herunder farlig avfall
- Utslippskontroll
- Internkontroll (risikovurdering, avvikssystem, beredskap)
- Årsrapporten for siste kalenderår
- Finansiell sikkerhet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **16. desember 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten 09. september 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressurs bruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, med en ressursbruk på to dager.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på www.norskeutslipp.no.

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten er IED-bedrift, men fyller ikke kravene i tilhørende BAT-konklusjoner.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften, kapittel 36, vedlegg 1, punkt 5.5.

Kommentarer:

Virksomheten har i sin gjeldende tillatelse en ramme for mellomlagring av farlig avfall på 100 tonn og er dermed omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) og tilhørende BAT-konklusjoner. Bedriften har i tidligere korrespondanse påpekt at de i praksis ikke mellomlagrer mer en ca. 2 tonn farlig avfall til hver tid på anlegget, men dette er ikke relevant da det er hva man har tillatelse til som bestemmer om man er omfattet eller ikke. Det betyr at så lenge bedriften har de rammene de har i tillatelsen vil de være omfattet av IED og tilhørende BAT-konklusjoner.

Avvik 2

Virksomhetens risikovurdering er mangelfull

Avvik fra

Vilkår 9.1 i tillatelse av 29.06.2001, sist endret 12.10.2011.

Kommentar

Virksomheten skal ha en risikovurdering som omfatter alle forhold for yter miljø ved bedriften. Ikke alle forhold ved bedriften er risikovurdert.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Ikke alle forhold ved bedriften er risikovurdert, risikovurderingen mangler (listen er ikke uttømmende):
 - Klimaendringer, flom, nedbør og ekstremvær (særlig vind)
 - Flygeavfall
 - Nærhet til elv
 - Spredning av fremmede arter på anlegget

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Bedriften har ikke søkt om revidering av eksisterende tillatelse

Kommentarer:

Bedriften ble den 08. april 2021 anmodet av Statsforvalteren om å søke om ny tillatelse da den eksisterende var over 10 år gammel i tillegg til at bedriften hadde en større ramme for mellomlagring av farlig avfall en nødvendig. Statsforvalteren har ikke mottatt noen søknad.

Anmerkning 2

Bedriftens årsrapport er mangelfull

Kommentar:

Bedriften har levert årsrapport for sorteringsanlegget i Altinn. Bedriften skal også levere en vurdering av driftsåret, jfr. vilkår 10 i tillatelsen. Det som ikke kan skrives direkte i Altinn, må lastes opp som vedlegg.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, 29.06.2001, sist endret 12.10.2011.