



# Fylkesmannen i Aust-Agder

## Miljøvern avdelingen

Vår dato: 18.5.2010 Vår referanse: 2010/1875/INO

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Ildikó Nordensvan 37 01 75 51

Arkiv nr. Deres referanse

Agder Renovasjon  
Heftingsdalen  
Austre-Moland

4849 Arendal

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Østerhus avfallsmottak

Dato for inspeksjonen: 28.04.2010  
Rapportnummer: 2010.010.I.FMAA  
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/1875/INO

#### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Anita Aanonsen Jernquist, Einar Pettersen og Ingunn Wenaas Holte	Fra Fylkesmannen: Veronica Skjævestad Ildikó Nordensvan
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Agder Renovasjon, Østerhus avfallsmottak og sorteringsanlegg under inspeksjonen den 28.04.2010.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik under inspeksjonen.

- Manglende rapportering, jf. utslippstillatelse av 14.02.1997 pkt. 9

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Agder Renovasjon, Østerhus avfallsmottak om en skriftlig bekreftelse innen 15.06.2010 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

## Bakgrunnen for inspeksjonen:

### Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 880 343 572	<b>Eies av (org.nr):</b> 979 733 348
<b>Besøksadresse:</b> Heftingsdalen, Austre-Moland 4849	<b>Telefon:</b> 37 09 77 50
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110	<b>E-post:</b> postmaster@agderrenovasjon.no

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Østerhus	<b>Anleggsnr:</b> 0904.0067.01
<b>Kommune:</b> Grimstad 0904	<b>Anleggsaktivitet:</b> Mottak av avfall
<b>Fylke:</b> Aust-Agder	<b>Risikoklasse.:</b> -
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 14.02.1997	<b>Saksnr:</b> 96/504

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

**Rapportens status:** Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Agder Renovasjon, Østerhus avfallsmottak om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.06.2010 på at avvikene er rettet.

### Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 15.06.2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- som første reaksjon. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

## **Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensnig av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er ikke plassert i risikoklasse i tillatelsen, og skal derfor betale gebyr som risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4 300,- i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

## **Definisjoner**

### **Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### **Anmerkning:**

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

### Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

#### Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)*

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5*

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (Avfallsforskriften § 11-6)

b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)

c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (Internkontrollforskriften § 5)

d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)

g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfullt utfylt.

### Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

#### Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)*

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)

b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)

c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)

e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)

f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)

g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)

h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

**Kommentarer:**

**Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.**

**Avvik fra:**

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

*Avfallsforskriften kapittel. 11*

*Avfallsforskriften kapittel. 13*

*Forurensningsloven § 7*

*Internkontrollforskriften § 5*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) <navn på bedrift> leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)

b) <navn på bedrift> eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)

c) <navn på bedrift> behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)

d) <navn på bedrift> kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

**Kommentarer:**

**Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.**

**Avvik fra**

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

*Forurensningsloven § 7*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller grunn. (Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)

b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (Forurensningsloven § 7)

c) <navn på bedriften> drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (Forurensningsloven § 7 første ledd)

d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (Tillatelses vilkår)

**Kommentarer:**

**Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.*

*Forurensningsloven § 40 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)

b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)

c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)

d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)

e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)

f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)

g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)

h) Annet /utdyping

**Avvik 6: Manglende årsrapportering**

**Avvik fra:** *Tillatelse av 14.02.1997, jf. pkt. 8.6 og 9*

**Kommentarer:**

Østerhus avfallsmottak eies av Agder Renovasjon og har egen tillatelse fra 1997. Anlegget tar i mot avfall både fra husholdninger og virksomheter i Grimstad kommune.

I henhold til tillatelsens vedlegg 1 pkt. 9 skal virksomheten sende en skriftlig rapport til Fylkesmannen innen 1. mars hvert år. Denne rapporten må inneholde opplysninger om registrering og kontroll av avfallet ved mottak. Fylkesmannen kan ikke se å ha mottatt skriftlig rapport fra Østerhus de seneste årene. Selv om virksomheten sendte opplysninger om

mottatt avfall på Østerhus i 2009 i e-post av 10.05.2010, anser vi at forholdet ved inspeksjonstidspunktet var overtredelse av krav som var fastsatt i tillatelsen. Vi ber om at virksomheten har bedre fokus på tillatelsens vilkår i fremtiden, og rapporterer i henhold til kravene.

Anlegget på Østerhus har en gammel utslippstillatelse som blir endret innen kort tid. Vi viser til brev av 12.11.2008, revidert 18.1.2010, der Agder Renovasjon søker endring av tillatelsen. Vi vil gjøre oppmerksom på at journalføring og rapportering til Fylkesmannen blir endret i den nye tillatelsen, og vilkårene for journalføring blir strengere enn tidligere.

For øvrig har Østerhus avfallsmottak etablert et velfungerende system for sortering av avfall, og kontroll ved mottak av farlig avfall skjer på en miljømessig forsvarlig måte.