



FRØSETH AS
Venusvegen 21
7652 VERDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Aslak Aune, 73 19 92 47

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Halsan deponi for rene masser

Kontrollnummer: 2022.314.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Anette Brattaker
Geir Morten Fines
Anne Martine Eggen

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Aslak Aune
Anne Cathrine Flaten

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Halsan deponi for rene masser den 17. november 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 3 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomhetens risikovurdering er mangelfull.
2. Rutiner for mottakskontroll er noe mangelfulle.
3. Virksomhetens årsrapport ble ikke levert innen fristen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29.11.2022	Aslak Aune	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi til:

Frøseth AS v/ Anette Brattaker

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: 953 323 141	
Organisasjonsnr.: Frøseth AS	Eies av: Swerock AS
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

Kontrollert enhet

Navn: Halsan - deponi for rene masser - Frøseth	Anleggsnr.: 5037.0126.01
Kommune: Levanger	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Deponering	
Tillatelse gitt: 16.09.2021	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Vilkår i tillatelse
- Mottakskontroll
- Utslippskontroll
- Avvikssystem

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **03. februar 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet på e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten 07.11.2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 14 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet, med en ressursbruk på 2 dager.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på www.norskeutslipp.no.

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens risikovurdering er mangelfull.

Avvik fra:

Vilkår 11.1 i tillatelse av 16.09.2021.

Kommentar:

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges og vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Dette skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. I tillegg skal det utarbeides planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (både sannsynlighetsreducerende og konsekvensreducerende tiltak skal vurderes). Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne medvirker i internkontrollen slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheter har ikke målbare definisjoner av begrepene sannsynlighet og konsekvens i sin risikovurdering.
- Ikke alle hendelser som kan medføre fare for ytre miljø er vurdert tilstrekkelig, som for eksempel (lista er ikke uttømmende):
 - Behovet for sedimentasjonsbasseng
 - Klimaendringer, flom, nedbør og ekstremvær
 - Spredning av fremmede arter

Avvik 2

Rutiner for mottakskontroll er noe mangelfulle.

Avvik fra:

Vilkår 1.1. og 4.2 i tillatelse av 16.09.2021.

Kommentar:

Bedriften har etter vilkår 1.1 kun lov til å ta imot rene masser. Statsforvalteren har siden søknadsprosessen ved flere anledninger fått varsel om at det deponeres masser som ikke er tillatt etter vilkår 1.1, og at mottakskontrollen ikke har vært tilstrekkelig. På befaringsdagen informerte bedriften om at de nå har skjerpet inn sine rutiner på mottakskontroll. Dette inkluderer bla. at de som leverer masser må fylle ut et egenerklæringskjema. Bedriften må kunne dokumenteres at dette tiltaket har tilstrekkelig effekt før avviket kan lukkes.

Avvik 3

Virksomhetens årsrapport ble ikke levert innen fristen.

Avvik fra:

Vilkår 12.1 i tillatelse av 16.09.2021.

Kommentar:

Frist for innlevering av årsrapporten er 1. mars hvert år, men bedriftens årsrapport for 2021 ble ikke levert for 21. april 2022. Bedriften må etablere rutiner som sikrer at årsrapporten blir levert til tide. Bedriften skal også levere en vurdering av driftsåret. Det som ikke kan skrives direkte i Altinn, må lastes opp som vedlegg.

Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Til informasjon

Frøseth AS søkte den 06.07.2022 om endring av ramme for årlig mottak, med en økning fra 4000 til 10 000 tonn. Denne søknaden er under behandling og Statsforvalteren vil fatte et vedtak innen kort tid.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 16.09.2021.