



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 01.10.2015
Vår ref.: 2015/10812
Arkivnr.: 461.1

Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 Haugesund

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Rapport etter kontroll ved Årabrot renseanlegg, Haugesund kommune

Dato for kontroll: 17.09.2015
Rapportnummer: 2015.002.I.FMRO
Saksnr.: 2015/10812

Til stede ved kontrollen

Fra virksomheten:

Toril Steinsvik
Karianne Bakkevig
Anne K. Fremsæter
Ståle Hauge

Fra Fylkesmannen:

Margareta Skog
Mariann Størksen

Resultat fra kontrollen

Denne rapporten gir en oppsummering av kontroll gjennomført ved Årabrot renseanlegg i Haugesund kommune. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen fant ett avvik under kontrollen.

Avvik 1

Risikovurderingen mangler en tidfestet forpliktende handlingsplan

Avviket er beskrevet fra side 3 i rapporten og oppfølging etter kontrollen er omtalt i punkt 5.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvern sjef

Mariann Størksen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no

1. Informasjon om virksomheten

| | |
|---|--|
| Kontrollert anlegg: Årabrot renseanlegg, Haugesund | Org.nr. 974575833 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 – Generell offentlig administrasjon | Bedr.nr. 944073787 |
| Besøksadresse: Jodalen | Telefon: 52 74 30 00 |
| Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund | E-post: postmottak@haugesund.kommune.no |
| Kommune: 1106 Haugesund | |
| Tillatelse: 07.01.2009 | Risikoklasse: 2 |
| Sist kontrollert: Har ikke vært kontrollert tidligere | Anleggsaktivitet: Avløpsrenseanlegg |

2. Bakgrunn for kontrollen

Miljødirektoratet (Mdir) og Fylkesmannen gjennomførte våren 2015 en felles avløpsaksjon for hele landet. Denne aksjonen er en videreføring av avløpsaksjonen som ble gjennomført våren 2014. Aksjonen har hatt som mål at så mange som mulig av avløpsanleggene i kapittel 14 i forurensningsforskriften skulle bli kontrollert i dette tidsrommet. Kontrollen ved Årabrot er en del av denne aksjonen og var planlagt gjennomført i mai d.å., men Haugesund kommune søkte i e-post av 24.04.2015 om at denne kontrollen ble flyttet til september.

Tema for kontrollen var:

- Utslippskontroll
- Gjennomføring av handlingsplaner
- Tiltak for klimatilpasning

Denne rapporten omhandler de tema som var varslet før kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Resultat av kontrollen

Definisjoner:

Avvik: Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynstatene mener er nødvendige å peke på for å ivareta ytre miljø, men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.

a) Avvik

Fylkesmannen avdekket følgende avvik:

Avvik 1

Risikovurderingen mangler en tidfestet forpliktende handlingsplan

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 2. ledd, punkt 6

Kommentar:

I internkontrollforskriften heter det i § 5 2. ledd, punkt 6:

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforhold.

Det er utarbeidet en oversiktlig og god risikovurdering av virksomheten på Årabrot renseanlegg, men denne mangler en tidfestet og forpliktende handlingsplan.

b) Anmerkning

Det ble ikke gitt noen anmerkninger.

4. Andre forhold

Avløpsanlegget på Årabrot har vært i drift siden desember 2014. Det er lagt vekt på å få internkontroll systemet på plass. Haugesund kommune er innmeldt i Driftsassistansen i Hordaland vann og avløp (DIHVA) IKS. DIHVA akkrediterer seg og fungerer som paraplyorganisasjon. Kommunens eget folk tar prøvene som såkalt kontrahert personell på vegne av DIHVA. Årabrot renseanlegg arbeider mot å bli akkreditert så raskt som mulig og er midt inne i denne prosessen.

Det er mye fremmedvann i avløpsvannet som følge av en god del fellessystem. Avløpsvannet er dermed en del «fortynnet».

Anlegget er et flotasjonsanlegg og er bygget med tanke på utvidelse og tilrettelagt for eventuelt endrede rensekrav i fremtiden. Det er derfor sprengt ut en ekstra fjellhall som kan tas i bruk til dette formålet.

5. Oppfølging etter kontrollen

Haugesund kommune plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må kommunen skriftlig dokumentere at avvikene er rettet. Dokumentasjon sendes Fylkesmannen innen 01.12.2015.

6. Gebyr for kontrollen

Fylkesmannen orienterte i brev av 07.01.2015 at Haugesund kommune skal betale gebyr for kontrollen etter § 39-6 i forurensningsforskriften. Årabrot renseanlegg er plassert i risikoklasse 2 og skal dermed betale kr 15 900,- for kontrollen.

Gebyret blir innkrevd av Miljødirektoratet.

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal på www.fylkesmannen.no (jf. offentlighetsloven).