

SPEIRA AS KARMØY ROLLING MILL
Postboks 310 (JE)
3081 Holmestrand

Oslo, 12. desember 2022

Deres ref.:
Alf Einar Ørke

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/770
2022.0537.miljodir

Saksbehandler:
Arnstein Flatlandsmo

Rapport etter tilsyn 16. november 2022

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SPEIRA AS KARMØY ROLLING MILL (virksomhetsnummer: 975940284).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Bedriften har ikke målt utslipp fra oljeutskillere

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

SPEIRA AS KARMØY ROLLING MILL må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 31. januar 2023.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkning:

- Bedriftens oversikt over eget måleprogram kan forbedres

Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

SPEIRA AS KARMØY ROLLING MILL må betale et gebyr på 28 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Arnstein Flatlandsmo. Merk svaret med saksnummer Uspesifisert og tilsynsnummer 2022.0537.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Bedriften har ikke målt utslipp fra oljeutskillere

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om utslipp til luft, utslippsbegrensninger, Punkt 3.1.2 Utslippsreducerende tiltak

Beskrivelse av krav

Utslipp av olje i oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal ikke overstige 20 mg/L.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Speira opplyste under tilsynet at de har to oljeutskillere som tømmes og vedlikeholdes to ganger i året. Vannet fra de to utskillerne ledes til en dam før det renner til fjord.

Det gjøres ikke målinger av vannet fra oljeutskillerne, og Speira har derfor ikke kontroll på hvorvidt kravet i utslippstillatelsen overholdes.

Anmerkning 1: Bedriftens oversikt over eget måleprogram kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Speira AS Karmøy Rolling Mill overtok "rolled products" delen av Hydro Aluminium Karmøy mot slutten av 2021. Speiras virksomhet er omsluttet av Hydros anlegg, og har flere felles områder. Deler av produksjonen foregår i samme hall, og noe utstyr som rør og rørgater benyttes av begge bedriftene.

Under inspeksjonen ble personell fra Hydro hentet inn for å svare på de fleste spørsmål rundt måleprogram, målinger og utslipp. Det er også Hydro som sitter på den totale oversikten over utslippskritisk utstyr som Speira benytter.

Det er nå ett år siden Speira tok over produksjonen fra Hydro, og selv om Hydros personell på mange måter kan sidestilles med eksterne konsulenter i denne saken, er det viktig at Speira tar et aktivt eierforhold til sine utslippspunkter og målinger.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at SPEIRA AS KARMØY ROLLING MILL må betale et gebyr på 28 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 16. november 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SPEIRA AS KARMØY ROLLING MILL sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Arnstein Flatlandsmo
- Erland Årstøl

Fra SPEIRA AS KARMØY ROLLING MILL deltok

- Alf Einar Ørke, HMS-sjef Speira

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende SPEIRA AS KARMØY ROLLING MILL ble kontrollert under tilsynet:

- Speira Karmøy Rolling Mill, Karmøy

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Måleprogram
- Utslipp til luft
- Klimatilpasning

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Speira AS Karmøy Rolling Mill, sist oppdatert 04.12.2015

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Måleprogram
- Oversikt utslipp til luft for 2021
- Risikovurdering

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Valseverket har et utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av valseoljer. Bedriften har igangsatt et arbeid med kartlegging av disse utslippene.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Arnstein Flatlandsmo
Tilsynsleder