



GEMINOR AS  
Postboks 93  
4299 Avaldsnes

Saksbehandler:  
Linn Berge Vormedal

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Geminor AS, Eigersund Kontrollnummer: 2023.073.I.SFRO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Inge Raymond Langhelle

*Fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Linn Berge Vormedal  
Elisabeth Time Ellingsen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Geminor AS, Eigersund (Geminor) den 24.01.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten hindrer ikke uvedkommende adgang til mellomlagret avfall

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens miljørisikovurderinger kan forbedres
- Prosedyre for feiing/rengjøring kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

02. februar 2023	Linn Berge Vormedal	Kirsten R. Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing

---

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Eigersund kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> GEMINOR AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 873023732	<b>Eies av:</b> 970902341
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Geminor AS, Eigersund	<b>Anleggsnr.:</b> 1101.0082.01
<b>Kommune:</b> Eigersund	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 23. november 2022	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Geminor plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Geminor innen 31. mars 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Linn Berge Vormedal.

### **4. Varsel om gebyr**

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 7 500,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Virksomheten hindrer ikke uvedkommende adgang til mellomlagret avfall

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 23.11.2022 vilkår 8.1 tredje ledd

#### **Kommentarer:**

Uvedkommende skal hindres adgang til mellomlagret avfall. Virksomheten har betongelementer på nord- og vestsiden av sitt mellomlager. Deler av sørøst- og nordøstsidene har byggegjerder med komposittfot (se bilde 1 og 2). Sørøstsiden av mellomlageret var ikke inngjerdet. Det ble opplyst at det var mulig å låse av området i forbindelse med ISPS havnen, men at området ikke var inngjerdet etter normal driftstid.



Bilde 1 og 2: Byggegjærder på sørvestsiden og nordøstsiden av lagerområdet.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomhetens miljørisikovurderinger kan forbedres

#### Kommentarer:

Virksomheten har utarbeidet en miljørisikoanalyse, sist endret 16.11.2022. Flere aktuelle hendelser som kan ha negativ påvirkning på ytre miljøforhold er med i analysen. Statsforvalteren vurderer at analysen kunne vært noe mer detaljert vedrørende utslipp fra overvann. Det fremmer blant annet i tillatelsen at overflatevann fra omkringliggende områder skal avskjæres, slik at det ikke kommer i kontakt med lagret avfall.

Det kommer ikke klart frem fra miljørisikoanalysen hvilke punkter som er gjeldene og hvilke punkter som er under utarbeiding. Dette gjelder blant annet punktet om lagerstyring og «Pollution of water, air or ground». For de valgte konsekvenskategoriene i analysen er det ikke definert hva som ligger i de ulike størrelsene (lav, middels og høy). Parameter for sannsynlighet er definert i prosent, som kan være vanskelig å omgjøre til antall hendelser i løpet av en periode. De alle fleste ønskede hendelsene i analysen har både fått redusert sannsynlighet og konsekvens etter tiltak og Statsforvalteren påpeker at tiltakene ikke nødvendigvis vil redusere begge parametere.

### Anmerkning 2

Prosedyre for feiing/rengjøring kan forbedres

#### Kommentarer:

Virksomheten har feie- og renholdsrutiner i dokumentene «Prosedyre for innkjøring, lagring, utskipping og dokumenter i Egersund» og «Prosedyre for rengjøring av kaiområdet». Her fremkommer det hvordan feiingen utføres på havnen og inne i lagerområdet. På utsiden av



Bilde 3: Flis på avveie på utsiden av lagerområdet

lagerområdet var det hauger av treflis som var kommet på avveie i forbindelse med dosing av treflisen (se bilde 3). Det ble opplyst at utsiden av lagerområdet ble feid etter utskipping og at oppsoptet ble levert til lovlig mottak. Dette fremkom ikke skriftlig i virksomhetens prosedyrer.

## 8. Andre forhold

Geminor AS sin hub i Egersund er ett mellomlager for treflis, som er videre fraktet med skip til material- og energigjenvinning. Geminor Egersund har ingen faste ansatte på lokasjonen og alle biler som leverer treflis veies ut hos kunde. Rogaland Maskin doser treflisen og skip bestilles i samarbeid med Ervik Shipping.

På inspeksjonsdagen var det kun mellomlagret treflis og behandling/finkverning hadde ikke blitt gjennomført på stedet siden 2021. Det er ved sist revisjon også tillat lagring av restavfallsballer på anlegget, dette har foreløpig ikke vært aktuelt.

Det ble fremvist journaler med drift utenom normal arbeidstid i forbindelse med lasting og lossing av skip, i tråd med tillatelsen.

Det ble opplyst at all flis var mellomlagret på fast dekke. I nærheten av overvannskummen var det et større hull dekket (se bilde 4). Det var ikke flis på dette området på inspeksjonsdagen.



Bilde 4: Hull i dekket ved overvannskum på fremsiden av lagringsområdet

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren